666.1 M 553

THE FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY




The Henry Leffmann


Memorial Library CLASS 666.1


Воок М553

ACCESSION 95315









Franklin dust.

Das

Sandstrahl-Gebläse

im

Dienste der Glasfabrikation.

Genaue übersichtliche Beschreibung

des Mattirens und Verzierens der Hohl- und Tafelgläfer mittelft bes Sandstrahles, unter Zuhilfenahme von verschiedenartigen Schablonen und Umdrudversahren mit genauer Stizzirung aller neuesten Apparate und auf Erund eigener, vielseitiger und praktischer Ersahrungen versaßt

bon

Wilhelm Mertens,

Glashüttentechnifer.

Mit 27 Abbildungen.



Bien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Verlag. 1891. (Une Rechte vorbebalten.) CONS TP 863 F57 1891



Drud von Friedrich Jasper in Wien.

Vorwort.

Bereits vor Jahren erschien ein ähnliches Werk unter dem Titel: »Die Verzierung der Gläser durch den Sandstrahl« von J. B. Miller, welches eine Lücke in unserer Fachliteratur auszufüllen bestrebt war. Seit dieser Zeit hat jedoch die Sandbläserei Spoche machende Fortschritte zu verzeichnen, die verschiedenartigsten Reconstructionen und Verzbessennen, die verschiedenartigsten Reconstructionen und Verzbessennen an den Apparaten, welche die Arbeit vereinsachen, die Leistungen erhöhen, sind ins Leben gerusen worden. Das Aussteben von Papierschablonen oder deren einzelner. Theile, wenn es überhaupt jemals als technischer Versuch existirt hat, ist längst verschwunden, und es sind Druckversahren und Metallschablonen entstanden, welche bei einsacher Handhabung es ermöglichen, die früheren Leistungen auf eine bedeutend höhere Stufe zu bringen.

In knapper und verständlicher Art ist jedes heutigen Tages existirende Versahren beschrieben, sowie auch alle bis auf den heutigen Tag aufgekommenen Sandblasapparate mit ihren verschiedenen Vorzügen und Leistungen aufgezählt und durch Mustrationen versinnbildlicht. Der geneigte Leser sindet auch alle erdenklichen Hilfsmittel genau verzeichnet und die Bereitung der Druckfarbe, der wichtigste Punkt, den man bisher geheim hielt, detaillirt behandelt.

Der Berfaffer.

Inhalt.

	Sett
Borwort Bur Geschichte bes Sandstrahles Beobachtungen der Sandwirtungen. — Tilghmanns Ge-	H
Bur Geschichte des Sandstrahles	1
Beobachtungen der Sandwirkungen. — Tilghmanns Ge-	
viale. — Fegier der alten Majchinen. — Mattifrich auf	
Tafeln. — Papierschablonen.	
Verzieren der Tafelgläser (mit Fig. 1—4)	4
Herstellung der Zinkschablone. — Herstellung der Deckfarbe.	
Malen der Zinkschablone. — Bordwachs, seine Erzeugung,	
seine Berwendung. — Aeten der Schablone. — Reinigen der	
Schablone. — Andere Methode der Schablonenerzeugung. —	
Stanzen der Schablonen. — Herstellung der Schablone durch	
Umbruck, Erzeugung ber Originalplatte, Aegflüffigkeit für	
Zinkplatten, für Stahlplatten, für Messing- und Rupferplatten. — Umbruden des Dessins. — Druckfarbe bazu. —	
Harden des Verstellung des Umbruckes. — Nebertragen des Umbruckes.	
— Entfernen des Seidenpapieres.	
Sanitalluna Dan Bunganga	
Beichaffenheit der Druckfarbe. — Herstellung der Druck-	15
farbe. — Herneung der Brucks — Herneuung der Brucks	
The state of the s	. ~
Das Bedruden der Tafelgläfer (mit Fig. 5)	17
Erste Methode. — Zweite Methode. — Schutzmasse für Schablonen.	
Das Bedruden der Tafelgläfer von Metallplatten (mit Fig. 6) .	21
Helle Muster auf mattem Grunde. — Matte Muster auf	
hellem Grunde. — Die Verwendung von Stahlplatten. —	
Schleifen der Stahlplatten. — Das Alegen des Dessins.	
— Das Arrangement des Dessiss auf der Platte. — Das Drucken von Platten. — Die Reihenfolge des Auflegens	
der Drucke. — Zweite Methode.	
Berstellung kleiner Glasschilder und Affichen mittelft Schablonen	00
(mit Fig. 7) Die lleberfanggläser. — Bilder in mehreren Tönen. — Die	2 9
Buchstabenverwendung. — Das Herstellen der Schilder.	
	0.4
Die Verzierung der Hohlgläser (mit Fig. 8)	34
Sandblasanlagen. — Beleuchtungsgegenstände. — Die	
Wahl der Mufter. — Das llebertragen des Drucks. — Gin- theilung der Gläser. — Aufkleben des Dessins. — Verkehrtes	
Verfahren. — Das Abwaschen der Druckfarbe.	
Seriagren - Das abbulget bet Dittalaibe.	

	Sette
Serstellung verzierter Hohlgläser mittelst der Schablonenarbeit (mit Fig. 9—16)	40
Herstellung der Schablonen für Hohlglas	40
Sandblasmaschinen (mit Fig. 17—27)	49
Materialien	68
Cachronister	76

Das

Sandstrahl-Gebläse

im

Dienste der Glasfabrikation.



Bur Geschichte des Sandstrahles.

Bei Gebäuden, welche an stürmischen Meeresufern gelegen sind, wie z. B. manche Ruftenstriche Amerika's. Oft= und Nordseeufern in Europa 20., kann man in der Regel die Beobachtung machen, daß der Sturmwind, welcher den trockenen Sand vom Ufer gegen die Fenfter der Häuser emporschleudert, die ersteren nach ziemlich kurzer Dauer blind macht, ja beinahe ganz mattirt. Durch viele Jahre hat man dieser hochwichtigen Beobachtung keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, bis erft Anfang der Siebenzigerjahre der Amerikaner Tilahman ben wahren Werth dieser Thatsache erkannte und nach einigen, günstige Resultate liefernden, primitiven Probeversuchen in allen Culturstaaten ein Patent anmelden ließ, wonach man mit dem Sandstrahl Glas, Metall, Stein 2c. mattiren und felbft graviren konnte. Behufs Erzeugung des nöthigen Luft= stromes wurde ein rotirendes Gebläse gebaut und der Luft= ftrom durch ein aufsteigendes Rohr geleitet. Nicht weit vom oberen Ende dieses Rohres murde dem Luftstrom der Sand zugeführt und der betreffende Glasgegenstand 2-3 Cm. hoch über der Mündung des Rohres gehalten, wobei eine halbe Minute genügte, um die dem Sandstrahle ausgesetzte Glasober= fläche gleichmäßig zu mattiren.

Nach Verlauf von 2 Jahren (1873) sehen wir eine volls ständige Sandblasmaschine, jedoch sehr complicirter Construction, auf der Wiener Weltausstellung in vollem Gange, deren Leistungen allgemein bewundert wurden und auch den Fachsmann in jeder Hinsicht befriedigen mußten. Durch diese Ex-

position ist dieses völlig neue Glasdecorationsversahren mehr bekannt geworden und es haben sich auch bald einige Käufer des Patentes gesunden, welche diesen Zweig durch verschiedene Neuerungen nach und nach zu veredeln und verwerthen bes müht waren.

Wie überhaupt ein jeder Anfang schwer ist, so war auch in diesem Falle keine Ausnahme, im Gegentheile haben sich in erster Zeit bedeutende Schwierigkeiten gezeigt, mit denen man Bu kämpfen hatte. Ich erinnere blos an den feinen Sand= staub der ersten, primitiven Maschinen, der trop aller Bor= sichtsmaßregeln nicht behoben werden konnte und noch heute bei den Maschinen, welche mit directem Luftstrahl, also ohne Erhauftor, arbeiten, vorkommt. Dieser feine Sandstaub legt sich ungemein an die Lunge und hat so manchem Arbeiter das Leben gekostet. Außer diesem Umstande gab es auch viele technische Schwierigkeiten, welche sich dem Fabrikanten ent= gegengestellt haben. Die Berstellung einer geeigneten Masse, welche auf dem Glase angebracht, an gewissen Stellen als schützender Ueberzug der Glasoberfläche genügenden Wider= stand gegen ben Sandstrahl auszuüben im Stande wäre, aukerdem zum Malen mit dem Binsel und zum Drucken und Uebertragen auf Glas tauglich wäre — das war die schwie= riafte Aufgabe, die felbst noch bis heute so manchem Fachmann als Räthsel ericheint. Es gab zwar verschiedene Erfindungen, die zu dem Zwecke als »vorzüglich geeignet« angepriesen und theils auch patentirt wurden, wie 3. B. verschiedene Leim= und Kleisterlösungen, doch haben sich alle berartigen Materialien nie recht in der Praxis einbürgern und behaupten fönnen und wer wirklich einen guten, mal- und bruckfähigen Deckgrund zu Wege brachte, der hielt beffen Busammensetzung ftrenge geheim.

Eben solche Verhältnisse beobachten wir bei den mousselin= artig verzierten Tafelgläsern. Die bisher allgemein übliche Herstellungsmethode, welche sich schließlich noch auf einigen Fabriken vollkommen concurrenzfähig behauptet, bestand barin. daß die betreffenden Tafeln mit einem gleichmäßigen »Matt= strich«, ein Gemisch von Mennige und Borax in Terpentinöl abgerieben, versehen wurden. War dieser Anstrich trocken, so wurde eine Zinkschablone (ähnlich wie die Vatronen der Zimmermaler) auf die Tafel gelegt, und der nur lose anhaftende Mattftrich an den bloggelegten Stellen mit einer fteifen, harten Bürfte entfernt. Derart patronirte Tafeln wurden bann mit bem Mattstrich in dem gewöhnlichen Streckofen eingebrannt. Selbstverständlich ist ein derartiger Mattstrich nie so gleich= mäßig und schön weiß wie bei einer mittelft Sandstrahl deffinirten Glastafel, dafür find jedoch die Contouren schärfer abgegrenzt, welchen Vorzug man bei den mit Sandstrahl geblasenen Tafeln nur mittelst des Druckverfahrens erzielen fann. Das neue Decorationsverfahren der Tafeln mittelft Sandstrahl wäre jedoch viel einfacher und billiger gewesen als der Mattstrich, denn es verfügt nicht ein jeder über eine Anlage zum rationell billigen Einbrennen, wenn nicht die Erzeugung der Dessins respective das Anbringen der Schutsmittel am Glase mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre. Es existiren zwar mehrere Vorschriften und hat auch Miller in seinem Buche: »Die Verzierung der Gläser durch den Sandstrahl« sehr generos seine besondere Methode mit= getheilt, wonach die Patrone aus eigens präparirtem Bavier ausgestanzt und die einzelnen Stücke auf das Glas aufgeklebt werden. Mittelst dieser Methode könnte man jedoch kaum 10 Du-M. Tafelglas täglich desfiniren (2 Mann), während man doch, bei heutigem Bedarfe oft mindestens 100 Du. M.

täglich herstellen soll, was doch mit jener primitiven Methode, die sich übrigens kaum eingebürgert haben dürfte, selbst bei angestrengter Thätigkeit nicht zu erreichen war.

Die Zeit der Papierschablonen und deren mühseliges Ausschneiden ist längst vorbei, selbe werden nur zu Schilders und Aufschriftenerzeugung benützt, wobei man die nöthigen Buchstaben mittelst Stahlstanzen aus starkem Papier erzeugt.

Durch die Einführung der Zinkplatten oder Zinkschablonen, welche entweder direct als schützende Decke der Glastafel, oder aber zum Drucken und Uebertragen benützt werden, ist die Sandbläserei bedeutend gehoben und concurrenzfähig gemacht worden. Ihre Leistungsfähigkeit ist durch diese Vereinsachung der Arbeitsmethode derart gestiegen, daß ein Mann täglich 1000 Stücke Hohlglas, wobei er noch die Schablone selbst befestigt, dessinieren kann.

Verzieren der Tafelgläser.

Mit Kücksicht auf den knappen Kaum dieses Werkes übergehen wir absichtlich alle in manchen Werken anempfohlenen Verfahren, die sich jedoch gewöhnlich als unpraktisch überlebt haben, und berücksichtigen blos dasjenige, was factisch existirt und allgemeine Anwendung findet.


Als hauptsächlichster Bestandtheil zum Berzieren der Taselgläser gilt heute eine gute Zinkschone. Zum Erzeugen des Mousselintaselglases sindet selbe die ausgedehnteste Berwendung. Zur Herstellung einer derartigen Schablone verwendet man ein ½ Mm. schwaches, auf beiden Seiten satinirtes Zinkblech. Das Dessin dieser Schablone muß auf dieselbe Art, wie bei den Patronen der Zimmermaler, durchbrochen sein,

nur daß die Zeichnung feiner und complicirter, die Ausführung viel exacter sein muß.

Wir werden zu dem Zwecke zwei Herstellungsmethoden beschreiben, eine zur Production genauer Schablonen, und zur Schablonen-Massenproduction.

Um exact ausgeführte Schablonen zu erzeugen, wird ein passend zugeschnittenes satinirtes Zinkblech auf dem z. B. die

Fig. 1.



Zeichnung (Fig. 1) durchbrochen hergeftellt werden soll, genommen. Zu dem Zwecke bedarf man der in der Glasätzerei allgemein bekannten Deckfarbe, welche auf folgende Art bereitet wird:

100 Gewichtstheile Asp	onc	ılt.
------------------------	-----	------

140 » Stettettivuuja	120	>>	Bienenwachs
----------------------	-----	----	-------------

werden im Sandbade vorsichtig gekocht und tüchtig durch=

gerührt. Beim Kochen dieser Farbe muß alle nöthige Vorsicht angewendet werden, da selbe leicht Feuer fängt und dadurch gefährlich werden kann. Ist die Farbe so flüssig wie Wasser und tüchtig durchgerührt worden, so wird sie vom Feuer entsernt und dem Abkühlen überlassen, wobei sie sester und teigig wird.

Diese Deckfarbe benützt der Zeichner zum Malen der Schablone. In der Regel hat man sich die ganze Partie der Reichnung auf dem Zinkblech genau ausgemessen, sowie auch die Contouren mit Bleistift vorstizzirt. Nachdem die dicke Farbe zum Malen mit dem Pinsel untauglich wäre, so wird sie bis auf den nöthigen Grad durch Abreiben mit etwas Terpentinöl verdünnt, worauf der Zeichner die Contouren seiner vor= stizzirten Zeichnung auf dem Zinkbleche auszufüllen beginnt, b. h. er legt jene Partien an, die das Gerippe des Bintbleches darstellen sollen, während diejenigen Partien, welche durchbrochen erscheinen müssen, bloßgelegt sind. Auf unserer Reichnung wäre demnach alles Weiße angelegt, während das schwarze Dessin die blanke Linkoberfläche zeigen würde. Die Zeichnung wird hierauf an allen vier Kanten burch gerades Rustreichen der Deckfarbe derart abgeschlossen, daß ein 4 bis 5 Cm. breiter, bedeckter Rand entsteht, wobei jedoch die Abgrenzung der Zeichnung berart geschieht, daß eine jede Seite der Patrone an eine andere angepaßt werden kann, wie es bei der Patronenmalerei des Zimmermalers üblich ift.

Die nun auf einer Seite fertige Schablone wird getrocknet, was einen Tag in Anspruch nimmt. Ist die Malerei trocken, so wird die zweite Seite des Zinkbleches gleichmäßig, jedoch ganz mit der Deckfarbe angelegt. Ist dieser Ueberzug trocken, so trägt man eine zweite Farbschichte auf, um eine genügend starke Farbendecke zu erzielen. Nach dem Trocknen schreitet man zum Durchätzen der blanken Stellen des Zinkbleches. Zu dem Zwecke benöthigt man das sogenannte Bordwachs, woraus man einen Rand um die zu ätzende Fläche, behufs Aufgießen der Säure, bildet. Das Bordwachs wird erzeugt durch Zusammenkneten von Bienenwachs, Unschlitt, Kolophonium und Asphaltpulver in warmem Zustande. Es bildet eine wie Fensterkitt knetbare Masse, welche man in warmem Wasser etwas weicher macht, und daraus lange, 2—3 Cm. starke Rollen bildet, welche nun an den zugestrichenen Kand um die Zeichnung herum durch starkes Andrücken beseistigt werden. Dieses Andrücken bewirkt man mit dem Daumen und Zeigesinger derart, daß man aus der Rolle einen ausstehenden Kand bildet, der überall an die Tasel seit anschließt, damit die auszunehmende Flüssigseit nicht entweichen kann.

Die derart vorbereitete Zinktasel wird nun geätt. Als Aetsmittel für Zink verwendet man ein Gemisch von $^1/_3$ Salpeterssäure mit $^2/_3$ Wasser. Ueber die auf einem geraden Tisch, dessen Platte jedoch dis zu einem Neigungswinkel von 45 beweglich ist, ruhende Zinktasel wird die verdünnte Säure vorsichtig 1 Cm. hoch aufgegossen. Die Säure greift die bloßsgelegten Stellen der Zeichnung gleich an, es dilben sich nach und nach kleine Bläschen von Wasserstoff, welche an den blanken Stellen sektsien und immer dichter auftreten. Durch einen seinen, langhaarigen Pinsel oder eine Gänsekielseder wird die Flüssigkeit langsam in Bewegung gehalten, sowie auch die zu ähenden Flächen behuß Vertreibung der sich stark anssammelnden Blasen vorsichtig und weich bestrichen.

Es ist unbedingt rathsamer, eine schwächere Säure, die etwas langsamer ätzt, zu verwenden, nachdem bei zu starker Säure das Zinkblech sich nach und nach erhitzt und dadurch auch der Deckgrund und die Zeichnung erweicht und sehr leicht beschädigt werden kann. Man muß daher die Temperatur des Zinkes zeitweise prüsen. Sollte wirklich der Fall eintreten, daß die Schablone heiß wird, welcher Umstand sich auch an der ungemein rapiden Blasenentwickelung bemerken läßt, so verfährt man am besten, wenn man die Tischplatte neigt und die Säure in ein darunter gestelltes Gefäß absließen läßt. Die Schablone läßt man abkühlen, worauf eine frisch gemischte Säure aufgegossen wird. Die alte Säure läßt sich nicht mehr verwenden, da selbe bei einem zweimaligen Aufgießen nicht mehr angreift.

Nach Verlauf von $1-1^{1/2}$ Stunden ist gewöhnlich die schwache Zinkplatte durchgeätzt, was sich sehr leicht bevbachten läßt, indem der auf der anderen Seite gestrichene Deckgrund sichtbar wird. Dieser Deckgrund bildet an den durchgeätzten Stellen eine schwache, diegsame Haut, welche das Ausrinnen der Säure verhindert, und deshalb nicht durchlöchert oder zerrissen werden darf. Sind alle Stellen dis auf den Deckgrund durchgeätzt, so wird die Säure abgegossen, das Bordwachs eufernt und die Schadlone von dem anhastenden Deckgrunde mit Terpentinöl und Seisenwasser gereinigt. Etwaige kleine Splitterchen, die manchmal nicht genügend durchgeätzt worden sind, werden mit einer seile außgebessert.

Dies ist die einfachste und für eine correcte Arbeit auch die schnellste Methode zur Schabsonenerzeugung. Anders vershält es sich, wenn man minderwerthige, billige Waare in Massenproductionen liesern und erzeugen will. Zu dem Zwecke werden die Zinkschabsonen mittelst eigener Stahlstempel ausgestanzt, wodurch die Herstellungsmethode zwar etwas beschleunigt, die Schabsone selbst jedoch wegen den beim Ausstanzen entstandenen Erhabenheiten nochmals satinirt werden muß.

Eine andere einfachere und auch schnellere Berstellungs= methode zur Massenproduction von Zinkschablonen beruht auf dem Ueberdruck von einer Driginalplatte, welches Verfahren noch unbekannt sein dürfte. Diese Originalplatte, welche von Bink, Stahl oder Rupfer sein kann, ist mindestens 2-3 Mm. stark und das betreffende Mousselinmuster erscheint darauf beiläufig 1/2 Mm. tief, jedoch in verkehrter Lage ausgeätt, so daß 3. B. diejenigen Stellen, welche auf der Zinkschablone durchgeätt erscheinen, auf der Originalplatte erhaben, und der Hintergrund geätt ift. Bon dieser Driginalplatte werden Abdrücke auf Papier an den betreffenden Zinkschablonen mittelft einer geeigneten Druckfarbe übertragen, und diese derart mit einem Muster versehene Schablone, auf die bereits beschriebene Art weiter behandelt. Man erspart bei dieser Methode das umständliche und zeitraubende Vorzeichnen, so daß ein Mann täglich gemüthlich 20 Schablonen drucken und auch ätzen kann. Selbstverständlich find die Contouren bei dieser Methode nie so scharf wie bei der Handarbeit.

Die Herstellung der Originalplatte muß ein geübter, damit vertrauter Zeichner übernehmen. Er zeichnet das bestreffende Dessin jedoch verkehrt, indem er das Dessin anlegt und den Hintergrund (das Gerippe) offen läßt mit der bereits erwähnten Decksarbe und behandelt die Zeichnung auf diesselbe Art, wie es bei der Herstellung der Zinkschablone beschrieben gewesen, wobei er auch auf die genaue Begrenzung behufs späterer Zusammensetzung der Zeichnungen Rücksicht nimmt. Ist das Dessin angelegt, so wird auf die bereits erwähnte Art weiter manipulirt, der mehrere Centimeter breite Kand mit Decksarbe angestrichen und das Bordwachs daran besesstigt. Die zweite Seite der Platte braucht selbstverständlich nicht überstrichen zu werden, da die Aetzung nicht durchgeht.

Ist die Platte derart vorbereitet und der Wachsrand befestigt, so wird sie geätzt.

Bei Zinkplatten verwendet man die bekannte Mischung von

1 Theil Salpetersäure,

3-4 Theile Wasser.

Bei Aetzungen in Stahlplatten benützt man

1 Theil Salzsäure,

1 Theil Wasser,

oder auch

4 Theile Essigsäure,

1 Theil Spiritus,

1 Theil Salpetersäure.

Für Meffing und Kupfer wird

1 Theil Wasser,

1 Theil Salpetersäure

verwendet.

Die Aezung von $^{1}/_{2}$ Mm. Tiefe dauert $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$ Stunde. Bei längerer Praxis erkennt man sehr leicht, ob die verlangte Tiefe erzielt worden ist. Hat man dies erreicht, so wird die Säure abgegossen, das Bordwachs entfernt und die Platte mit Terpentinöl gereinigt.

Von dieser Driginalplatte werden nun die Dessinadzüge auf die schwachen, passend zugeschnittenen Zinkbleche durch Umdruck übertragen. Zu dem Zwecke stellt man sich eine Druckfarbe her, welche aus folgenden Materialien zusammengesetzt ist:

100 Gewichtstheile gelbes Wachs,


100 » Asphalt,

100 » Terpentinöl,

50 » venetianischen Terpentin,


50 Gewichtstheile Colophonium, 100 » Federweiß.

Diese Bestandtheile werden ebenfalls in einem Eisentopf vorsichtig im Sandbade gekocht und nachher abgekühlt. Die kühle Drucksarbe soll berart weich wie Teig sein, in diesem Zustande nur ist selbe drucksähig, ist sie jedoch, namentlich bei kühler Witterung, etwas steiser, so kann man durch Verereiben mit etwas Terpentinöl diesen Uebelstand leicht beheben. Das Uebertragen des Druckes geschieht auf solgende Art:



Der Arbeiter hat alle dazu gehörigen Utensilien auf einem großem Tische neben einander liegen, die gehörig hergerichtete Druckfarbe mit einer breiten Eisenspachtel, die eiserne Abziehsleiste (Fig. 2), Druckplatte, Zinkbleche und Druckpapier. Neben dem Tische steht eine autographische Presse (Fig. 3), welche für die Originalplatte schon voraus angepaßt werden muß. Der Drucker nimmt nun mittelst der Eisenspachtel eine größere Portion Druckfarbe auf, bringt selbe auf die Druckplatte und vertheilt sie durch gleichmäßiges Streichen nach allen Richstungen über das ganze Dessin, so daß selbes völlig bedeckt erscheint. Daraus sehr er die Abziehleiste knapp vor sich an

die Kante der Originalplatte fest an und indem er die Erstere über die Platte unter gleichmäßigem Drucke langsam hinaufschiebt, spachtelt er dabei die überflüssige Farbe von dem Dessinmuster ab, so daß nur in den vertieft geäßten



Berzierungen die Farbe eingebettet erscheint. Dieses Abziehen von namentlich großen Platten ersordert eine gewisse Geschickslichkeit und Praxis, besonders müssen die Platten und die Abziehleiste vollständig gerade geschliffen sein. Es darf an den erhabenen Stellen keine Farbe zurückbleiben, wenn dies der Fall wäre, so muß die Platte nochmals eingespachtelt und abgezogen werden. Hat man einen vollsommen reinen

Druck zu Wege gebracht, so legt man schnell einen dem Dessin passend zugeschnittenen Bogen besten Seidenpapiers darauf und auf dieses eine Lage Tuch, worauf die Platte in der autographischen Presse einmal durchgezogen wird. Die autographische Presse (Fig. 3) kann von der in den Porzellandruckereien üblichen Qualität sein. Die durchgezogene Platte legt man auf den Arbeitstisch, die obere Tuchlage wird entsernt

und das Seidenpapier vorsichtig abgezogen, indem man den Bogen mit beiden Händen an den oberen zwei Ecken faßt und durch langsames Ziehen vorsichtig hebt. Alle in den tief gelegenen geätzten Stellen abgelagerte Farbe haftet nun in derselben Abordnung als Dessin am Papier, welches sofort auf das bereits vorbereiztete Zinkblech in richtiger Lage mit der Farbschichte nach unten aufgelegt wird.



Dieses Auslegen muß sehr vorsichtig geschehen, damit das Papier nicht verzogen wird und auch keine Falten bildet, wodurch die Arbeit verdorben wäre. Ist das Auslegen sehlersfrei vor sich gegangen, so streicht man von der Mitte aus über das ganze Papier nach allen Richtungen mit der flachen Hand ganz leicht, wodurch sich die klebrige Farbe mit dem Zinkbleche bindet. Um jedoch ein sestes Anhaften der Farbe und Vermeiden aller Luftblasen zu erzielen, verwendet man eine 12—15 Em. breite Tuchrolle (Fig. 4), mittelst welcher man das Papier regelmäßig unter mittelstarkem Drucke bes

arbeitet. Ist das Deffin überall fest angepreßt, so wartet man mit dem Abziehen des Paviers eine Stunde. Unterdessen kann man eine zweite und dritte Platte drucken, übertragen und aufwalzen. Das Abziehen des Seidenpapiers geschieht mit warmem Essig, worin ein Schwamm getaucht und ausge= brückt wird, mit welchem man dann das ganze Papier bestreicht. Ift die Nässe gehörig durchgedrungen, so kann man das Papier sehr leicht abziehen, so daß das Deffin auf dem Zinkbleche befestigt erscheint. Nach gehörigem Trocknen folgt die weitere bereits bei Herstellung der Schablone aus Binkblech erwähnte Manipulation, nämlich das genaue Abgrenzen der Zeichnung und Zustreichen des Randes und der Rückseite, wobei noch etwaige Ausbesserungen des Druckes falls nöthig — dazugerechnet werden können. Dies ist die beste Methode zur Herstellung von Zinkschablonen auf schnelle Art, denn von der Originalplatte lassen sich Tausende Copien machen, während bei der Stanzmethode die Stanzen bald stumpf werden und nicht so leicht reparirt werden können. Außerdem nimmt die Stanzarbeit ziemlich viel Zeit in Anspruch.

Von derartigen Zinkscholonen soll man eine größere Anzahl in verschiedenen Größen stets vorräthig haben, um selbe für Tafeln diverser Dimensionen verwenden zu können. Die Zinkschablonen lassen sich auf zweierlei Art zum Dessi-niren der Taseln verwenden:

I. Durch Abdrücke von der Schablone.

II. Durch directes Verwenden der Schablone.

herstellung der Druckfarbe.

Bu beiden im vorigen Abschnitt angegebenen Methoden behufs Deffinirung der Glastafeln mittelft Zinkschablonen bedarf man der sogenannten Druckfarbe. Die Beschaffenheit dieser Farbe muß berart sein, daß selbe allen Anforderungen. die man an selbe stellt, vollständig entspricht. Sie muß in erfter Linie genügend elaftisch sein, um einem starken Sandstrahl ausgesett, den Sand zurückschleudert, ohne dabei verlett zu werden, sie muß gut druckfähig sein, sowohl von Zinkschablonen als auch von Originalplatten und schließlich auch im verdünnten Zustande zum Malen mit dem Vinsel tauglich sein. Es giebt verschiedene Vorschriften, welche mehr oder weniger zu dem einen oder zu dem anderen Zwecke aute Dienste seisten; solcher Druckfarben, die jedoch allen hier gestellten Un= forderungen entsprechen, giebt es wenige. Um meisten begegnen wir verschiedenen Leimlösungen in der Fachliteratur veröffent= licht, sie werden auch sehr oft in Anwendung gebracht, ob= zwar sie dem Zwecke nicht vollständig entsprechen. Ein Autor hat 3. B. in seinem Buche die Rusammensetzung dieser Farbe, welche er verwendet — der einzige intereffante Punkt, den dieses Werk geboten haben dürfte — aus leicht zu errathenden Gründen verschwiegen, dafür aber Mittheilungen, wie z. B. Herstellung des Fenfterglases, das Lasiren und Rubiniren des Glases. veröffentlicht, welche jedoch durchaus nicht in den Rahmen des Werkes paffen und in der Fachliteratur fehr oft Wieder= holung gefunden haben.

Fast bei allen Sandblasmaschinen ist der Kasten, in dem die Mattirung vor sich geht, mit Gummiplatten ausge-

füttert. Gummi ist auch das elastischefte und gegen Sandstrahl widerstandsfähigste Material, weshalb man auch besacht sein mußte, dasselbe zur Erzeugung der Druckfarbe zu verwerthen. Zu dem Zwecke löst man Abfälle von Gummisgegenständen, die in Gummiwaarenfabriken leicht zu beschaffen sind, auf. Als Lösungsmittel für Gummi ist Aether, Naphta 2c.


Für unsere Zwecke paßt Naphta wegen ihrer Billigkeit am vortheilhaftesten. Die Lösung geschieht in einem großen verschließbaren Gefäß und dauert mehrere Tage, während welcher Zeit die Masse oftmals durchgerührt werden muß. Ift die Masse vollständig gelöft, so bereitet man sich eine zweite Mischung, indem man Federweiß mit Terpentinöl aut abreibt und der abgeriebenen Masse zur Sälfte Dicköl zusett und nochmals durch Reiben durcheinandermischt. Diese Operation verrichtet man am besten auf einer großen Reibtafel mit einem Glasreiber. Auch diese Masse muß man in einem verschlossenen Gefäße aufbewahren. Bei dem Herstellen der Druckfarbe nimmt man gleiche Gewichtstheile von diesen beiden Mischungen, verreibt selbe auf der Reibtafel gut zusammen, so daß die neue Masse die Consistenz einer teigartigen Mischung annimmt. Derartig hergestellte Farbe eignet sich vollständig zu allen unseren Zwecken, zum Bedrucken auf Hohlglas, zum Drucken oder Schabloniren bei Zinkschablonen, zum Malen, zu welchem Behufe selbe jedoch mit Terpentinöl etwas verdünnt, d. h. malfähig gemacht werden muß.

Das Bedrucken der Tafelgläser mittelst Bink-schablonen.

Wir haben bereits im vorletten Abschnitte erwähnt, daß man die Zinkschablonen auf zweierlei Art verwenden kann. um Tafelglas zu bessiniren. Die erste Methode, die mehr für Tafelglas von größerer Dimension bestimmt ift, besteht darin, daß man Zinkschablonen zum Drucken verwendet. Ist die Tafel größer als die Schablone, so muß man berücksichtigen. daß zwei oder mehrere Abdrücke auf die Tafel gemacht werden und bementsprechend die Eintheilung treffen. Bei dem Drucken muffen ftets zwei Versonen beschäftigt sein, welche die Arbeit gemeinschaftlich verrichten. Außer der bereits er= wähnten Druckfarbe benöthigt man auch eine gute, gerade geschliffene Eisenspachtel, welche jedoch um 1-2 Cm. länger als die Breite des Deffins auf der Schablone sein muß. Auf eine Längsseite dieser Spachtel wird die Druckfarbe ziemlich dick an der scharfen, jedoch abgerundeten Kante angestrichen. u. z. so viel, daß nach dem gänzlichen Bestreichen der Schablone noch genügend Farbe an der Spachtel zurückbleibt. Der erfte Arbeiter legt die Schablone an die vorgezeichnete Stelle ber Glastafel und hält die erstere an ben Ranten fest, bamit tein Verschieben während des Druckes entsteht. Der Drucker stellt sich diesem Arbeiter entgegen, legt die Farbenspachtel in einer schrägen Lage (Fig. 5) an die Schablone bei bem äußersten Ende, drückt vorsichtig und gleichmäßig, indem er zugleich die Spachtel an das andere Ende bewegt. Durch diese Manipulation wird die an der Spachtel befindliche Farbe in die

Vertiefungen der Schabsone eingepreßt und an der Glastafel befestigt, während man gleichzeitig die überflüffige Farbe durch das Bewegen der Spachtel abstreicht.

Für große Schablonen benützt man auch mit Vortheil Spachteln von hartem Holz, welche viel elastischer sind und etwaigen in der Schablone oder in der Glastafel vorkommen-



den Unebenheiten sich besser anpassen. Die Schabsone soll immer nach allen Richtungen ganz eben sein und sich an die Glastafel gut anschmiegen. Die Glastafel liegt auf einem gerade gehobelten Arbeitstisch, während die eine dem Drucker zugekehrte Kante an eine am Tische besestigte erhöhte Leiste stößt, welche jedoch nicht stärker als die Glastafel sein dark.

Diese Leiste hat den Zweck, ein Verschieben der Glastasel während des Abspachtelns zu verhindern. Während dieses Abspachtelns darf die Schabsone nicht gehoben oder seitwärts gerückt werden. Hat der Drucker den gleichmäßigen Strich über die Schablone außgeführt, so wird gleichzeitig darauf geprüft, ob alle Stellen mit der Druckfarbe gehörig außgefüllt sind. Kommen jedoch Stellen vor, bei denen nicht genügend Farbe abgelagert ist, so werden sie mit einer kleinen Spachtel auf dieselbe Art außgebessert. Nun folgt das Absehen der Schablone. Dieses verrichtet der Drucker, indem er die beiden freien Ecken langsam faßt und vorsichtig nach und nach hebt, während der andere Arbeiter fortwährend die gegenüberliegende Seite durch Andrücken sesthält und erst dann außläßt, wenn das ganze Dessin schon abgedeckt ist.

Hat man mit einer Schablone die ganze Glastafel dessinirt, so kann man dieselbe nach halbstündigem Trocknen zum Abblasen übergeben. War jedoch die Glastafel größer und werden demnach mehrere Abdrücke benöthigt, so überträgt man auf dieselbe Art den ersten Druck von der Schablone, läßt das Dessin etwas trocknen, worauf der zweite Druck folgt. Bei diesem zweiten Nebertragen muß die Schablone genau an den ersten Druck angepaßt werden, damit das Muster regelmäßig fortläuft, ebenso wie die Zimmermaler ihre Schablonen verwenden. Auf dieselbe Weise wird der zweite, dritte 2c. Druck angebracht, respective die ganze Tasel bedruckt.

Das auf der Tafel aufgedruckte Muster muß vollständig rein mit scharfen Contouren reliefartig hergestellt sein, sehler= hafte Stellen kann man auch mittelst eines Pinsels auß= bessern.

Die zweite, schnellere und einfachere Methode zur Verzierung des Taselglases besteht darin, daß man die Schablonen direct als Schutz gegen den Sandstrahl benützt. Bei derartiger Behandlung muß jedoch die Schablone mit einem

widerstandssähigen Deckgrund auf einer Seite bestrichen sein, welcher wieder die Zinkschablone selbst vor dem directen Ansgriff des Sandstrahls schützt. Als Schutzmasse kann man die bereits erwähnte Decksarbe verwenden, welche in 2—3 Lagen aufgestrichen wird, u. z. derart, indem der nächste Anstrich erst dann folgt, wenn der vorhergehende gut getrocknet ist.

Statt der Deckfarbe kann man auch einen 2-3 Mm. starken Rautschukanstrich anwenden, welcher gegen Sandstrahl noch widerstandsfähiger ift. Dieser Anstrich wird in heißem Rustande auf die Zinkschablone aufgetragen. Es ift selbstwer= ständlich, daß bei derartigen Arbeiten die andere Seite ber Zinkschablone theilweise auch mit der Farbe oder Kautschuk beschmutt wird, ferner daß diese Schutmasse das durchbrochene Muster, namentlich die feineren Partien manchmal auch ganz verbeckt oder wenigstens die scharfen Contouren des Deffins beeinträchtigt. Man muß bemnach berartige Schablonen, nachdem sie vollständig trocken geworden find, an der Rückseite gehörig reinigen und mit kleinen, scharfen Mefferchen die Verunstaltungen ber scharfen Abgrenzung durch Wegschneiden der darüber= ragenden Anstrichmasse zu repariren suchen, wobei auch die ganz verbeckten Partien durch genaues Ausschneiden wieder hergestellt werden muffen. Mit einer derartigen Schutzbecke versehene Schablonen kann man 500-1000mal verwenden, bevor selbe eines neuerlichen Anstriches bedürfen und dabei fann man nur die schadhaften Stellen ausbeffern. Namentlich die mit der Rautschutdecke versehenen Schablonen find beinahe unverwüftlich und rentiren sich ungemein.

Bei Verwendung wird die Schabsone mit der blanken Seite auf die Glastafel gelegt und mittelft kleinen Klammern an den Kändern überall befestigt, worauf beides dem Sandstrahle ausgesetzt werden kann. Es ist jedoch zu berücksichtigen,

daß zu berartigen Arbeiten beibe Theile, sowohl Schablone als auch die Tafel, gleicher Größe sein müssen oder darf dieselbe wenigstens nicht viel variiren, da sich sonst die Besestigung mit den Klammern sehr schwer andringen läßt. Diese Wethode kann als die einfachste und schnellste gelten, nachdem ein einzelner Arbeiter gemüthlich 20—40 Stück Glastafeln (je nach der Größe) in einer Stunde abblasen kann, wobei er auch das Besestigen der Schablone besorgt.

Das Bedrucken der Tafelgläser von Metallplatten.

Hat uns nun, wie wir aus den vorigen Abschnitten ge= sehen, die Schablone zur Massenproduction von dessinirten Tafeln vorzügliche Dienste geleistet, so barf man keinesfalls glauben, daß sich selbe auch zur Serstellung von feineren, com= plicirteren Muftern, wie 3. B. Figuren, Blumen, ornamentalen Darstellungen 2c. eignet. Die Schablone beherrscht ein eigenes Feld, deffen Grenzen nicht überschritten werden können, fie liefert Zeichnungen, welche aus zahlreich sich wiederholenden Fragmenten bestehen und eine längere Linie ober Schattirung nicht dulden. Eine derartige bessere Decoration liefert uns das Druckverfahren von Metallplatten, ähnlich demjenigen, welches zum Herstellen von Zinkschablonen beschrieben wurde. Mittelft dieser Methode lassen sich Zeichnungen jeder Art, auch in etwas starker Strichmanier ausschattirt, mit Leichtigkeit auf Glas übertragen und mittelft des Sandstrahles fixiren. All= gemein scheint auch die völlig irrige Ansicht verbreitet (meistens durch verwandte Fachbücher), daß man selbst Copien feiner Gelatinebilder nach photographischer Driginalaufnahme dem Sandstrahle aussehen kann, was jedoch vollständig erlogen ist, denn der Sandstrahl verträgt nicht einmal eine feinere aufgedruckte Schattirung in Strichmanier, während diese Striche mindestens ½ Mim. breit sein müssen, da sie sonst wegen ungenügenden Haltens von dem Sandstrahle abgerissen werden könnten.

Das directe Druckversahren auf Glastaseln von Metallsplatten zerfällt in zwei Abtheilungen, u. z.: Erzeugen der matten Dessins auf hellem Hintergrunde, und wieder umgeskehrt: Helle Zeichnungen auf mattem Hintergrund.

Diese beiden Arten hängen von der Beschaffenheit der betreffenden Druckplatte ab, ist auf derselben die Zeichnung vertiest eingeätzt, so liesert diese ein helles Bild auf mattem Grunde, ist jedoch die Zeichnung auf der Platte erhaben und der Hintergrund 'tief geätzt, so erhält man das umgekehrte Verhältniß.

Die Herstellung der Druckplatte haben wir bereits kennen gelernt. Es sei nur zu erwähnen, daß Stahlplatten bedeutend geeigneter erscheinen als Platten von anderem Metall, da erstere in Folge ihrer Härte länger aushalten. Die Obersläche dieser Platten braucht keine hochseine Politur, wie es regelmäßig bei gekauften Platten der Fall ist, zu haben, hauptsächlich ist darauf zu sehen, daß die politet Fläche vollständig eben und ohne geringste Vertiesung erscheint. Mit derartigen Fehlern sind jedoch die meisten fabriksmäßig hergestellten Platten ausgestattet, weshalb auch zu empsehlen ist, daß man selbe nochmals überschleist. Dieses Ueberschleisen geschieht mit einem ziemlich breiten, ebenen Vimsstein unter Zuhilfenahme von Terpentinöl, womit man bei gleichmäßigem Druck nach allen Richtungen schleift und ebnet. Hiedurch wird zugleich

auch die lästige Hochpolitur entfernt, da selbe dem Zeichner

für die Augen schädlich ift.

Um sich zu überzeugen, daß die Platte vollständig eben ist, wird auf die Oberfläche Druckfarbe aufgestrichen und mit einer Spachtel, welche so breit wie die Platte ist, derart abgestrichen, als wie wenn man drucken wollte. Dieselbe Procedur wiederholt man auch in der Querrichtung. Zeigt sich nach dem Abspachteln keine abgelagerte Farbe auf der Oberfläche, so ist dieselbe gerade.

Der Zeichner zeichnet auf die bereits beschriebene Art mit der Asphaltsarbe den betreffenden Gegenstand, sei es eine allegorische Figur, Blumenbouquet, Bordüre, Ecken 2c., auf die Platte, wobei er schon darauf Rücksicht nehmen muß, zu welchem Zwecke die Zeichnung bestimmt ist. Die Zeichnung wird genau mit Bleistift aufgepaust. Soll selbe hell auf mattem Grunde erscheinen, so legt der Zeichner auf der Druckplatte den Hintergrund an, indem er auch zugleich das Muster mit derselben Decksarbe ausschattirt und die einzelnen Contouren anlegt. Die Schattirung besteht regelmäßig in Strichmanier, wobei die einzelnen Striche und Zwischenräume nicht unter ½ Mm. schmal sein dürfen, um die Correctheit im Druck und Abblasen aufrecht zu erhalten.

Soll jedoch das Muster matt auf hellem Grunde erscheinen, so legt der Maler die Zeichnung an und läßt den Hintergrund blank. Dieses Anlegen geschieht jedoch derart, daß das ganze Muster mit der Decksarbe bestrichen wird, indem man auf die inneren Contouren und Schattirungen gar nicht Kücksicht nimmt und nur die äußeren Grenzen genau einhält. Ist die Farbe völlig trocken, so werden wieder die inneren Contouren und Schattenstriche mit Bleistift auf die Farbe aufgepaust, und mittelst einer spißigen Nadel — der sogenannten

Lithographennabel — ausgekratt. Diese einzelnen Striche müssen ebenfalls mindestens ½ Mm. breit und bis auf die blanke Oberfläche ausgekratt sein. Während bei Zeichnungen ersterer Art das Dessin geätt wird und die Schattirung nebst dem Hintergrunde reliefartig hoch bleibt, ist es bei der zweiten Methode verkehrt, die Zeichnung ist erhaben, die Schattirung und der Hintergrund tief geätt.

Um jedoch Platten letterer Art besser abspachteln zu können, muß dieser tief geätzte Hintergrund nach außen eine gewisse Abgrenzung haben, welche derart erzielt wird, indem man rings um die Zeichnung herum einen beiläufig 1 Cm. breiten Raum für den Hintergrund freiläßt und das Uebrige wieder mit der Decksarbe zustreicht.

Ist die Platte vollkommen trocken, so wird der übliche Wachsrand angebracht und die Zeichnung auf die bereits bestannte Art geäßt. Die Tiefe der Aetung soll beiläufig 1/2 Mm. betragen, keinesfalls mehr, da die abgedruckte Farbenschichte wenn selbe reliefartig zu hoch ist, sich beim Ueberwalzen plattbrückt und die seinen Striche zu breit ausfallen. Ist die Platte genügend geäßt, so wird die Säure abgegossen, der Wachsrand entfernt und die ausgemalte Deckfarbe mit Terpentinöl abgewaschen, worauf man mit dem Drucken sofort beginnen kann.

Einen gewissen Kunstsinn und zugleich Sparspstem muß man bei dem Arrangiren der Zeichnungen auf den Platten beobachten, Mittelstücke, wie z. B. große Figuren und Blumen-bouquets, werden immer nur zu einem Stück auf der Platte gezeichnet, während Bordüren immer 3 oder 4 nebeneinander laufend auf einer anderen Platte angebracht werden können. Für Eckenverzierungen verwendet man eine dritte Platte, worauf alle vier Ecken beisammen gezeichnet sind. Auf diese Art kann man mit einmaligem Druck die ganze Bordüre oder alle vier

Eden herstellen, wodurch viel an Zeit, Arbeit und Material erspart wird. Für besonders lange Taseln kann man auch die Bordüre, wenn selbe nicht ausreicht, anstückeln.

Zum Drucken verwendet man die bereits erwähnte Drucksarbe von aufgelöstem Gummi. Zum Uebertragen des Dessins bewährt sich am besten ein gut geleimtes Seidenpapier prima Qualität, andere in manchen Büchern anempsohlene Sorten von präparirtem Papier leisten nicht einmal so gute Dienste und ist jedes Präpariren vollständig zwecklos; man sorge nur für gute Qualität.

Hat man mittelst der Schreibfeder die Tafel ausgemessen. resp. die Lage der Bordure, Eden und des Mittelftudes angemerkt, so schreitet man zum Drucken. Die gehörig abgeriebene Druckfarbe wird mit einer breiten Spachtel auf die auf dem Arbeitstisch ruhende Druckplatte derart aufgestrichen, daß selbe das ganze Deffin bedeckt und beffen Bertiefungen gehörig ausfüllt. Run nimmt der Arbeiter die große Abziehleiste oder Abziehspachtel, sett diese an den untersten Theil der Blatte an, und schiebt fie unter gleichmäßigem Drucke langfam über das ganze bedeckte Deffins. Durch diese Manipulation wird bei einiger Uebung die auf der Platte befindliche überflüffige Farbe gänzlich abgeschabt und bleibt nur in den vertieft ge= ätten Stellen abgelagert liegen. Sofort nach dem Abziehen der Farbe wird ein der Größe des Dessins passend zugeschnit= tenes Stück Seidenpapier auf die Platte ausgebreitet, mit der flachen Hand etwas angedrückt, worauf noch eine oder zwei Lagen Tuch zu liegen kommen. Um den Druck auf das Papier übertragen zu können wird die Platte dem Drucke einer autographischen Presse ausgesetzt, wozu ein einmaliges Passiren genügt, worauf die Tuchlage abgenommen und das Seiden= papier vorsichtig an einer Seite langsam gehoben wird.

Wenn alle Vorschriften genau eingehalten wurden, so hat man nun bas ganze Deffin aus den vertieften Stellen der Platte erhaben aus der Druckfarbe bestehend, am Papier fehlerfrei haftend. Dieses Papier wird sofort mit dem Druck nach unten auf die betreffende, vorgemerkte Stelle der Glastafel aufgelegt und mit der Tuchwalze gehörig angewalzt, damit sich der kleberige Druck mit der Glasoberfläche überall bindet. Auf dieselbe Art verfährt man mit den nächsten Abdrücken, bis die ganze Tafel bedruckt erscheint. Man muß jedoch eine gewisse Reihenfolge bei dieser Arbeit beobachten und dieselbe berart eintheilen, daß zuerst die Ecken, an diese anschließend die Borduren, und dann erft das Mittelstück gedruckt und aufgeklebt werden. Selbstverständlich muß man für das gehörige Aneinanderpassen Sorge tragen und namentlich bei Bordüren durch Anstückeln oder Abschneiden bei Tafeln verschiedener Dimensionen sich auszuhelfen suchen, ohne dabei aber die Symmetrie zu schädigen. Nachdem die fertige Tafel 1 Stunde getrocknet wurde, kann man bas Seidenpapier entfernen, Diefes geschieht, wenn man einen weichen Schwamm entweder mit Essia ober mit lauwarmem Wasser tränkt und damit das Papier einigemale bestreicht, worauf dasselbe sehr leicht abgezogen werden kann, während der Druck vollständig am Glase haften bleibt. Etwaige Unregelmäßigkeiten, die bei den zusammen= gesetzten Stellen der Bordure oder Ecken immer vorkommen und unvermeidlich sind, werden noch mit einem feinen Pinfel mittelst der verdünnten Farbe von geübter Hand ausgebeffert oder leere Stellen nachgetragen. Ist die Farbe halbwegs trocken (in 1-2 Stunden), so kann die Tafel abgeblasen werden.

Diese Manipulation ist jedoch nur in dem Falle anwends bar, wenn das Dessin in Drucksarbe übertragen und der blanke Hintergrund dem Sandstrahle ausgesetzt wird. Wollen

Fig. 6.



wir jedoch das umgekehrte Verfahren anwenden, nämlich matte Decorationen auf hellem Grunde, so muß die Herstellungsmethode theilweise geändert werden. In erster Linie müssen die Druckplatten danach gearbeitet sein, d. h. mit einem circa 1 Cm. schmalen, um das Dessin lausenden Hintergrunde, wie bereits mitgetheilt wurde, versehen sein. Dieses ist namentlich bei Mittelstücken der Fall, während die Bordüren nur an ihren beiden Längsseiten den Hintergrundstreisen angebracht haben und die beiden Enden behufs Jusammensehung frei sein müssen. Bei Eckenverzierungen kann man je nach Bedürfniß verschiedene Eintheilung treffen. Das Drucken, Uebertragen und Einwalzen geschieht auf dieselbe Art, ebenso wird auch das Seidenpapier wie oben erwähnt, entsernt. Fetzt erst solgt die weitere, von der ersten Methode abweichende Manipulation, welche jedoch ziemlich einfach ist.

Wir haben bereits bemerkt, daß bei dieser letzten Art von Zeichnungen das Dessin hell ist und nur die einzelne Schattirung, Contouren, sowie der 1 Cm. breite Hintergrundsansfang aufgedruckt wird. Nun heißt es diesen schmalen Streisen durch weiteres Anlegen von Decksarbe derart fortzusetzen, daß schließlich alle diesenigen Stellen, welche am Glase hell bleiben sollen, mit der Decksarbe bestrichen erscheinen, und nur das Dessin blankes Glas zeigt. Bei diesem Zustreichen werden auch manche Unregelmäßigkeiten im Druck reparirt und die Tasel wäre zum Abblasen fertig. Figur 6 stellt eine nach diesem Versahren gearbeitete Tasel vor.

Herstellung kleiner Glasschilder und Afsichen mittelst Schablonen.

Un den meisten Thuren und Fenstern unserer Geschäfts= locale sehen wir oft kleine Tafeln mit Aufschriften, wobei die Buchstaben und Randverzierung aus färbigem Glase, während der Hintergrund aus weißem matten Glase besteht. Viele von diesen Tafeln, namentlich diejenigen besserer Qualität, find mittelft Flußfäureätung hergeftellt, ein großer Theil ent= stammt jedoch auch der Sandbläserei. Die zu dem Zwecke ver= wendeten Glastafeln find mittelft Ueberfang gefärbt. Es würde zu weit führen, die Herstellungsmethode dieser Glasart genau zu beschreiben, es paßt auch nicht in den Rahmen dieses Buches, weshalb wir uns nur auf die allernothwendigsten Merkmale beschränken. Derartige Glastafeln bestehen aus gewöhnlichem weißen Tafelglase, welches an seiner Oberfläche an einer Seite mit einer dunnen Schichte von intensiv gefärbtem Glase über= zogen erscheint. Während das mit Rupferrubin dunkelroth gefärbte Tafelglas blos als Ueberfangglas hergestellt wird, eristiren Tafelgläser anderer Farbe, wie 3. B. blau, grün, gelb, violett und opak, sowohl massiv gefärbt als auch mit Ueberfang hergestellt. Die maffiv gefärbten Gläfer find in ber Regel etwas intensiver in der Färbung als überfangene, außer= dem ist bei blau, grün und violett die Farbenschichte etwas stärker als bei Rupferrubin. Gelbes Glas existirt selten überfangen, meistens ist es ein mit Rohlen gefärbtes, massives Goldgelb, oder ein mittelft Chlorfilber an einer Seite lafirtes Gelb, welches auch zu Sandblasverzierungen, da diese lafirte Schichte vom Sandstrahle zerstört wird, am geeignetesten erscheint.

Man darf jedoch nicht glauben, daß diese Ueberfangschichte bei den rothen, blauen, grünen und violetten Ueberfangtafeln ganz außen an der Glasoberfläche fich befindet. Der Glas= macher bildet bei der Herstellung dieser Gläser ein Rülbchen von farblosem Glase, über welches (namentlich bei rother Färbung) das Farbenglas aufgenommen wird, und darüber fommt erft die große Masse gewöhnlichen weißen Tafelglases, welches die Stärke der Glastafel bildet. Diese farbige Schichte ist namentlich an benjenigen Stellen, welche ber Pfeife bes Glasmachers näher liegen, etwas tiefer eingebettet, welcher Umstand bei größeren Tafeln stets zu berücksichtigen ist. Der färbige Ueberfang läßt sich demnach durch einfaches Mattiren des Glases nicht entfernen, vielmehr muß der Sandstrahl länger einwirken und tiefer eindringen, bevor das farblofe Glas zum Vorschein kommt. Miller hat in seinem Buche die Methode des Schattirens derartiger Gläser beschrieben, wobei das Glas mit aufgedrucktem Deffin zuerst nur theilweise geblasen wird, so daß nur eine ganz schwache Schichte des Ueberfangs schwindet und dieser darauf etwas lichter in der Färbung wird. Hier= auf werden nochmals einige Partien der Zeichnung mit der Deckfarbe (die alte Farbe und Druck bleibt) zugedeckt und die Tafel nochmals geblasen, so daß nach dem zweiten Abblasen die Ueberfangschichte entweder sehr licht wird oder auch gang= lich schwindet. Derartige Tafeldecorationen in mehreren Tönen haben zwar ein hübsches Aussehen, die Herstellung ist jedoch mit sehr vielen technischen Schwierigkeiten verbunden, so daß man nie sicher arbeiten kann. Wir erwähnen speciell die un= gleiche Stärke des Ueberfanges, so daß es oft vorkommt, daß an einer Stelle der Tafel derselbe schwindet, während andere

Partien noch färbig erscheinen. Außerdem kann man die Zeit, wie lange ein einzelner Ton zum Abblasen braucht, nie vorsauß genau bestimmen und eine Controle erst dann möglich ist, wenn die Tasel auß dem Kasten abgeblasen kommt, absesehen davon, daß der frisch gefüllte scharfkantige Sand rapider wirkt, als wenn er 2—3 Stunden in Gebrauch ist und immer seiner wird. Solche Decorationen in mehreren Tönen auf Uebersanggläser werden meistens mittelst Glasätzerei viel schöner und leichter hergestellt, wobei man auch das Gelingen während der Arbeit genau controliren kann.

Fast alle Glasschilder, welche aus Ueberfangglas hergestellt werden, haben ein ungemein plastisches Aussehen. die Buchstaben, sowie auch die Verzierungen bleiben reliefartig in Farben, während der Hintergrund 1-2 Mm. tief ausgeblasen wird. Um eine derartige Tiefe des Hintergrundes erzielen zu können, müffen die Gläser länger dem Wirken des Sandstrahles ausgesett bleiben. Die betreffenden Buchstaben werden aus ftarkem, gut geleimtem Cartonpapier mit Stanzen ausgestanzt. Um diese Specialität rationell und mit Erfolg betreiben zu können, braucht man mehrere Garnituren von Stanzen für gange Alphabete und zwar in diverfen Größen. Auch für die Eckenverzierungen und verschiedene kleinere Schilderausschnitte kann man sich Stanzen anschaffen. Die Eintheilung in der Ausführung kann man berart treffen, daß man färbige Buchstaben auf mattem Grunde, oder matte Buchstaben auf färbigem Medaillon, oder auch beides zusammen in Anwendung bringt. In Figur 7 seben wir eine berartige Glastafel mit Aufschrift. Während die obere und untere Reihe von Buchstaben aus färbigem Glase auf krystallmattem Grunde erscheinen, besteht die mittlere Partie aus matten Buchstaben auf einem farbigen Schilde. Die Herstellung derartiger Schilder ist ziemlich ein= fach. Hat man für die obere und untere Reihe die nöthigen Buchstaben ausgestanzt, so bereitet man sich eine getreue Copie des Schildes auf einem Papierbogen, worauf die Schrift genau eingetheilt und mit starken Linien skizzirt wird. Die Glastafel wird in richtiger Lage, mit der Ueberfangschichte nach oben, darauf gelegt, worauf das Auslegen der ausgestanzten Bestandstheile folgt.

Zu dem Zwecke hat man eine dicke Leimlösung bereit, mit welcher die einzelnen Theile auf der Rückseite bestrichen





werden, jedoch ganz dünn, worauf jeder Theil in seiner richstigen Lage, wie es die durchscheinbare Stizze veranschaulicht, aufgelegt wird. Zuerst wird die Randverzierung, bestehend aus mehreren Papierstreisen und gestanzten Eckenverdindungen aufgelegt, worauf die einzelnen Buchstaben an die Reihe kommen. Bei diesem Auflegen muß man genau beobachten, daß jeder Buchstabe genau vertical und nicht in schieser Lage sich besindet, wodurch daß ganze Bild störend für daß Auge wäre. Daß mittlere Wort auf unserer Tasel besteht auß matten Buchstaben, welche sich in einem verziert färbigen Felde bestinden. Derartige Felder verschiedener Dimension kann man

sich entweder selbst schneiden oder hat man für deren einzelne Berzierungen ebenso wie für die Ecken eigene Stanzen. Die für das Feld bestimmten Buchstaben werden genau eingetheilt und vorgezeichnet, worauf selbe auch ausgestanzt werden.

Bei diesem Ausstanzen, wo demnach die Buchstaben verstieft geblasen am Glase erscheinen sollen, darf man nicht versgessen, daß die Buchstaben A, B, D, O, P, R eingeschlossene Theile besitzen, welche nach dem Stanzen wohl aufzubewahren sind, da selbe ihre Verwendung schon sinden. Ist demnach so ein Mittelschild fertig ausgestanzt, so folgt auf dieselbe Art dessen Ausstelschild servig ausgestanzt, wobei auch, falls einige von den oben angesührten Buchstaben in Verwendung kamen, die betreffenden ausgestanzten und dazu gehörigen Theile durch ihr Aussteben in richtiger Lage verwendet werden müssen.

Bei allem Aufkleben muß man beobachten, daß die Leimsschichte in dünner Lage gestrichen wird, damit bei dem Aufslegen der einzelnen Buchstaben und Theile kein überflüssiger Leim sich seitwärts herauspreßt, wodurch die Contouren nicht genügend scharf und wie zerrissen nach dem Blasen ausfallen würden.

Ist die Tasel getrocknet, so kann sie dem Sandstrahl ausgesetzt werden. Je länger derselbe auf die nicht geschützten Stellen einwirkt, desto tieser werden dieselben geblasen, desto rauher und körniger wird auch diese Fläche. Derartige, sehr ties geblasene Schilder haben ein schönes Aussehen und sind den geätzten Taseln ebenbürtig, wobei sie noch den Vorzug haben, daß sie bedeutend billiger herzustellen sind.

Die Verzierung der Hohlgläser, mit besonderer Berücksichtigung der Beleuchtungsgläser.


Mit dem Aufkommen der Sandblasmaschine war man gleichzeitig bemüht, dieselbe für alle Arten von Gläfern auszunüten, um sowohl gerade Flächen bei den Tafelgläsern, als auch ovale, runde oder eckige Gegenstände, zu denen haupt= fächlich das Hohlglas gezählt werden muß, mattiren oder deffi= niren zu können. Die Herstellung der Verzierungen auf Hohlglas mittelst ber Sandbläserei ist wesentlich verschieden und anders beschaffen wie bei Tafelglas, in erster Linie ist es die Sandblasanlage selbst, welche eine ganz andere Construction besitzt. Während bei der Sandblasmaschine für Tafelglas die betreffende Tafel langfam von einer Seite zur andern in gerader Richtung bewegt wird, ist die Anlage für das Hohl= glas derart construirt, daß der Glasgegenstand, an einem Conus befestigt, sich mit diesem um die eigene Achse dreht, und außerdem bei den neuesten Maschinen der Conus dabei zugleich eine Kreisbewegung von beiläufig 90° beschreibt. Auf diese Art ist man im Stande, runde Gegenstände durch ein= maliges Umdrehen vollständig zu mattiren.

Das Dessiniren ober Bemustern von Hohlglasgegenständen kann eben so wie bei Taselglas auf zweisache Art geschehen, durch Ueberdrucken von Metallplatten oder mittelst Schablonen. Unter den Hohlgläsern sind es hauptsächlich Beleuchtungs-gegenstände billigerer Erzeugung, welche auf diese Weise raffinirt werden, anderes Hohlglas, wie z. B. Krüge, Pocale, Becher, Vasen zc. werden meistens durch Mattähung raffinirt,

da sie sich wegen ihrer verschiedenartigen Façon zum Mattiren mit dem Gebläse nicht besonders eignen und eine hübsche Decoration, in Mattätung ausgeführt, bedeutend feiner aussieht.

Von den Beleuchtungsgegenständen kommen Augeln, Tulpen, Gasschalen, Umpeln, Ballons, Chlinder 2c. zur Verwendung, entweder zum gänzlichen Mattiren, oder zum Anbringen eines hellen oder matten Dessins. Die Herstellung





der Platten geschieht auf dieselbe Art, wie es bei Tafelglas beschrieben wurde, nur muß man bei diesen Arbeiten darauf Rücksicht nehmen, daß die betreffenden Dessins der Größe und Façon des Gegenstandes angepaßt werden müssen.

Man darf bemnach namentlich bei runden Sachen keine großen Muster wählen, da sonst das Papier bei dem Aufslegen zu viel Falten wirft und der abgezogene Abdruck nicht rein wird. Vielmehr wählt man kleinere Zeichnungen in ornasmentalem Styl oder Bouquets, mit bogenförmigen Bordüren eingefaßt. Die Zeichnung auf der Platte wird derart arangirt,

daß mehrere Muster auf einen Druck abgezogen werden können, welche sodann zerschnitten und einzeln aufgeklebt werden. Was die Tiefätzung der Platte anbelangt, so gilt auch hier das bereits Erwähnte und wir wiederholen nochmals, keine zu seinen Striche in der Schattirung des Dessins in Anwendung zu bringen, derartige seine Zeichnungen lassen sich namentlich bei Hohlglas sehr schwer abblasen, nachdem der Sandstrahl oft bei der runden Form der Gläser in schiefer Lage wirkt und sein aufgedruckte Partien mitreißt. Kräftige, stylvolle und dabei einfache Zeichnungen sind die dankbarsten.

Zum Drucken benützt man auch hier die bereits besichriebene Druckfarbe, aus aufgelöstem Gummi, Dicköl und Federweiß bestehend. In Figur 8 sehen wir eine Tulpe mittelst Sandstrahl decorirt, deren Herstellung wir näher besichreiben werden.

Die rohen Tulpen, welche zu unserem Zwecke verwendet werden sollen, brauchen oben keine geschliffenen Zacken zu haben, diese kann man nach dem Abblasen herstellen. Es ge= nügt demnach, wenn das Glas nur oben abgesprengt und unten gerade abgeschliffen ift. Bei der Druckplatte arbeitet ein Drucker, das Aufkleben beforgen zwei Mädchen, während eine geübte Arbeiterin das Rohglas durch Striche genau eintheilt und die bereits abgezogenen Deffins an fehlerhaften Stellen mit einem feinen Binsel mit der Deckfarbe ausbessert. Als Nebertragungspapier genügt ein gutes Seidenpapier, welches gar nicht präparirt werden muß. Der Arbeitstisch des Druckers hat an einer Stelle eine niedrige Leiste, welche als Stütze für die Druckplatte dient und deren Verschieben beim Drucken hindert. Vor jedem Drucken muß man die Platte von der anhaftenden alten Farbe sauber reinigen und zur Winterszeit etwas vorwärmen. Die Blatte wird gegen die Leiste angelegt,

die zähe Druckfarbe über das ganze Dessin mit einer Gisen= spachtel gestrichen und eingepreßt. Hierauf nimmt der Drucker die große Abziehspachtel, sett diese an die gegenüberliegende äußerste Stelle der gestrichenen Fläche und bewegt selbe unter starkem, gleichmäßigem Drucke an die andere Seite, wo das Dessin endet und streicht auf diese Weise die überflüssige Farbe ab. Run legt er ein der Größe der abzudruckenden Fläche paffend zugeschnittenes Stück Seidenpapier auf die Platte, darauf eine Tuchlage, und sett dieses dem Drucke der autographischen Presse aus. Nach dem Drucken wird das Seiden= papier mit den Dessins vorsichtig abgezogen und die einzelnen Theile auf einem Brette mittelst eines scharfen Messers zerschnitten. In der Regel befinden sich auf der Blatte minde= stens zwei Mittelstücke und zwei Borduren, wie Fig. 8 A zeigt, welche vier Theile auf einmal abgezogen oder abgedruckt werden. Diese einzelnen Theile müssen auf der Blatte derart arrangirt sein, daß sie einen möglichst kleinen Raum ein= nehmen, wodurch zugleich an Druckpapier erspart wird.

Sind die einzelnen Drucke zerschnitten, so werden sie der Reihe nach auf das Glas aufgeklebt. Zu dem Zwecke muß das Glas mit kleinen Federstrichen in so viel Theile einsgetheilt sein, als man Bordüren oder Mittelstücke verwendet, wobei man auch zugleich die Ansahpunkte markirt. Zuerst werden die Bordüren aufgeklebt, indem die Arbeiterin diesjenige Partie, wo die beiden Arme auseinanderlausen, an die markirte Stelle anseht und den unteren Streisen andrückt. Auf dieselbe Art wird die zweite daneben stehende Bordüre angebracht, worauf erst die beiden gegenüberragenden Arme a und d (Fig. 8) aneinander gebracht, an das Glas gedrückt, und etwaige überslüssigige Stücke abgeschnitten werden. Hauptsfächlich muß die Arbeiterin darauf sehen, daß die beiden Arme

der Bordüre symmetrisch gleichmäßig oben in einen spißen Bogen zusammentreffen. Diese beiden Arme sind etwas länger gehalten, damit man eben die Zeichnung für mehrere Größen von Tulpen oder Kugeln ausnüßen kann, während man sich durch Abschneiden der äußeren Spißen immer aushelsen kann. Nach den Bordüren kommen die Mittelstücke an die Reihe, deren Andringen genau in der Witte sehr einsach ist. Feder einzelne Druck, sowohl Bordüre als auch Mittelstück, werden durch Reiben mit einem Tuchsappen oder mit einer Tuchwalze und etwas Federweiß an die Glassläche angepreßt, damit der ganze Druck überall gut haftet und die Luftblasen entsernt werden.

Hat man 20-30 Stücke aufgeklebt, welche Arbeit, je nach der Art des Musters, ungefähr $^1/_2-1$ Stunde in Anspruch nimmt, so kann man das Papier entfernen. Dasselbe wird mit einem in warmem Wasser getauchten Schwamme etwas angeseuchtet und vorsichtig abgelöst. Ist der Druck vom Wasser trocken, so werden manche Partien, wenn nöthig, mit dem Pinsel ausgebessert, worauf nach einem weiteren 1= bis 2stündigem Trocknen die Gläser zum Abmattiren abgeliesert werden können.

Der Drucker darf nicht versäumen, nach jedem Abziehen des Seidenpapiers die Platte sofort wieder mit frischer Farbe einzuspachteln, damit der schwache Farbenüberzug nicht trocknet. Ebenso flink soll das Zerschneiden und Aufkleben der einzelnen Abdrücke geschehen, um das Trocknen der Farbe zu verhindern.

Dies ist die allgemein übliche Methode, um auf Hohlsglas complicirte oder feiner ausgeführte Zeichnungen behufs Fixirung derselben mit dem Sandstrahle, zu übertragen, und auf alle möglichen Façons, wie rund, oval, gepreßt, eckig 2c. vorzüglich anwendbar. Die hier beschriebene Art war zugleich bafür bestimmt, um helle Zeichnungen auf mattem Grunde

herftellen zu können, welches Verfahren bei Beleuchtungs= gegenständen auch zumeist angewendet wird. Will man jedoch die verkehrte Methode, matte Zeichnungen auf hellem Grunde in Anwendung bringen, so müssen auch hier selbstverständlich die Druckplatten darnach eingerichtet sein und die einzelnen Mufter den betreffenden Hintergrundstreifen als äußere Abgrenzung besitzen. Das Drucken, Aufkleben und Abziehen ist wohl dasselbe und wird blos der nöthige Hintergrund mit der Deckfarbe weiter angelegt, so daß nur das Dessin blanke Glasoberflächen zeigt. Nach dem Abblasen erscheint das Dessin matt auf hellem Grunde, welches Verfahren bei Beleuchtungs= aegenständen noch dadurch ergänzt wird, daß man derart hergestellte Gläser noch inwendig mittelft eines Drahtpinsels in der Schleiferei mattirt, wodurch die Waare an elegantem Aussehen gewinnt, indem sich zweierlei Matt bildet und die dunkelmatten Partien des Dessins sich sehr schön von dem lichtmatten Hintergrunde abheben.


Das Abwaschen der Druckfarbe, nachdem die Gläser absgeblasen worden sind, geschieht am vortheilhaftesten in warmer Lauge. Hat man ein größeres Etablissement, so baut man zu dem Zwecke eine eigene Anlage, indem man einen ziemlich großen, flachen Kessel einmauert und darunter eine Heizanlage andringt, so daß man den ganzen Tag warme Lauge haben kann. Die Lauge wird aus Soda, Asche und Wasser zusammengesetzt. Die Glasgegenstände werden hineingestellt und die ausgedruckte Farbe durch 10 Minuten ausgeweicht, worauf selbe mittelst einer steisen Haarbürste sehr leicht zu entfernen ist.

Herstellung verzierter Hohlgläser mittelst Schablonenarbeit.

Durch die günstigen Resultate der Schablonenarbeit zur schnellen Erzeugung von Mouffelintaseln angeeisert, war man lange Zeit demüht, diese sehr einsache Decorationsweise auch für die Hohlgläser zu verwerthen, dis es nach verschiedenartigen Versuchen gelang, auch diese Aufgabe zu lösen. Sbenso wie dei den Taselgläsern, beherrscht auch hier die Schablone ein eigenes Feld, zumeist Flachornamente oder Grequemuster in zusammenhängender Manier. Die Verwendung der Schablone ist jedoch bei den Hohlgläsern etwas beschränkter; erstens verslangt man dei Veleuchtungsgläsern schon etwas seinere Decoration als Schablonenarbeit, und außerdem ist das Außenützungssseld der Schablone bei Hohlgläsern derart beschaffen, das man für jede Größe, für jede Schweifung eine besondere, der Glasobersläche anpassende, d. h. genau anliegende Schablone herstellen muß.


Man unterscheidet zweierlei Arten von Schablonen, seste, aus einem Stück erzeugte, und bewegliche, aus mehreren Theilen bestehende Schablonen, welche beide Arten je nach Bedarf angewendet werden. Am meisten werden selbe zu Augeln, Tulpen und Gasschalen gebraucht. Die gebräuchlichsten Größen von diesen Beleuchtungssachen, respective deren äußerster Durchmesser ist: 12, 13, 14·5, 16, 17, 18·5 und 20 Cm. Die untere Kandweite ist sehr verschieden und hat auch auf die Kaffinirung keinen Einfluß, außerdem sind die Façons sehr verschiedenartig, speciell bei Tulpengläsern könnte man mehrere

Hunderte von Façons verzeichnen, da fast jede Beleuchtungshütte ihre eigenen Muster hat. Man unterscheidet ferner auch glatte und mit gepreßt geblasenen Flächen oder Ornamenten verzierte Beleuchtungsgläser. In Figur 9 sehen wir eine glatte Tulpe, Figuren 10 und 11 sind glatte Kugeln, während Figur 12 eine gepreßt geblasene, walzenförmige Tulpe darstellt. Figuren 9 und 10 sind mittelst einsachen, sesten Schablonen verziert, Figuren 11 und 12 benöthigen jedoch eine



complicirte, mehrtheilige Schablone. Wie wir demnach auf den Figuren 9 und 10 sehen, so befindet sich das Dessin auf der unteren Hälfte des Glasgegenstandes, während die obere Hälfte einsach matt ist. Es ist demnach selbstwerständlich, daß die betreffende Schablone dieser unteren Hälfte des Glasgegenstandes genau angepaßt werden muß, d. h. selbe muß überall an die Glasoberstäche genau anliegen. Diese halbkugelsörmige Schablone, in Figur 13 veranschaulicht, ist derart beschaffen, daß das betreffende Muster durchbrochen erscheint, wird demnach ein genau passendes Glasstück hinein beseftigt, so zeigt das Dessin die blanke Glasoberstäche, welche an diesen nicht

geschützten Stellen ebenso wie die obere nicht gedeckte Hälfte vom Sandstrahle mattirt wird. Die durchbrochenen Muster der Schablone müssen ebenfalls derart beschaffen sein wie die jenigen der Taselgläser, Flachornamente, verschiedene Grequemanier, Blumen zc. Die Schablonen selbst sind aus Metall, meistens aus Zink oder auch Messing, vom Spängler ausgedreht. Nachdem von dem genauen Anliegen der Schablone an das Glasstück die scharfen Contouren des Musters abs



hängen (Stellen, wo die Schablone nicht fest anliegt, haben verschwommene, nicht scharfe Ränder), so ist es die erste Bestingung, daß derartige Gläser stets in Eisensormen gearbeitet werden müssen, und daß die Schablone nach einem solchen Glasstück vom Spängler dazu passend hergestellt werden muß. Für jede Größe, für jede Façon muß eine besondere Schablone sein. Die Dessins werden gestanzt oder noch besser geätzt, welche Methode wir bei der Herstellung der Schablone näher beschreiben werden.

Man kann auch, wo es die Façon des Glasgegenstandes erlaubt, zwei Schablonen verwenden, indem man die zweite

auf die obere Hälfte des Glases befestigt. Diese obere Schablone muß die untere um 2—3 Mm. überragen, damit das Glas in der Mitte gedeckt ist, oder, was noch schöner ist, man verwendet Schablonen, die an ihren Kändern verschieden=artig gezackt sind und diese Zacken beim Zusammenpassen der beiden Schablonen ein hübsches Muster bilden. Selbstverständ=






Fig. 14.

lich muß die obere Schablone berart geformt sein, wie die obere Hälfte des betreffenden Glasstückes. Auf diese Art lassen sich hübsche, volle Muster ers zielen.


Das Befestigen der Scha= blone an dem Glasstücke ist sehr

einfach und sehen wir es in Figur 14 abgebildet. Bei den neueren Sandblasmaschinen ist die wellenartige 25—30 Cm. lange Stange mit Augelgelenken derart versehen, daß selbe während des Betriebes in doppelter Bewegung unterhalten wird. An diese Stange A wird der keilförmige Conus C aufgesteckt, hierauf folgt das Glasstück mit der angesteckten Schablone und zum Schluß der zweite Conus B, welcher behufs festen Zusammenhaltens aller Theile mit kleinen Holzstiften D

verkeilt wird. Die Connse sind aus Holz gedrechselt und haben in der Mitte ein rundes Loch, dessen Durchmesser etwas größer als berjenige der Mittelstange ist. Um jedoch diese Connse ohne Gesahr an das Glasstück besestigen zu können, sind dieselben an ihrer conischen Obersläche mit elastischem Gummi verkleidet. Der untere Kand der Schablone ist abgeschlossen und in der Mitte mit einem kleinen Loch zum Anpressen der Connse versehen.

Eine andere Art von Schablonen verwendet man zu dem in Figur 11 abgebildeten oder ähnlichen Beleuchtungsgläfern, wobei nur die mittlere Partie dessinirt, der obere und untere Theil jedoch matt erscheint. Derartige Schablonen bestehen aus einem Blechstreifen, welcher an die Peripherie des Glases genau anschließt und dieselbe Wölbung besitzt, während das Deffin durchbrochen ift. Diefer Blechstreifen ist an zwei ober drei Stellen, gewöhnlich dort, wo es die Beschaffenheit des Dessins erlaubt, in zwei bis drei Theile getheilt, welche wieder mittelst ein oder zwei Charnieren zusammengefügt find, während an der letten Theilung Desen angebracht werden, welche mittelft eines Eisenstiftes geschlossen werden können. Durch eine derartige Vorrichtung läßt sich die runde Schablone öffnen, um das Glas spannen und bei den Desen ver= schließen, wodurch ein festes Anliegen an das Glasstück bezweckt wird. Selbstverständlich muß auch in diesem Falle für Gläser jeder Größe, jeder Wölbung eine besondere Scha= blone sein.

Schließlich kommen wir zur letzten Gattung von Schablonen, wie auf Figur 12 ersichtlich, welche eine in modellirte Metallform eingeblasene Tulpe darstellt. Die Schablone sehen wir in Figur 15 und 16 abgebildet. Selbe besteht aus einem Gerippe, welches die Zeichnung darstellt und entweder durch Stanzen oder Aehen aus Blech erzeugt wird. Diese einzelnen Stanzen, welche ein zusammenhängendes Flachornament darstellen, müssen die genaue Wölbung der betreffenden Glassoberfläche, für welche sie bestimmt sind, haben, damit sie überall sest anliegen. Die Glasgegenstände, welche gepreßt sind, haben in der Regel fünf oder sechs eingesaßte größere Flächen, respective Medaillons, welche zum Verzieren mit derartigen Schablonen dienen, obzwar sich diese für glatte geblasene Gläser auch eignen. Um jedoch ein sestes Zusammens



halten dieser rippenartigen Bestandtheile zu erzielen, verwendet man einen aus zwei Theilen bestehenden, aus stärkerem Draht erzeugten Ring, dessen Durchmesser um 3—4 Zoll größer als derzeugten King, dessen Durchmesser um 3—4 Zoll größer als derzeugten Hing, dessen Slasstückes ist. Dieser Ring hat an der ersten Theilung (Fig. 16) Charniere, wie bei a ersichtlich, während er bei den mittelst Desen zum Schließen construirt ist. Rings an der inneren Peripherie sind kreuzsörmige elastische Drähte leicht gebogen, derart angelöthet, daß ihre äußersten Spizen irgend einen breiteren Theil des Schablonentheiles tressen, wo selbe durch Verlöthen ebenfalls befestigt werden. Auf diese Art werden die fünf oder sechs Schablonentheile an den King

befestigt. Falls jedoch jeder einzelne Schablonentheil an der bestimmten Glasoberfläche genau anliegen soll, so ist dieses Befestigen keine so einfache Arbeit. Bielmehr muffen die einzelnen Theile der Schablone zuerst an das betreffende Glasftück durch Aufkleben befestigt werden, worauf das Verlöthen folgt. Dadurch wird ein späteres überall gleichmäßiges Aufliegen der Schablone auf die Glasoberfläche gesichert. Beim Gebrauch derartiger Schablonen wird dieselbe geöffnet, die einzelnen Theile an die bestimmten Flächen angedrückt und der Ring geschlossen. Mancher würde zwar behaupten, daß diese verschiedenen Drähte, welche über die Schablone schweben, auf den Sandstrahl und beffen Wirkung auf die Glasoberfläche störend wirken, aber dies ift nicht der Fall. Die 2 bis 4 Cm. von der Glasoberfläche entfernten Drähte find für die richtige Mattirung ohne jede Bedeutung, denn nur das knappe Aufliegen eines Körpers auf der Glasoberfläche schützt dieselbe vor dem Sandstrahl.

Zum Schlusse sei noch zu erwähnen, daß auch diese Schabsonen behufs Conservirung mit einer schützenden Masse, sei es Decksarbe oder Kautschuk, überzogen werden müssen, damit sie länger halten. Dieses Ueberziehen geschieht auf dieselbe Art, wie es bei der Erzeugung von Tafelglasschabsonen beschrieben wurde und demnach nicht wiederholt werden muß.

Die Herstellung der Schablonen für Hohlglas.

Wie bereits im früheren Abschnitte angezeigt worden ift, unterscheiden wir dreierlei Arten von Schablonen, welche für Hohlgläser angewendet werden. Die erste, aus einem ganzen Stücke bestehende Schabsone findet die ausgedehnteste Verwendung. Zuerst wird die Schabsone aus Zink oder Messing vom Spängler ausgedreht, damit selbe genau an das Glas anschließt. Will man das Dessin ausstanzen, so wird auch zugleich die untere runde Dessinung ausgestanzt, soll jedoch das Dessin ausgesätzt werden, so bleibt der untere Kand vorsläusig geschlossen. Die Zeichnung wird genau auf der Schabsone ausgemessen und vorstizzirt, worauf die einzelnen Theile gestanzt werden. Hierauf kommt die Schabsone wieder auf die Drehbank, wobei die stellenweise etwas gebogenen Känder geglättet werden müssen.

Das Aleten derartiger Schablonen ift auch ziemlich ein= fach. Der Hintergrund der Zeichnung wird mit der bereits erwähnten Asphaltfarbe angelegt, d. h. aufgezeichnet, welche Methode jedoch nicht besonders empfehlenswerth erscheint, nachdem das Ausmalen ziemlich zeitraubend ist und diese Arbeit an der inneren Fläche der Schablone viele Schwierig= keiten bietet. Viel einfacher und schneller arbeitet man mit dem bereits beschriebenen Druckverfahren. Bu dem Zwecke hat man die einzelnen Theile des betreffenden Ornamentes auf einer ebenen Metallplatte in verkehrter Weise vertieft ausgeätt, wovon man auf Seidenpapier mit der Asphaltdruckfarbe Abdrücke herstellt und dieselben auf die innere Fläche der Zinkschablone überträgt. Dieses Uebertragen ift bereits beschrieben worden und es sei nur noch zu erwähnen, daß die einzelnen Theile genau aneinander paffen muffen, daß man weiter vom Uebertragen von großen Flächen absehen foll, ba diese auf der runden Fläche der Schablone mit dem Bapier Falten werfen, welche zur Unregelmäßigkeit der Zeich= nung führen. Man arbeitet daher günstiger, wenn man blos fleinere Theile bes Deffins überträgt und zwar berart, daß

ein Theil an den anderen genau anschließt. Ift das Papier abgezogen, so wird der Deckgrund mit der Farbe weiter zuge= ftrichen, sowie auch das Dessin sauber ausgebessert, denn fehlerfrei wird ein Abzug nie und man muß immer nach= helfen. Ift der Hintergrund auch angelegt, so stellt man die Schablone verkehrt auf eine Malerdrehscheibe und streicht selbe auch auswendig ziemlich ftark mit der Deckfarbe an, welcher Anstrich wiederholt werden muß, wenn der erste trocken ist. Nach dem vollständigen Trocknen folgt das Ausätzen der bloßgelegten Stellen. Bum Negen verwendet man diefelben Säuren, welche bei der Aetzung von Druckplatten anempfohlen wurden, in verdünntem Zuftande. Weil jedoch diese Art Schablonen ziemlich schwach find und burch Ginwirkung ber Säure bald warm werden, so benütt man beim Aeten eine eigene Abfühlvorrichtung. Man verwendet zu dem Zwecke eine größere Blechschale, beren Wandung etwas höher als die der Schablone sein muß, in diese Schale werden drei bis vier kleine Eisen= ober Bleiwürfel auf ben Boden gelegt, auf welchen die Schablone mit dem unteren, geschlossenen Rand ruht. In das Innere der Schablone wird die verdünnte Säure eingegoffen und zwar fo viel, daß alle bloggelegten Stellen fich unterhalb des Flüffigkeitsniveau befinden, während in die Blechschale so viel kaltes Waffer eingegoffen wird, daß die Blechschablone beiläufig 1 Cm. hoch hinausragt; man muß überhaupt darauf seben, daß die beiden Flüffigkeiten, wenn sie in schwacher Bewegung unterhalten werden, sich nicht mischen. Dieses kalte Wasserbad verhütet das Erwärmen der Schablone, sowie auch das Erweichen der Deckfarbe. Ist die Wandung der Schablone durchgeätt, fo wird dieselbe vorfichtig, damit die äußere Deckhaut nicht reißt, herausgenommen, die Saure ausgegoffen und die Deckfarbe mit Terpentinöl abgewaschen. Hierauf werden noch die verschiedenen nicht scharf geätzten Stellen mit kleinen Feilen ausgebessert und die Schablone mit einem starken Decksarbes oder Kautschukanstrich von außen versehen.

Die beiden anderen Arten von Schablonen werden sehr selten mittelst Aetzen hergestellt, da die Façon und schwache Wölbung in dieser Hinsicht Schwierigkeiten bereiten, weshalb das Ausstanzen empfehlenswerther erscheint.


Sandblasmaschinen.

Wenn man durch ein 20—30 Meter langes Rohr auf eine darunter gelegte Glastafel Sand fallen läßt, so wird dieselbe nach und nach an ihrer Oberfläche mattirt. Berswendet man jedoch ein fürzeres Rohr, und leitet in dasselbe einen starken Luftstrom von einem Bentilator, welcher den zugeführten Sand auf die Glastafel mit größerer Kraft schleubert, so wird die Mattirung bedeutend beschleunigt. Auf diesem Grundprincipe beruht das Sandblasversahren.

Es giebt speciell, was Construction anbelangt, sehr viele Arten von Sandblasmaschinen, doch unterscheiden wir, mit Rücksicht auf die Anordnung des Luftstromes, zwei Systeme. Das ältere System besteht darin, daß der Luftstrom eines Bentilators oder auch der Dampsstrahl den Sand durch eine breite Röhre, an ihrem Ende mit einem schmalen längeren Spalt dis $1^{1}/_{2}$ Meter Breite versehen, auf das zu mattirende Glas schleudert. Nach diesem System arbeiten die für Taselglas bestimmten Sandblasmaschinen älterer Construction. Ein ähn-

liches Shstem, von B. C. Tilghman, besteht darin, daß der Sand auf das Glas, innerhalb der Maschine, durch einen Luftstrom getrieben, mattirend wirkt, wodurch hauptssächlich Hohlglas mattirt oder verziert wird. Das zweite neuere System ist wesentlich verschieden, indem der Ventilator


Fig. 17.



nicht als Triebkraft bes Sandstromes, sondern vielmehr als Luftpumpe wirkt und Exhaustor genannt wird. Auf diese Art ist das Versahren umgekehrt, aus dem Mattirungskasten wird die Luft gepumpt, während die dorthin einströmende Luft auf ihrem Wege den ihr zugeführten Sand mit sich fortreißt und gegen die Glasobersläche, welche im Wege steht, schleubert.

Eine große Maschine älterer Construction sehen wir in Fig. 17 abgebildet. Selbe wird durch einen Dampsmotor von 2—3 Pferdekräften in Betrieb erhalten. Der ganze Raften ist stark gebaut, und inwendig entweder mit Gummisplatten, oder mit starkem Lodenstoff verkleidet. Die Deffnung A ist mit einer beweglichen Gummiplatte verhängt und dient zum Einschieben der Glastafeln, welche auf beweglichen Gummirollen weitergeschoben werden. Bei B ist ein Fenster, durch welches man den Sandelevator, welcher den unten sich ansammelnden, bereits gebrauchten Sand aufnimmt, und oben den Trichter damit füllt, sieht. Einen besseren Begriff vom





Elevator bietet uns Fig. 18. An zwei Kädern ist ein breiter Riemen aufgespannt, an welchem eine größere Anzahl von Sandbehältern aus Blech befestigt ist. Diese Behälter tauchen, indem sie das untere Kad passiren, in den daselbst angehäuften Sand und kommen oben mit Sand gefüllt an, wobei sie jedoch bei dem Ueberbiegen des oberen Kades ihren Inhalt in den tiefer gelegenen Trichter schütten. Der Sand fällt auf eine gebogene Blechtasel A, welche als Schutz gegen den Windstrom dient, während der Wind durch die gebogene Röhre B außströmt, den heruntersallenden Sand mit sich sortreißt und

auf die darunter in langsamer Bewegung sich befindende Glastafel schleudert.



Von diesen älteren Constructionen sehen wir heutigen Tages sehr wenige in Betrieb und diese Wenigen werden auch bald verschwinden, nachdem selbe durchwegs in Folge ihrer Stauberzeugung gesundheitsschädlich, und was Leistungs= fähigkeit anbelangt, mit den neuen Constructionen nicht conscurrenzfähig erscheinen.

Als besonders empfehlenswerth in Herstellung von Sandblasmaschinen ist die Firma Alfred Gutmann, Maschinenfabrik in Ottensen. Diese Firma erzeugt Sandstrahlsgebläse für Hohls und Tafelglas-Hütten, Porzellans und Thonwaarenfabriken, Metalls und Holzwaarenfabriken zc., bei einfacher, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechender Construction, geringem Krastverbrauch bei hoher Leistungsstähigkeit.


In Fig. 19 sehen wir ein transportables Sanbstrahlsgebläse für Handbetrieb, zum Einblasen von Fabrikszeichen und Schutzmarken auf Cylinder, Flaschen, Trinkgläser, oder auch Taselglas. Die betreffende Schrift oder auch die Schlitzzum Mattiren kann eine Breite von 32 Millimeter erreichen. Cylinder oder Trinkgläser können 300 bis 500 Stück in einer Stunde mit einer Marke versehen werden. Der Trichter A dient zur Aufnahme des Sandes. Das Trinkglas B liegt in einer halbrunden Schablone, welche an das Glas genau anpassend und an der Maschine befestigt sein muß. Für Taselsgläser von kleinen Dimensionen oder andere Art Hohlgläser läßt sich eine beliebige andere Schablone verwenden.

Fig. 20 stellt ein verbessertes Sandstrahlgebläse mit directem Dampfstrahl vor, um auf Hohls oder Taselglas vollständige, oder theilweise Verzierungen bildende Mattirungen zu erzeugen. Außerdem lassen sich auch Löcher und Durchsbrechungen herstellen, Uebersangsschichten entsernen, Rohguß putzen 2c.

Obzwar zum Betriebe von Sandstrahlgebläsen eine comprimirte Luft, saugender Luftstrahl, unter Druck stehendes Leitungswasser, Gas oder bergleichen für gewisse bestimmte

Zwecke vortheilhafte Anwendung gefunden haben, so ist auch manchmal zu berücksichtigen, daß für große Leistungen und bort, wo keine bewegende Araft zur Verfügung steht, wobei zugleich eine einfache und leichte Aufstellung gewünscht wird, der directe Dampsstrahl, d. i. der unmittelbar einem Damps





kefsel abgeleitete Dampf von 2—4 Atmosphären Ueberdruck als Triebkraft sehr gute Dienste leistet und in diesen Fällen vorzuziehen ist.

Selbstverständlich muß die Construction berart sein, daß der Sandstrahl vom Dampse nur vorgeschleubert wird, indem nicht etwa der Damps den Sandstrahl bis zum Arbeitsstücke begleitet. In diesem Falle würde erstens eine


bei der Arbeit äußerst störende Damps und Staubwolke entstehen, außerdem jede seine und schwache Schablone, z. B. aus Papier 2c., zerstört werden, worauf der Sand alle seineren Partien auch zerstört. Glasgegenstände würden außerdem unter der Hitz des Dampsstrahles springen, während bei Eisenstheilen eine Drydirung eintreten würde.

Dieses Sandstrahlgebläse ist jedoch derart verbessert daß die Sandstrahlbewegung unter vollster Berücksichtigung des Vorstehenden getroffen wurde. Gegen den Dampsstrahl, welcher den Sand mit sich reißt, ist ein constanter Strom kühler Luft gerichtet, welcher den Damps und seinen Staub mit sich sortreißt, so daß nur kühler und trockener Sand auf das Arbeitsstück einwirkt. Der Wirkungsgrad des Sandes kann durch Einstellung des Dampsventiles ganz genau geregelt werden, ohne daß die zweckdienliche, vorerwähnte Beschaffenheit des arbeitenden Sandes hierdurch beeinträchtigt wäre.

Art bes Sand= firahlgebläfes	Erforder= licher Raum	Dampf= berbrauch	Leiftung	Bedie= nung	Zulässige Größe der Gla&= tafelu
Gin Strom= apparat mit von unten wirkender runder Düse	Höhe: 1 Met., Grundfläche: 1 Meter rund	über 2	50—80 Quad.= Meter pr. Tag	Gin Ar= beiter	Die Größe b. Glas= tafeln ift unbe= grenzt

Fig. 21 stellt die vordere, Fig. 22 die hintere Ansicht eines Sandstrahlgebläses für Kraftbetrieb vor. Diese Maschine dient zum Mattiren und Dessiniren von Hohlglas, wie z. B. Tulpen, Kugeln, Chlinder 2c., ihre Anwendung ist in denjenigen Fällen angezeigt, wenn kein directer Damps, wohl aber Kraft von der Transmission zur Verfügung steht. Obsgleich in diesem Falle ein Luftstrom den Sand fortreißt, arbeitet die Maschine doch in Folge ihrer besonderen Bauart ziemlich staubsrei.

Die speciell die Gleichmäßigkeit der Mattirung verbürsgende Bewegung um zwei Achsen ist bei diesem Gebläse ebenfalls vorhanden, und zwar mit automatischem Gange.



Ein Arbeiter, welcher zur Bedienung der Maschine ausreicht, hat nur nöthig, die Glasgegenstände aufzustecken und abzusnehmen. Bei der Maschine, welche unser Bild darstellt, sind jedoch zwei Mattirungskästen vorhanden. In der Zeit, in welcher der Arbeiter aus dem einen Kasten das sertige Glasstück abnimmt und das neue befestigt, wobei er auch darauf den Deckel schließt, wird in dem anderen Kasten, der während dieser Zeit in Thätigkeit ist, das Glas sertig mattirt. Hierauf erfolgt die Umsteuerung des Sandstrahles in den ersteren

Kaften, worauf wieder der zweite geöffnet, das fertige Glas abgenommen, ein rohes Stück befestigt und der Deckel gesichlossen wird. Die Umsteuerung des Sandstrahles in den Mattirungskästen, welche auf 18 verschiedene Zeitmaße einsgestellt werden kann, erfolgt auch selbstthätig und ist jeder Beeinflussung durch den Arbeiter entzogen, so daß letzterer zur regen Thätigkeit angehalten und durch die Maschine gewissers maßen controlirt wird.

Bei der Maschine, welche nur mit einem Mattirungskasten arbeitet, kann der Arbeiter während der Zeit, in welcher ein Glasstück mattirt wird, an das Nächstfolgende die Schablone besestigen.

Hier folgen die genauen Daten über die Leistungs= fähigkeit und Raumverhältnisse:


Art der Maschine	Leiftung per Stunde	Rraft= verbrauch	Gewicht in Kilogramm	Beanspruchter Raum
Luftstromapparat mit Roots Blos wer, Exhaustor und einem Mattirungskasten	35 Stück Glocken	2·75 hp.	800	Höhe 2·5 Met., Grundstäche 1½×3 Meter
Derfelbe Apparat, jedoch mit zwei Mattirungstäften	60 Glocken	4·0 hp.	1350	Höche 2.5 Met., Grundfläche 2×3.5 Meter

In Fig. 23 und 24 sehen wir ein Patent=Sandstrahl= gebläse mit Transport=Sprossentisch zum Mattiren und

Mouffeliniren von Tafelglas, Körnen von Zinkbruchplatten, Decapiren von Blechen, Ornamentiren von Ofenkacheln 2c.

Dieses Patent-Sandstrahlgebläse ift für niedrige Luft= pressung (etwa 500 Millimeter Wassersäule) eingerichtet, wie






sich solche bei gleichmäßiger Bearbeitung größerer Flächen am besten bewährt hat und mit allen Anordnungen versehen, die nach praktischer Erprobung geeignet erscheinen, die qualitative und quantitative Leistung auf eine hohe Stufe zu bringen.

Die Breite des Sandstrahles ist je nach der Qualität des Apparates verschieden, von 250—1500 Millimeter. In der ganzen Breite des Sandstrahles wird ein vollendet zartes, weiches Matt hervorgebracht. Dabei arbeitet der Apparat in Folge zweckmäßiger Beleuchtung seines Innern unter bestänzbiger Controle des Arbeiters. Von neuen Constructions

Fig. 24.



einzelheiten, denen die günstige Wirkung zum Theil zu vers danken ist, möge hervorgehoben werden:

1. Die gemeinschaftliche Sand= und Luftdüse, welche bequem ausgewechselt und nachgestellt werden kann, und derart dimensionirt ist, daß ihre Abnützung auf ein geringes Maß beschränkt bleibt.

2. Der Transport-Sprossentisch, welcher die früher üblichen und nicht besonders empfehlenswerthen Gummiriemen

erset, mit geringen Kosten erneuert werden kann und bezüglich seiner transportirenden Wirkungsweise nicht versagt.

- 3. Die Abstellung des Sandstrahles, welche bequem zur Hand liegt, so daß man denselben augenblicklich untersbrechen kann.
- 4. Der automatische Betrieb, durch welchen die auf der einen Seite des Apparates aufgegebenen Gegenstände selbststhätig dem Sandstrahl ausgesetzt, wieder auf der anderen Seite abgenommen werden können, so daß man selbe nur einzulegen und abzunehmen braucht. Der Apparat besitzt auch in den größeren Dimensionen nur einen ausreichend großen, und bequem zugänglichen Elevator.

Durch derartige und ähnliche Vorrichtungen wird ersreicht, daß der von einem gewöhnlichen Arbeiter bediente Apparat gute Resultate erzielen läßt und die Betriebskosten verhältnißmäßig ziemlich klein bleiben.

Brößentabelle diefer Sandstrahlgebläfe.

Breite bes Sand. ftrahls in Millim.	Cröße bes Apparates in Metern			Erforberlicher Raum zur Aufstellung in Wetern			Bedie= nung	An= merkung
	Länge,	Breite,	Höhe	Länge,	Breite,	Höhe		
250	2.0	1.35	2.7	4.5	3.3	2.8	1 Arbeit.	
300	2.0	1.4	2.8	4.5	3.5	2.9	>>	
500	2 ·3	1.65	3.2	5.0	3.8	3.3	>	
750	2.5	1.9	3.6	5.5	4.0	3.7	>	
850	2.8	2.0	3.5	6.0	4.0	3.6	>)
1050	2.9	2.3	4.0	6.0	4.5	4.1	>	unten- genbem ebator
1250	3.15	2.5	4.4	6.5	5.0	4.5	>	Mit unten= hängenbem Elebator
1500	2.15	2.75	5.0	7.0	5.5	5.1	» ·	Mari Fair
								,

Diese Sandstrahlgebläse lassen sich zu den verschiedensartigsten industriellen Zwecken verwenden. Sie dienen in erster Linie zum Mattiren und Mousseliniren von Taselglas, theilsweiser Entfernung von Ueberfangsschichten bei mit verschiesdenen Farben überfangenen Gläsern.

Der Ersatz ber theueren Lithographiesteine durch die billigen Zinkdruckplatten, konnte disher in ziemlich beschränktem Maße erfolgen, weil die geschliffenen Zinkplatten eine nicht besonders vollkommene und taugliche Arbeitsssläche haben. Durch das Sandstrahlgebläse kann man nun auf Zinkplatten ein reguläres und schön gleichmäßiges Korn erzeugen, wie es die lithographischen Steine sehr selten ausweisen. Durch die Wahl eines seineren oder gröberen Sandes hat man die Feinheit des Körnungsgrades vollständig in der Hand.


Um starke Bleche vor dem Spachteln und Lackiren von dem Zunder zu befreien, hat man bisher dieselben in Säuresbädern geägt. Die Säure kann jedoch auf die eingewalzten Schlackentheile keine Wirkung ausüben, außerdem hinter letzteren kleine Reste von Säure sitzen bleiben, welche nicht zu entsernen sind. Hat man solche Bleche, welche zu verschiesdenen technischen Zwecken Anwendung sinden, gespachtelt und lackirt, so entwickeln sich unter der Sinwirkung der Hige aus den eingeschlossenen Säureresten Gase, welche die Lackschichte auftreiben. Derartige Vorkommnisse sind beim Decapiren der Blechtafeln mittelst des Sandstrahles dadurch unmöglich, weil diese äußere Schichte auf trockenem Wege mit dem Sandstrahle entsernt wurde.

Außer dem hier Angeführten benützt man diese Apparate zum Ornamentiren von Ofenkacheln. Mit Hilfe des Sands gebläses und unter Auslegen einer der üblichen Schablonen wird die Glasur der Kachel mattirt. Hierauf reibt man auf bie Kachel eine trockene Emailfarbe, welche leichter schmelzbar ist als die Kachelglasur, auf und brennt die Kachel im Brennsofen ein. Die Emailsarbe erscheint dann nur auf den zuvor nach Maßgabe des Musters mattirten Stellen angeschmolzen. Dasselbe Versahren kann man mit anderen Farben beliebig oft wiederholen, wenn man stets eine Farbe verwendet, welche leichtslüssigiger als die vorhergehende ist.

Bis jett war man stets im Zweifel, daß man mit naffem Sand, mit heißem Dampfftrahl in Verbindung, bas Glas mattiren oder verzieren könnte, weil zu befürchten war, daß die Gegenstände in Berührung mit der heißen Masse springen würden. Durch diesbezüglich angestellte Versuche ist iedoch festgestellt worden, daß diese Gefahr speciell bei ben gleichwandigen Beleuchtungsgegenständen, wie Tulpen, Rugeln, Glasschalen 2c., äußerst gering ift, beinahe ganz ausgeschlossen erscheint. Gin berartiges in Figur 25 veranschaulichtes Sand= ftrahlgebläse steht sowohl bezüglich der Menge der Leistung, wie auch des garten und weichen, von der Aehmattirung nicht zu unterscheidenden matten Fonds, den es entstehen läßt, bisher unerreicht da. Dieses Matt ift so gart abgetont und die Abgrenzung ber Contouren eine berartig scharfe, daß diese jeden Fachmann in hohem Grade befriedigen wird. Was speciell die Leiftungsfähigkeit anbetrifft, so stellt sich bieselbe beinabe doppelt so groß wie bei den gewöhnlichen Gebläsen.

Die Maschine arbeitet mit einem Gemenge von Sand und Dampf, welches sich als Dampssanbschlamm bezeichnen läßt und wird durch directen Kesseldamps betrieben. Zur Herseisührung einer vollständig gleichmäßigen Mattirung ist die dazu unbedingt erforderliche Bewegung des Glases um zwei Uchsen angeordnet. Dieselbe wirft ganz zuverlässig, kann jedoch auch automatisch eingerichtet werden. Das Letztere hat aber

Jig. 25.



bei der kurzen Zeit, welche der Apparat zum Mattiren einer Kugel überhaupt braucht, keinen rechten Zweck, denn das Ein= und Ausrücken des Achsengetriebes dauert fast so lange als das Mattiren einer Kugel.

Auf diese Erfahrung hin ift ber Apparat, Figur 25. construirt. Feiner Sand, wie solcher in den Glasschleifereien als unbrauchbar in Abfall kommt, wird mit warmem Waffer zu einem Brei gemischt und in dem unteren trichterförmigen Baffin E angerührt, durch das Pumpwerk C wird berselbe in den oberen Behälter D gehoben und fließt burch einen Gummischlauch nach bem Dampfrohr A. Hier wird ber Brei von dem Dampfftrahl mitgeriffen und gegen den im Innern des runden Kaftens befindlichen Glasgegenftand geschleudert. Dem Glasgegenstande, welcher an einer Welle mit Rugelgelenken befestigt ift, wird dadurch eine doppelte Bewegung gegeben, so daß alle Punkte desfelben mit dem Sandstrahl in Berührung kommen. Der Sandbrei fließt durch den unter dem Apparat befindlichen Canal nach dem trichterförmigen Behälter zurück, um von Neuem verwendet zu werden. Durch bas breite Rohr B wird der Dampf abgeleitet. Zu erwähnen wäre noch der Ausrücker G, welcher zugleich mit dem Antriebe bes Winkelrades auch die Stange F bewegt, wodurch ber Sandzulauf hergestellt wird.

Für manche weitere Raffinirungsverfahren ist die matte Glasoberfläche, welche mittelst eines anderen gewöhnlichen Apparates hergestellt wurde, zu grob und rauh, wie z. B. bei Achatdruck und namentlich bei Tiefätze muß die matte Fläche besonders sein und zart sein, denn je zarter das Matt, desto heller wird darauf die Tiefätzung ausfallen. Durch die Mischung mit Wasser kann man den seinsten, staubsörmigen Sand verwenden, wobei man es ganz in der Gewalt hat,


ein beliebig feines Matt zu erreichen, was früher nur auf chemischem Wege mittelst der Mattätzung möglich war. Mittelst der Mattätzung möglich war. Mittelst der Mattätze hatte man bis jetzt auch die matten Glasscheiben für photographische Zwecke erzeugt, welches Verfahren ziemlich umständlich, die Bereitung der Mattsäure und selbst das Aetzen, wenn selbes tadellos gelingen soll, viele Schwierigkeiten bietet. Viel einfacher, schneller und praktischer lassen sich derartige Tafeln mittelst dieses Apparates mattiren, wobei die Mattirung gleichmäßiger wird und nie versagt.

Es ist auch das einzige Verfahren, wo absolut jeder Staub ausgeschlossen bleibt.


Nachstehend folgt noch eine Vergleichsaufstellung zwischen dem Luftstromapparat mit zwei Mattirungskäften und dem Dampffandschlamm-Apparat:

Mattirungs=		Leistung in einer Stunde	Rraft= verbrauch	Ge= wicht Agr.	Beaufpruchter Raum
Luftstrom= apparat mit Cyhaustor	2 Kästen	60 Stück Glocken	4·0 h p.	1350	2·5 M. hoch 2M.×3 ¹ / ₂ M. Grunbstäche
Dampf= fandschlamm= Upparat	1 Kasten	90—120 Stück	Dampf= berbrauch gleich einer 3pferdigen Dampf= maschine	550	3 M. hoch 2 M. × 2 M. Grunbfläche

In Figuren 26 und 27 erscheint die von Thode & Anopp, neuerdings auch von der sächsischen Glasfabrik in Radeberg Mertens, Sandstradis-Gebiäse. patentirte Sandblasmaschine stizzirt. Bei dieser Maschine existirt ein völlig umgekehrtes Verfahren, indem man aus dem großen Luftreservoir mittelst eines Saugapparates, welcher von der Transmission aus in Bewegung gesetzt wird, die Luft ab-



pumpt. Dieses Reservoir ist durch Communicationsröhren A mit der Mattirungskammer in Verbindung. In der Mattirungskammer ist die gewöhnliche Vorrichtung zum Besestigen der Hohlglasgegenstände mit Augelgesenken, wodurch eine doppelte Bewegung erzielt wird. Der untere Raum der Mattirungskammer besitzt eine mit einer Alappe verschließbare Deffnung, welche mit der Communicationsröhre in Verbindung ist und durch welche die Luft, sowie auch der bereits gebrauchte Sand abgeleitet wird. Nicht weit von diesem Ableitungsrohre ist ein anderes Rohr in der Mattirungskammer angebracht, durch welches wieder ein frischer Luftstrahl einströmt, welcher auf seinem Wege den ihm zugeführten Sand mitreißt und gegen das Glasstück schleubert, um hernach durch das Ableitungs=



rohr abgeführt zu werden. In der breit angelegten Communiscationsröhre hat die abgeführte Luft mit dem Sande mehr Raum sich auszudehnen, hier ist die Strömung demnach nicht so stark, so daß der relativ schwere Sand Gelegenheit sindet, zu Boden zu fallen, wo er wiederum in die Einströmungseröhre der Mattirungskammer gelangt und nochmals benützt wird. Der leichte seine Staub wird jedoch von der abströmenden Luft in den Communicationsröhren weiter dis in das Lufts

reservoir abgeseitet und gesangt von hier aus bis in's Freie. Der Apparat arbeitet mit zwei Mattirungskammern, welche einen Mann zum Bedienen beauspruchen. Die Leistungskähigsteit ist bedeutend, man kann während einer zwölfstündigen Arbeitszeit 10—12 Hundert ornamentirte Tuspen, Kugeln 20. herstellen.

Materialien.

Asphalt ist auch unter den Namen Erdpech, Judenpech, Erdharz oder Bergtheer bekannt. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff in Verbindung mit Schwefel, hat eine braune bis schwarze Farbe und eigenthümlichen bituminösen Geruch. Seine Hauptsundorte sind: Insel Cuba, das Todte Meer in Syrien, Insel Trinidad an der Küste von Venezuela 2c.

Der syrische Asphalt besitzt einen muscheligen Bruch, in großen Stücken schwarze, pulverisirt braune Farbe. Als Lösungsmittel ist Benzol, Aether, Spiritus, noch besser jedoch Terpentinöl, Chlorosorm, Petroleum und Schweselkohlenstoss bekannt. Das specifische Gewicht ist 1·103, Härte 3—4, während er bei 135° C. schwilzt. Von den Säuren wäre nur die Schweselsäure zu nennen, welche bei Erwärmen Asphalt löst, während Salpetersäure, Kalis oder Natronlauge sich vollständig indisserent verhalten.

Der ausgiebigste Fundort für Asphalt ist die Insel Trinidad. Hier befindet sich an einem Hügel der berühmte Asphalt- oder Pechsee, welcher eine halbe englische Meise lang und eine sechzentel breit ist. Rings an der Küste ist das Pech falt und erhärtet, während es gegen die Mitte immer weicher schließlich heiß wird. Außerdem tritt der Asphalt noch an einigen Stellen der Insel vor.

Die Analyse ergab, daß der sprische Asphalt für technische Zwecke der werthvollste ist. Anbei folgen die chemischen Untersuchungen der Asphalte von Sprien und Trinidad:

Shri	scher Asphalt:	Trinidad=Asphalt:
Rohlenstoff	80	78.8
Wasserstoff	9	9.3
Stickstoff	0.4	1.4
Schwefel	10	10
Usche	0.6	0.2
	100	100

Für unsere Zwecke behufs Herstellung der Deckfarbe für Druckplatten und Schablonen braucht man auf die Qualität des Asphaltes nicht so viel Kücksicht nehmen, ebenso verwendet man ihn in kleinen Stückeln, nicht pulverisirt.

Naphta gehört zu ben ölartigen Producten, Erdöle genannt, welche in manchen Gegenden mehr oder minder reichlich aus der Erde quillen. An den Ufern des kaspischen Meeres, besonders in der Nähe der Stadt Baku, wird das Erdöl in nicht sehr tiesen Brunnen, welche eigens zu seiner Gewinnung angelegt sind, in außerordentlicher Menge gewonnen, wo es theils mit, theils ohne Wasser quillt. Sehr viel Steinöl liefert auch China und Ostindien, in größter Menge wird es jedoch gegenwärtig in Nordamerika gewonnen und zu billigen Preisen auf den europäischen Markt gebracht, wo es verschieden raffinirt, theilweise auf Paraffin verarbeitet wird und als ein sehr beliedtes Leuchtmaterial die ausgedehnteste Anwens dung sindet.

Unter Naphta versteht man das reinste, sehr dünnstüffige, vollkommen durchsichtige, farblose oder schwach gelblichweiße Steinöl. Es stimmt mit dem gewöhnlichen Steinöl in den übrigen Eigenschaften überein, nur ift es in höherem Grade flüchtig. Durch Einwirkung der Luft wird Naphta allmählich zähflüssiger, geht in das Bräunliche oder Köthliche über und verliert an Flüssigkeit, wird mithin zu gewöhnlichem Steinöl. Für die Bereitung der Drucksarbe zur Sandbläserei genügt vollständig Naphta gewöhnlicher Gattung.

Der Bimsstein ift ein burch Schmelzung und innige Bermengung verschiedener Mineralien gebildetes, fehr fprodes, rauh anzufühlendes vulcanisches Product, von schaumig blafiger, sehr poroser Structur. Seine chemische Zusammensetzung ist fehr abweichend, immer jedoch ift die Rieselerde der Haupt= bestandtheil. Im Bruche zeigt er oft seidenglänzende Fasern, welche bald parallel, bald verworren durcheinanderlaufen. Seine Barte ift = 6, und er greift die meiften Metalle, mit= unter auch Glas an. Sein specifisches Gewicht bei größeren, sehr porosen Stücken ist 0·3-0·4, steigt jedoch bei kleinen, dichten Stücken bis auf 2.2, gewöhnlich aber schwimmt er wegen des in seinen Poren und Blasen befindlichen Luftge= haltes auf dem Waffer. Der im österreichischen Sandel er= scheinende Bimsftein ift von hellgrauer Farbe und stammt meistens von den liparischen Inseln. Er findet sich aber auch bei Andernach am Rhein, auf Island, Teneriffa und in anderen vulcanreichen Gegenden.

Der Bimsstein ist ein geschätztes, und in verbreiteter Anwendung stehendes Schleif= und Polirmittel für Metall, Glas, Holz 2c. Man benützt ihn entweder in größeren Stücken oder in gepulvertem Zustande. In Stücken muß der Bims= stein eine ebene Fläche haben, welche sich durch Abraspeln oder Zersägen eines großen Stückes herstellen läßt. Hierauf werden beide Flächen durch gegenseitiges Abreiben geebnet und geglättet. In diesem Buche ist der Bimsstein als Schleifsmittel zur Ebnung der Metallplatten anempsohlen.

Das Bienenwachs verhält fich auf die Geruchs- und Geschmacksorgane indifferent, ist in Aether löslich und mit Alkohol behandelt, wird es in Cerin und Myricin zersett. Man unterscheidet das gelbe und weiße Wachs, welch' letzteres durch Wasser unter Ginfluß des Lichtes oder durch Bleichen mit Chlor dargestellt wird. Außerdem gibt es ver= schiedene andere Wachsarten, Palmenwachs, Myrthenwachs, japanesisches Wachs 2c. Das Bienenwachs hat einen süklich angenehmen, dem Honig nicht unähnlichen Geruch. Bei 0° ift es hart und fprode. Bei gelinder Erwärmung wird es all= mählich so weich, daß es sich zwischen den Fingern kneten läßt. Bei 60° C. schmilzt es und kommt bann mit ben fetten Delen einigermaßen überein. Es löft fich in fetten und atherischen Delen auf, mit äbendem Kali oder Natron bildet es eine Art Seife, die Wachsseife genannt wird. Von Säuren wird Wachs sehr wenig angegriffen, daher gebraucht man es auch zum Berftopfen der Gefäße, die Säuren enthalten, oder zu schützenden Ueberzügen auf Metall oder Glas beim Aeten mit Säuren. Cerefin oder Mineralwachs, ein aus Dzokerit bargeftelltes Runftproduct, ist nicht besonders rein und für unsere Zwecke untauglich.

Das Federweiß, unrichtig Federalaun genannt, ist weiße Talkerde, welche stets sehr sein pulverisirt werden muß. In Folge seiner glatten Beschaffenheit wird es zur Druckfarbe benützt.

Das Kautschuf ist ein eigenthümlicher, den Harzen ähnlicher Pflanzenbestandtheil, welcher im Milchfafte mehrerer

Pflanzen enthalten ift, wird aber im Großen fast ausschließlich aus einem in Gunana einheimischen Baume gewonnen. Der frische Saft, Kautschukmilch genannt, trocknet an der Luft, durch Einfluß des Rauches wird es schwarz. Das specifische Gewicht des Kautschuks ist 0.925. In der Wärme erscheint es mehr oder weniger weich und elastisch. Bei 96° R. schmilzt es zu einer schwarzen, theerartigen, schmierig bleiben= den Masse, welche selbst nach langer Zeit nicht trocknen will. Bei anhaltendem Rochen wird das Rautschut weich und quillt auf. Im Wasser und Alkohol ist es völlig unauflöslich. Im Aether ist es löslich, scheidet sich aber wieder unverändert aus, sobalb der Aether verdunftet. Ursprünglich nur in Gudamerika heimisch, ift es jett in Centralafrika, Oftindien und Madagaskar zu treffen und bildet große Waldgegenden mit riefigen Bäumen. Gin Baum gibt im Jahre eine Ausbeute von 25-30 Kgr. Kautschuf. Behufs Conservirung der Metallschablonen für die Sandbläserei durch einen ftarken Raut= schukanstrich, wird das Kautschuk in Aether aufgelöst und mit dieser Lösung die Schablone auf einer Seite bestrichen.

Colophonium ist ein Rückstand der den Coniserensbäumen entnommenen Säfte. Diese Balsame, unter dem Namen Terpentin bekannt, werden destillirt, wobei Colophosnium als Rückstand zurückbleibt.

Seidenpapier ist eine äußerst dünne Papiersorte, welche fast überall in allen Papierhandlungen zu haben ist, selten jedoch dem Zwecke und den Ansorderungen, die man beim Umdrucken stellt und nöthig hat, entspricht. Das meiste Seidenpapier bindet sich zu stark mit dem setten Druck, so daß letzterer beim Entsernen des Papiers an demselben haften bleibt, oder es hat die schlechte Eigenschaft, daß es, nachdem

man es befeuchtet hat und abziehen will, in kleine Stücke reißt und von den gedruckten Flächen nicht wegzubringen ist. In beiden Fällen ist die schlechte Qualität, sowie die geringe Leimung daran Schuld. Das Seidenpapier für Abziehzwecke muß aus besserem Material, fest und gut geleimt sein, es darf nicht die Fette der Abdrücke einsaugen, es darf aber auch nicht, mit Wasser beseuchtet, beim Abziehen reißen, vielsmehr soll das Abziehen ganz leicht geschehen, wobei der ganze Druck am Glase haften bleibt, während am Papier keine Spur von Farbe bemerkt werden darf.

Säuren. Die Salpetersäure besteht aus Sauerstoff und Stickstoff, enthält jedoch immer einen Theil Wasser, ohne welches dasselbe nicht bestehen kann. Die Salpetersäure wird bereitet, indem man Salpeter mit Schwefelfäure in Retorten erhitzt und die sich entwickelnden Dämpfe auffängt. Ursprünglich farblos, wird fie, dem Sonnenlichte ausgesetzt, bald gelb und zieht begierig Feuchtigkeit an. Im Handel kommen gewöhnlich drei Abstufungen derselben vor, welche sich nach dem Grade der Concentration unterscheiden und zwar: Rauchende Sal= peterfäure von gelb-rother Farbe und höchster Concentration; das Doppelscheidewasser, eine farblose Flüssigkeit, bestehend aus 100 Theilen Salvetersäure und 40 Theilen Wasser; ferner das Scheidewasser, mit 70-75 Theilen Wasser gemischt. Die Salpeterfäre ist eine der ftarksten Säuren, sie zeichnet sich besonders durch die stark orndirende Wirkung aus, weshalb sie auch das kräftigste Auflösungsmittel für Metalle ift. Die rauchende Säure wirft noch fräftiger auflösend, als die reine concentrirte. Sie wird in den meisten chemischen Fabriken erzeugt und in irdenen Krügen oder Glasballons versendet. Man gebraucht sie in der Färberei, in der Hutfabrikation, in der Rupferstechkunft (zum Nepen), bei Goldarbeiten 2c. Wir benöthigen selbe speciell zum Aeten der Metalldruckplatten und Metallschablonen.

Die Essigläure erscheint mit etwas Wassergehalt als Eisessig in wasserhellen Spießen und Blättern krystallisirt, von durchdringendem, aber angenehmem Geruche und beißend saurem Geschmacke. Sie wird durch künstliche Erkaltung der sogenannten concentrirten Essigsäure erhalten und krystallisirt aus dieser heraus. Als Radicalessig wird die Essigsäure durch Zerlegung möglichst trockener, essigsaurer Salze mit doppeltschweselsaurem Kali erhalten. Mehr wasserhältig ist die sogenannte concentrirte Essigsäure, durch Zerlegung essigsaurer Salze mit concentrirter Schweselsäure erhalten. Sie bildet eine farblose saure Flüssigkeit, welche bei 84° R. siedet und deren Dämpse sich entzünden lassen und mit blauer Flamme brennen. Wegen ihrer oxydirenden Wirkung auf Sisen oder Stahl wird sie als Zusat zu anderen Säuren zum Aetzen von Stahlplatten verwendet.

Die Salzfäure ist in reinem Zustande ein Gas, welches durch Uebergießen von Kochsalz mit concentrirter Schwefelsäure unter gelinder Erwärmung erhalten wird und sich begierig mit Wasser bindet. Im Handel kommt nur die wässerige Salzsäure vor. Im reinsten Zustande ist die wässerige Salzsäure eine farblose, klare Flüssigkeit; durch die geringste Verunreinigung mit Sisen aber nimmt sie eine gelbe, durch Staub und organische Substanzen dagegen eine braune Färdung an. Die concentrirte Säure raucht an der Luft und entwickelt einen stechenden Geruch; die verdünnte raucht nicht, besitzt jedoch auch den stechenden Geruch. Die Salzsäure schweckt sehr sauer und ist sehr ähend. Sie schwärzt alle orsganischen Körper, ähnlich wie die Schweselsfäure. Sie ist eine

der stärksten Säuren und als Auflösungsmittel von Dyyden und erdigen Fossilien wohl die allerstärkste.

Das Terpentinöl wird aus dem Safte der zur Familie der Coniferen gehörigen Bäume, wie Fichten, Tannen und Lärchen gewonnen. Diefer dicke Saft besteht aus Colophonium und Terpentinöl. Wird daher der Terpentin mit Wasser der Destillation unterworfen, so geht mit den Wasser= bämpfen der größere Theil des Deles über. Dasselbe ist aber noch nicht rein. es muß zur vollständigen Reinigung noch= mals rectificirt werden, welche Rectification in der Regel über Kalk geschieht. Als Rückstand ber Destillation erhält man ein wasserhältiges Harz, welches durch Erhitzen vom Wasser befreit wird und eine röthlich gelbe, sprode, durch= scheinende Masse bildet, welche unter dem Namen Colophonium bekannt ift. Das Terpentinöl ist in reinem Zustande farblog, riecht eigenthümlich unangenehm, zeigt ein specifisches Gewicht von 0.864 und läßt sich mit wasserleerem Alkohol, Aether und fetten Delen mischen. Es löst Schwefel, Phosphor, Harze und viele andere Körper auf, weshalb es im gewerblichen Leben die mannigfachste Verwendung findet. Als Lösungsmittel behufs Verdünnung der Druckfarbe haben wir das Terpentinöl anempfohlen.

Durch Berührung mit der Luft, respective wochenlanges Stehen in einem offenen Gefäße absorbirt das Terpentinöl Sauerstoff, wird dabei dickflüssig und verharzt schließlich dersart, daß es ziemlich dickflüssig wird. In diesem Zustande wird es Dicköl genannt. Das Dicköl wird in der Glasmalerei und zur Bereitung der Druckfarbe verwendet.

Sach-Register.

Abwaschen der Druckfarbe 39. Abziehleiste 11. Aegen der Platten 10. Asphalt 5, 10, 68. Autographische Presse 11. Bedrucken von Hohlglas 37. Befestigen der Schablone 21. Bimsstein 22, 70. Beleuchtungsgegenstände 35. Bienenwachs 5, 10, 71. Bordwachs 6, 24. Colophonium 11, 72. Deckfarbe für Schablonenätzung 5. Decapiren von Blech u. Gifen 61. Druckfarbe für Umbruck 10. — auf Glas 16, 25. Drudverfahren, directes 22. Gisenspachtel 11. Elevator 51. Effigfäure 10, 74. Feberweiß 11, 16, 71. Glasschilder 29. Größentabelle d. Sandstrahles 60. Sohlglasberzierung 34. Kautschukanstrich f. Schablon. 20,71. Körnen von Zink=Druckplatten 61. Mattstrich 3. Mufter, hell auf mattem Grunde 38. - matt auf hellem Grunde 39.

— mittelst Schablonen 40.

Maphta 16. Originalplatte 9. — deren Herstellung 9. Ornamentiren von Ofenkacheln 61. Salpeterfäure 7, 10, 73. Salzfäure 10, 74. Sandblasmaschinen 49. — alte Construction 50. - von Guttmann 53. — für Handbetrieb 53. - mit directem Dampfftrahl 53. — für Kraftbetrieb 55. - für Tafelglas 57. - für Dampffandschlamm 62. Schablonen, feste 41. - bewegliche 44. — fur Hohlglas 40, 46. — für Tafelglas 4. — beren Herstellung 6, 46. — beren Netzung 6, 48. Seidenpapier 13, 72. Stanzen 8. Stahlplatten 22. Talg 5. Terpentin 5, 10, 74. Transport-Sproffentisch 59. Tuchwalze 13. Heberdruck 9. Ueberfanggläser 29. Binkblech 5.

Fabrikation und Kaffinirung

De3

Glases.

Benaue überlichtliche Beldreibung der gesammten Glasinduftrie.

Bichtig für ben Fabrikanten, Raffineur, wie auch für das Betriebsanfsichtspersonal; mit Berücksichtigung der neuesten Errungenschaften auf diesem Gebiete und auf Erund eigener vielseitiger, praktischer Erfahrungen bearbeitet

pon

Wilhelm Mertens.

Glashüttentechnifer.

Mit 86 Abbilbungen. — 27 Bogen Octab. Geh. 3 fl. = 5 M. 40 Pf. Eleg. gebon. 3 fl. 45 kr. = 6 M. 20 Pf.

Obzwar die Glasindustrie schon seit dem grauen Alterthume bekannt und beschrieben worden ist, so hat selbe doch, unterstützt durch die Errungenschaften der Chemie im Bereine mit der Technik, in dem letzten Decennium epochemachende Fortschritte zu verzeichnen, deren Beröfentlichung ohne Rückhalt, das vorliegende Werk eines ersahrenen Fachmannes anstredt. Angeregt durch die gegenseitige starte Concurrenz, indem sede Fabrik an technisch vollendeter Schönheit und staunender Billigkeit ihrer Waare die andere zu überdieten sucht, ist es heutigen Tages dem Fabrikanten unmöglich, an den alten befannten und so oft in der Fachliteratur wiederholten Traditionen sestzuhalten, im Gegentheile ist derselbe gezwungen, auf dem Wege der Chemie und verwandter Wissenschaften Mittel und Wege anzubahnen, um der täglich heranwachsenden Concurrenz die Stirne bieten zu können, ohne dabei materiellen Schaden zu erleiden.

Der Berfasser dieses Werkes war daher stets bemüht, den heutigen sehr wichtigen Standpunkt der Glasindustrie im Auge zu behalten und hat ohne viel Formelwesen und Analysen, stets nur dassenige berücksichtigt, was existirt, während das bereits Uebersebte kaum flüchtig erwähnt wird. Hierzu gaben nicht nur die eigenen vielseitigen Erfahrungen des Verfassers genügenden Stoff, sondern es wurden auch einige Berusstechniker durch Nath und That behilflich, so daß bei Citiren fremder Autoren oder bereits bekannter Arbeiten stets die

eigene burch Braris erprobte Meinung Berücksichtigung findet.

A. Hartlebens Berlag in Wien, Best und Leipzig.

Glas=Jabrikation.

Gine übersichtliche Darstellung

der gesammten Glasindustrie mit vollständiger Anleitung zur Herstellung aller Sorten von Glas und Glaswaaren.

Bum Gebrauche für Glasfabrikanten und Gewerbetreibende aller verwandten Branchen, auf Grund praktischer Erfahrungen und der neuesten Fortschritte bearbeitet

nad

Raimund Gerner,

Glasfabrifant.

Mit 50 Abbildungen. 23 Bogen Octav. Geheftet 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf. Eleg. gebbn. 2 fl. 95 fr. = 5 M. 30 Pf.

Die wahrhaft riesigen Fortschritte der Wissenschaft in den letzen Jahrzehnten konnten, wie für jeden Zweig der chemischen Technologie, so auch für die Glaß-Fabrikation, welche durch Jahrhunderte als rein empirisches Gewerbe nach ängstlich geheim gehaltenen Recepten betrieben ward, nicht ohne größten Einsluß vorübergehen. Und in der That haben sich in der Praxis der Glaß-Fabrikation neue verbesserte Verfahren und technische Hilfsmittel Bahn gebrochen, die gesammte Glaßindustrie erhielt eine neue Gestaltung, ihr Umfang hat sich bedeutend erweitert.

Diesen Fortschritten Rechnung tragend, hat der Verfasser in vorliegendem Berke die Glas-Fabrikation nach dem heutigen Standpunkte der Bissenschaft und Erfahrung populär in ihrem ganzen Umfange dargestellt und hierbei stets die Bedürsnisse der Praxis im Auge behalten.

Bei dem großen Gebiete des hier behandelten Industriezweiges hat der Verfasser nicht allein seine eigenen, vielseitigen Erfahrungen, sondern auch die Beobachtungen und Erfahrungen anderer gediegener Fachmänner verwerthet und so in diesem Werke nicht nur den Glasfabrikanten, sondern auch den Gewerbetreibenden verwandter Branchen, welche gleichfalls eingehende Berückssichtigung fanden, einen unentbehrlichen und verläßlichen Aathgeber geboten.

A. Hartlebens Berlag in Wien, Beft und Leipzig.

Die Glas-

Porzellan- und Email-Malerei

in ihrem ganzen Umfange.

Ausführliche Anleitung

zur Anfertigung sämmtlicher bis jetzt zur Glas-, Porzellan-, Email-, Fahenceund Steingut-Malerei gebräuchlichen Farben und Flüsse, nebst vollständiger Darstellung des Brennens dieser verschiedenen Stoffe.

Bon

Felix Bermann.

techn. Chemifer.

Mit 10 Abbilbungen. — 19 Bogen. Octav. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. Eleg. gebbn. 2 fl. 65 fr. = 4 M. 80 Pf.

Die praktischen Erfahrungen, welche der Berfasser in letzter Zeit Gelegenheit hatte in der berühmten Fabrik zu Sebres zu vervollständigen, setzten ihn in den Stand, ein vollständiges Werk über diese gesammte Materie zu veröffentlichen, welches einem wirklichen Mangel abhelfen und allen Braktikern willsommen sein wird.

Die Eintheilung bes Buches, welches in sehr übersichtlicher Beise getroffen, wird allen Anforderungen genügen; außerdem sind im Texte selbst, wo es nöthig schien, die correspondirenden Seiten angeben.

Man wird in dieser Arbeit eine nicht geringe Anzahl Farben nicht aufgeführt finden; dies kommt daher, daß alle Spielereien, unnüge Recepte 2c. (welche der Verfasser vorher geprüft und als falsch befunden) nicht aufges nommen worden sind.

Der Malerei selbst, welche ja an und für sich hier Nebensache ist, wurde weniger Beachtung geschenkt; denn es wird einleuchten, daß dies eine Technik, welche — wenn auch keineswegs in so großem Maße wie die gewöhnzliche Malerei — so doch aber eine manuelle Fertigkeit verlangt, welche nur durch Uebung erlangt werden kann; kurze Bemerkungen darüber sinden sich am Schlusse Beuches.

A. Hartleben's Verlag in Wien, Peft und Leipzig.

Verzierung der Gläser

durch den Sandstraßl.

Vollständige Unterweisung zur Mattverzierung von Tafel- und Hohlglas mit besonderer Berücksichtigung der Beleuchtungsartikel.

Viele neue Verfahren:

Das Cafiren der Gläfer. Die Mattdecoration von Porzellan und Steingut.
Das Mattiren und Verzieren der Metalle

Rebst einem Anhange: Die Sandblas-Maschinen.

Bon

J. B. Miller,

Mit 11 Abbisbungen. — 11 Bogen Octab. Geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 30 Pf.

Die Glasäkerei

für

Tafel- und Hohlglas, Hell- und Mattäterei in ihrem ganzen Umfange.

Alle bis hente bekannten und viele neue Versahren enthaltend; mit besonderer Berüdsichtigung der Monumental-Glasätzerei.

Leicht faglich bargeftellt und mit genauer Ungabe aller erforberlichen Silfamittel bon

3. B. Miller, Glastechnifer.

Zweite, fehr bermehrte und verbefferte Auflage.

Mit 18 Abbildungen. — 9 Bogen. Octab. Geh. 1 fl. = 1 M. 80 Pf. Eleg geb. 1 fl. 45 fr. — 2 M. 60 Pf.

Die Kunst der Glasätzerei hat im Laufe der letzten Jahre so bedeutend an Ausbreitung gewonnen, daß das bereits in zweiter Auslage vorliegende Werkchen des bekannten Versassers in Fachkreisen höchst beifällig ausgenommen wurde, weil es das erste praktische Haubuch für den Glasindustriellen bildete. Der rasche Fortschritt der Technik machte bald eine durchgreisende Neubearbeitung nothwendig, die uns jett als zweite, bedeutend vermehrte Auslage vorliegt. Dieselbe hat sehr an Umfang gewonnen, da ein ganz neuer Abschnitt über die Darstellung der zur Glasätzerei ersorderlichen Chemikalien ausgenommen wurde. Auch einige neue Specialitäten der Netzunst haben Aussnahme gefunden, so daß das Buch, als vollkommen erschöpfend und auf der Höhe der Zeit stehend, bestens empfohlen werden kann.

Al. Hartleben's Berlag in Wien, Pest und Leipzig.


Hartlebens Chemisch-technische Chemisch-technische Chemisch-technische

Das

Sandstrahl-Bebläse

im Dienste ber

Glasfabrikation.



Chemisch-tedynische Bibliothek.

In zwanglosen Banden. — Mit vielen Muftrationen. — Teder Band einzeln zu haben.

Kein Zweig der menschlichen Thätigkeit hat in einer so kurzen Spanne Zeit so bedeutende, wahrhaft riesige Fortschritte gemacht, wie die chemische Wissenschaft und deren Anwendung auf die Gewerbe — die chemische Techenologie; jedes Jahr, ja fast jeder Monat bereichert unser Wissen mit neuen, staunenswerthen Erfindungen auf chemisch-industriellem Gebiete.

Die chemischen Gewerbe haben das Eigenthümliche, daß sie ein viel rascheres Umsetzen des Capitals gestatten, als die mechanischen; während es bei diesen oft Wonate lang dauert, dis das Object verkausstähig wird, verwandelt der Industrielle auf chemischem Bege sein Kohmaterial in wenigen Tagen, oft selbst in wenigen Stunden in fertige Handelswaare. Wir erinnern hier nur an die Seisen-Fadrikation, die Fabrikation der Parsümerien, der Stärke, des Leimes, die Branutweinbrennerei, Essiskation, Bierbrauerei 11. s. w.

Die chemisch-technische Literatur hat aber im Großen und Ganzen nicht mit den Fortschritten der Technik gleichen Schritt gehalten; wir besitzen zwar treffliche Quellenwerke, welche aber vom allgemein wissenschaftlichen Standpunkte gehalten, dem praktischen Fabrikanten in der Regel nicht das dieten, was für ihn Bedürfnik ist: ein compendiös abgefaktes Handbuch, in welchem frei von allem überstüssignen Beiwerke die Fabrikation der betreffenden Producte in klarer, leicht faslicher, wahrhaft populärer Beise dargestellt ist und den neuesten Ersindungen und Ersahrungen entsprechend Nechung getragen wird.

Die Mehrzahl ber chemisch-technischen Specialwerke, welche unsere Literatur besitzt, batirt meist aus älterer Zeit, ober sind von bloßen Theoretikern verfaßt, benen die Kenntniß ber praktischen Fortschritte auf chemisch-technischem Gebiete mangelt.

Eine neue Zeit fordert neue Bücher. — In Erwägung der dorftehenden Thatsachen ist die gesertigte Verlagshandlung seit einer Reihe von Jahren thätig, im Vereine mit einer großen Anzahl der eminentesten Fachsmänner und treu in ihrer Richtung: die Industrie durch Herausgade wahrhaft populärer technischer Verte zu unterstüßen, die Chemischetechnische Vibliothes zu einer alle Gebiete der menschlichen Arbeit umfassenden Enchslopädie zu gestalten, in welche nach und nach alle Zweige der chemischen Industrie aufzendmmen werden sollen. — Die Bearbeitung seden Fabrikationszweiges liegt in den Händen solcher Männer, welche durch ihre reichen wissenschaftlichen Ersahrungen, sowie durch ihre bisherigen literarischen Leistungen die sichere Bürgschaft dafür geden, daß ihre Werke das Beste bieten, das auf diesem Gebiete gesordert werden kann.

Daß ber von der unterzeichneten Verlagshandlung eingeschlagene Weg der Herausgabe einer chemisch-technischen Bibliothek der richtige sei, wird durch die ausnahmslos höchst günstigen Besprechungen der disher erschienenen 186 Bände der »Chemisch-technischen Bibliothek« in den verschiedensten technischen und missenschaftlichen Blättern des In- und Auslandes verdürgt.

Mitarbeiter für unsere & Chemisch-technische Bibliothet« find uns ftets willfommen.

Möge bas Unternehmen bem allgemeinen Wohle jenen Nugen bringen, velchen bie Schöpfer besselben als erftrebenswerthes Ziel im Auge haben!

A. Kartleben's

Chemisch-technische Bibliothek.

In zwanglofen Banden. — Mit vielen Iduftrationen. — Jeder Band einzeln zu haben.

In eleganten Gangleinwandbanben, pro Band 45 Rreuger = 80 Bf. Buichlag.

I. Band. Die Ausbrüche, Secte und Sudweine. Bollftanbige Anleitun 9 gur Bereitung bes Beines im Allgemeinen, zur Gerftellung aller Gattungen Aus-brilde, Secte, ipanischer, französischer, italienischer, griechischer, ungarischer, afrikanischer und affatischer Weine und Ausbruchweine, nebst einem Anhange, enthaltend die Berettung der Strohweine, Kosinens, Hefens, Kunsts, Beerens und Kernobstweine. Auf Frundlage langjähriger Erfahrungen ausführlich und leichtaßlich geschildert von Karl Maier. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 15 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 20 tr. = 2 W. 25 Bk.

II. Band. Der chemischecknische Brennereileiter. Populäres Hands

buch ber Spiritus. und Brefthefe-Fabrifation. Bollftanbige Unleitung gur Grgeugung bon Spiri us und Breghefe aus Rartoffeln, Rufurug, Rorn, Berfte, Safer, Sirfe, und Melaffe; mit besonderer Berudfichtigung der neuesten Erfahrungen auf biefem Bebiete. Auf Grundlage vieljähriger Erfahrungen ausführlich und leichtfaßlich gefcilbert beitete Auflage. Mit 37 Afbild. 14 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 65 ft. = 3 Marf.
III. Band. Die Liqueur-Fabrifation. Bollianbige Anleitung zur herftellung

III. Band. Die Liqueur-Fadvikation. Bolliandige Anleitung zur Herlaung aller Sattungen von Liqueuren, Crêmes, Hulles, gewöhnlicher Liqueure, Aquavite, Fruchtbranntweine (Katafias), des Kumes, Arracs. Cognacs, der Kunich-Sjenzen, der gebrannten Wässer auf warmem und kaltem Wege, sowie der zur Liqueur-Fabrikation verwendeten übersichen Dele, Tinkturen, Esseuzen, aromatischen Wässer, Farbsichse und Früchten-Esseuzen. Nehlt einer großen Anzach der beiten Borschriften zur Bereitung aller Gattungen von Liqueuren, Vitter-Liqueuren, Aquaviten, Natafais, Kunsch Sesseuzen, Arrac, Kum und Cognac. Bon August Gaber, geprüfter Chemiker und praktischer Deftillateur. Mit 15 Abbild. Führe, vermehrte und versessessen und Liqueuren, Bottschulze, Vitter-Vitter und versessessen von Bozze Liv. A and. Die Narkungere-Kahristetun, Kossische Wickleumenur Dere

IV. Band. Die Barfumerie-Fabrifation. Bollftanbige Unleitung gur Dar= ftellung aller Taichentuch-Barfums, Riechialze, Riechpulver, Rancherwerte, aller Mittel gur Bflege ber Saut, bes Munbes und ber Saare, ber Schminfen, Saarfarbemittel und aller in ber Toilettefunft verwendeten Praparate, nebit einer ausführlichen Sollberung ber Riechstoffe 2c. 2c. Bon Dr. chem. George Billiam Astinfon, Bar= fumerie-Kabritant. Dritte, sehr vermehrte und verbesjerte Auflage. Mit 32 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Af. V. Band. Die Seifen-Fabrikation. handbuch für Praktiker. Enthaltend

bie vollftanbige Unleitung gur Darftellung aller Urten von Seifen im Rleinen, wie im Fabritabetriebe mit besonderer Rudfichtnahme auf warme und falte Berfeifung und die Jabrifation von Luxus- u. medic. Seifen von Friedrich Willtner, Seifen-Fabrifant. Mit 26 erläut. Abbild. 3. Auft. 15 Bog. 8. Eteg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart. VI. Band. Die Vierbrauerei und die Malzextract-Fabrifation.

Gine Darftellung aller in b. berichieb. Lanbern üblichen Braumethoben 3. Bereitung aller Bierforten, fomie ber Fabrifation bes Malgegiractes und ber baraus berguftellenden Producte. Bon herm. Rubinger, techn. Brauereisteiter. 2. bermehrte u. berb. Huft. Mit 33 erlaut. Abbild. 31 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

a. berb. Aufl. Wit 33 erläut. Abbild. 31 Bog. 8. Eteg. geb. 3 fi. 30 fr. = 6 Mart.
VII. Band. Die Zündwaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrikation
bon Zündhölzchen, Zündkerzigen, Cigarren-Zünder und Zündlunten, der Fabrikation
ber Jündwaren mit Sisse von amorphem Phosophor und gänzlich phosophorfreier
Zündwassen, sowie der Habrikation des Phosophors. Bon Jos. Freitag. Zwette
Auflage. Mit 28 erläut. Abbild. 11 Bog. 8. Sieg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.
VIII. Band. Die Bekendtungstroffe und deren Fabrikation. Eine
Darstellung aller zur Beseuchung verwendeten Materialien therischen und pkanzlichen Ursprungs, des Petroseums, des Stearins, der Theeröse und des Paraffins.
Enthaltend die Schlderung ihrer Eigenschaften, ihrer Keinigung und practischen
Prüfung in Bezug auf ihre Keinheit und Leuchtkraft, nehle einem Unhange über
die Berwerthung der füssignen Koblenwasserhosse

Prüfung in Bezug auf ihre Keinheit und Leuchtkraft, neht einem Anhange über bie Berwerthung ber füssigen Kohlenwassersticht zur Lampenbeleuchtung und Gasbeleuchtung im Hause, in Fabriken und össentlichten Localen. Bon Chuard Berl, Chemiker. Mit 10 Kohlib. 9 Vog. 8. Eieg. geh. 1 st. 10 kr. = 2 Mark.

IX. Band. Die Fabrikation der Lacke, Firnisse, Buchdruckerstrutsse und des Siegellacked. Danbluch sir Krackster. Einthaltend die aussührliche Beschweibung zur Varstellung aller stücktigen (gestitgen) und fetten Firnisse, Lacke und Siegelkacked und Siegelkacked und siegelkacked und von Erwin Andres, Lacke und Firnisse-Fabrikant. Dritte Auflage. Mit 20 erläustenden Abbild. 16 Bog. 8. Sieg. geh. 1 st. 65 kr. = 3 Mark.

A. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothef.

X. Banb. Die Effigfabritation. Gine Darftellung ber Effigfabritation A. Band. Die Effigfavitation. Eine Darlieung der Enjigfavitation aach den ätteften und neueren Berfahrungsweisen, der Schoell-Sfijgfavitätion, der Bereitung von Eisessig und reiner Essigiäure aus Holzessig, sowie der Fabrikation des Beine, Tresterne, Maler, Vierssigs und der aromatischen Essignichen, nebit der praktischen Prüfung des Chijas. Bon Dr. Jo ses Persich. Dritte, erweiterte und verbessert Lust. Mit 14 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 kl. 65 kr. = 3 Mark.

Al. Band. Die Fenerwerterei oder die Fabrikation der Fenerstereischen die Vorgligskich Borschiften zur Amfertigung sämmtlicher Fenerwertsobjecte, als aller Arten von Leufsteren Eierren Leufsttugfen Abstern ber Luste, und Koldersteren Eierren Leufsttugfen Abstere der Venerwertsobjecte, als aller Arten von Leufsttugfen und Kolder der von Koldersteren Eierren Leufsttugfen Abstere der Venerwertsobjecte, als aller Arten

von Leuchifeuern, Siernen, Leuchifugeln, Nafeten, der Luft- und Wasser-Feuerwerfe, sowie einen Abriß der für den Feuerwerfer wichtigen Grundlehren der Chemie. Bon Aug. Efch en dager. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Wit 49 Absbild. 21 Bog. 8. Eseg. geh. 2 st. 20 kr. = 4 Mark.

XII. Banb. Die Meerschaum: und Bernfteinwaaren:Fabrifation. Mit einem Anhange über die Erzeugung hölzerner Pfeifenföpfe. Enthaltend: Die Fabrifation ber Pfeifen und Cigarrenspigen; die Berwerthung ber Meerichaum- und Bernstein-Abfälle, Erzeugung von Runftmeerschaum (Maffe ober Maffa), fünftlichem Elfenbein, funftlicher Schmudfteine auf chemischem Bege; Die zwedmäßigften und nothigften Bertzeuge, Geräthschaften, Vorrichtungen und Hilfsstoffe. Ferner die Erzeugung der Delköpfen zeflammer, gelvengelter und dublace Baare. Endlich die Erzeugung der Holzspfeifen, hierzu dienliche Holzstellen der Folzpfeifen, hierzu dienliche Holzstellen, deren Färben, Beizen, Poliren u. del. Von G. M. Maufer. Mit Tafeln Abbildungen. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mark. XIII. Band. Tie Fadrifation der ätherischen Oele. Anleitung zur Darstellung derselben nach den Methoden der Aressung, Pelislation, Ertraction, Deplacirung, Macceration und Kolorption, neht einer ausführlichen Beschreibung aller

bekannten ätherlichen Dele in Bezug auf ihre chemischen und physikalischen Sigenschaften und technische Berwendung, sowie ber besten Berfahrungsarten zur Brüfung ber ätherischen Dele auf ihre Reinhelt. Bon Dr. chem. George William Ustinson, Berfasser des Werfes: Die Parfumerie-Fabritation. 2. verbesserte und vermehrte Aufi.

Mit 36 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Marf. XIV. Band. Die Photographie oder die Anfertigung von bildlichen Darftellungen auf fünftlichem Wege. 218 Lehr= u. Sandb. b. pratt. Seite bearb. u. herausg. v. Jul. Arüger. Dt. 41 Abbilb. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. = 7 M. 20 Bf. XV. Band. Die Leim= und Gelatine-Fabritation. Gine auf praft. Erfahr.

begründ. gemeinverständl. Darsiell. dieses Industriezw. in f. ganz. Umfange. Bon H. Dawidowsth. 2. Aust. Mit 27 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 M. XVI. Band. Die Stärke:Fabrikation und die Fabrikation des Trau-

benguderd. Gine populare Darstellung ber Fabrifation aller im Sanbel bor-tommenden Stärtesorten, als ber Kartoffels, Beigens, Maiss, Reiss, Arrow-root-Stärte, ber Lapioca u. f. w.; ber Basch: und Toilettestärke und bes künstlichen Sago, sowie ber Berwerthung aller bei ber Stärte-Fabrifation fich ergebenden Abfalle, namentlich bes Klebers und der Kei von de Detritation ner Laterentenis ein Frackleuming der Klebers und der Klebers und der Klebers und der Kabrifation des Kertrins, Stärtegummis, Traubenzuders, Kartoffelmehles und der Juder-Couleur. Ein Handbuch für Stärfes und Traubenzuders Fabrifanten, sowie für DefonomiesBesiger und Brannttweinbrenner. Von Helfx KerdendersFabrifant. Zweite, sehr vermehrte u. verbesserte Aust. Mit 28 Abbild. 16 Bog. 8. Sleg. geh. 1 sl. 65 fr. = 3 Mark. XVII. Band. Die Tinten-Fabrifation u. die Serstellung der Heftographen

und Bettographirtinten, die Fabrifation der Tufche, der Tintenftifte, ber Stempelbrud: farben fowie b. Baichblaues. Ausführl. Darftellung ber Anfertigung aller Schreib-, Comptoir-, Copir- u. Gektographirtinten, aller farbigen und sympathetischen Einten, b. chineflichen Tusche, lithographischen Stifte u. Tinten, unauslöscht. Tinten 3. Zeichnen b. Baiche, b. heftographirmaffen, im. z. Ausführung v. Schriften a. jedem beliebigen Materiale, b. Bereit. b. besien Waschblaues u. b. Stempelbruckfarben. Nebst e. Antett. 3. Lesbarmachen alter Schriften. Nach eig. Erfahr. dargest. b. Sigmund Lehner, Chem. u. Kadrif. A. auft. W. erfaut. Abb. 19 Wog. 8. Cleg. geh. 1 st. 66 fr. = 3 W. XVIII. Band. Die Fabrisation der Schniermittel, der Schuhwichse

und Lederschmiere. Darftellung aller befannten Schmiermittel, als: Wagenschmiere, Maschinenschmiere, der Schmierole f. Näh- u. andere Arbeitsmaschinen u. der Mineralfamieröle, Uhrmacheröle, ferner der Schulpnichte, Leberfack, des Degras u. Leberschmiere f. alle Gattungen von Leber Bom Rich, Brunner, techn. Chemif. 4. Aufl. Wit bertätternden Ubbild. 18 Dog. 8. Cieg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 W. 25 Bf. XIX. Band. Die Lohgerberei oder die Fabrifation des Ichgaren Leders.

Ein Sandbuch für Leber-Fabrifanten. Enthaltenb die ausführliche Darstellung der Fabrifation des lohgaren Leders nach dem gewöhnlichen und Schnellgerbe-Berfahren und der Metallalz-Gerbere in den Verleitung zur herstellung aller Satiungen Maschineriemen-Leber, des Zuchtenz, Safilanz. Corduanz, Chagrinz und Lackleders, sowie zur Verwerthung der Abfälle, welche sich in Lederfabriken ergeben. Von Ferzbinand Wiener, Lederz-Fadrikant. 2. sehr verwehrte und verbessert Aufl. Mit 48 Abbild. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. = 7 W. 20 Pf.

A. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

XX. Band. Die Weifigerberei, Samifchgerberei und Bergament-Fabritation. Gin handbuch fur Leber-Fabritanten. Enthaltend die ausführliche Darstellung der Fabritation des weißgaren Lebers nach allen Berfahrungsweisen, verschieders, Seisenleders u. f. w.; der Sämischgerbeit, der Grotes nach allen versagingsweien, des Escasioners, Seisenleders u. f. w.; der Sämischgerbeite, der Fodistiation des Bergaments und den Eederstärberei, mit besonderer Berücksichung der neuesten Fortschritte auf dem Eederscheite, mit besonderer Berücksichung der neuesten Fortschritten und weiter zu Aberschriftent. Wit 20 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mart. XXI. Band. Die hemische Bearbeitung der Schaswolle oder das Eanze

ber Farberei bon Bolle und wollenen Gefpinnften. Gin Gilfe- u. Lehrbuch für Farber, Farberei=Technifer, Tuch- u. Garn-Fabritanten u. Solche, die es werden wollen. Dem beutigen Standpuntte der Wiffenichaft entfprechend u. auf Grund eigener langjahr. Er= fahrungen im In-u. Auslande borzugsveise praftisch dargestellt. Bon Bictor Joclet, Färber u. Fabriks-Dirigent. Mit 29 Abb. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 75 tr. = 5 Mt. XXII. Band. Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks, die Emailphoto-

graphie, und anderweitige Borichriften jur Umtehrung ber negativen und positiven Glasbilder. Bearbeitet von J. Susnit, t. f. Professor in Brag. Dritte Auslage. Mit 88 Abbild. u. 3 Junftrationsbeilagen. 18 Bog. 8. Sleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XXIII. Band. Die Fabrifation der Conferben und Canditen. Bollftanbige Darftellung aller Berfahren ber Confervirung für Fleifch, Früchte, Gemufe, ber Trodenfrüchte, ber getrodneten Gemilfe, Marmelaben, Fruchtiafte u. i. m. und ber Fabritation aller Arten von Canbiten, als: canbirter Früchte, ber verfchiebenen Bonsbons, ber Nocks-Broos, ber Dragees, Braliness er. Bon u. hausner. 2. verbflerte und vermehrte Aufl. Mit 27 Abbito. 25 Bog. 8. Cleg. geh. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

XXIV. Band. Die Kiter und Klebemittel. Ausführliche Auflemagur Varlen aus ihren der Kater und Klebemittel. Ausführliche ybeigeneitelle Ausführliche Beigeneitung der Zufeles und seiner Bestandtheile; der Darstellung der Kaffee-Surrogate aus allen hierzu verwendeten Materialien und die Fabritation aller Satungen Tafelenf. Bon Karl Lehmann. Mit 9 Abbild. 9 Bog. 8. Elgg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mark.

XXV. Band. Die Kitte und Klebemittel. Ausführliche Aufleitung zur Varkelung eller Aufren und Wetelle Aufleitung zur Wetelle Aufleitung und Verstellung gur Wetelle Aufleitung der Metelle Aufleitung der Wetelle der Aufleich der Aufleich der Aufleiche Aufleiche Aufleich der Aufleiche Aufleich der Aufleiche Aufleiche Aufleiche Aufleich der Aufleiche Aufleiche Aufleich der Aufleiche Aufleic

Darsellung alter Arten von Kitten und Kledemittel. Auszuhrliche Anleitung zur Darsellung alter Arten von Kitten und Kledemitteln sir Clas Borzellung. Metalle, Leber, Eisen, Stein, Holz, Wassersellungs- und Dampfröhren, iowie der Oels, Honzellungs- kaufchafte, der Anleitung der Kledemittel, Bonzellung Kledemitte, Beidelstiß und der zu speciellen Zweden dienenden Kitte und Kledemittel. Bon Sigmund Lehner. Oritte, sehr derm. u. der Auft. 10 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Kledemittel, Bonzellung zur rationellen Darkellung der Knochenfosse von des Spodiums und der Anleitung zur rationellen Darkellung der Knochenfosse oder des Spodiums und der Anleitung zur rationellen Darkellung der Knochenfosse oder des Spodiums

und der plastischen Kohle, der Berwerthung aller sich hierbei ergebenden Rebenproducte und zur Wiederbelebung der gebrauchten Knochenkohle. Bon Wilhelm Friedberg, technischer Chemiser. Mit 13 Abbild. 15 Bog. 8. Cleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mark. XXVII. Band. Die Berwerthung der Weinrückftände. Practische Anseitsche Meister Me

Leitung gur rationellen Bermerthung bon Beintrefter, Beinhefe (Beinlager, Geläger und Beinftein. Mit einem Unhang: Die Erzeugung bon Beinfprit und Cognac aus Bein. Sandbuch für Beinproducenten, Beinhandler, Brennerei-Technifer, Fabrifanten demifcher Producte u. Chemifer. Gemeinberftandlich bargeftellt bon Untonio bal Biag, techn. Chemiter. 2. Mufl. Mit 23 Abbild. 13 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

XXVIII. Van d. Die Alkalien. Darkelung der Habitatien. Darbelung der Habitatien ergebräuch-lichsten Kalis und Natron-Berbindungen, der Soda, Botasche, des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wassergleieß, Spromtalis, Blutlaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u. i. f., deren Auwendung und Prüfung. Sin Handbuch für Färber, Bleicher, Seisensteher, Fabrikanten von Glas, Jündvoaaren, Lauge, Kapier, Farben, überhaupt don demischen Producten, sin Poolskie und Droguissen. Don Dr. S. Lick, Fabriksbestiger.

Mit 24 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Af.

XXIX. Band. Die Bronzewaaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrieation bon Bronzewaaren aller Urt, Darfiellung ihres Guffes und Behanbelns nach bemfelben, ihrer Farbung und Bergolbung, bes Bronzirens überhaupt nach ben alteren sowie dis zu den neuesten Berfahrungsweisen. Bon Lubwig Müller, Metallwaaren Fabrifant. Mit 25 Abbild. 16 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

XXX. Band. **Bollständiges Handbuch der Bleichkunst** ober theoretische

und praftifche Unleitung jum Bleichen der Baumwolle, des Flachfes, des Sanfes, der Bolle und Ceide, sowie ber baraus gesponnenen Garne und gewebten oder gewirkten Zeuge. Nehlt einem Anhange über zwedmäßiges Pleichen der Gabern, des Kapieres, der Wasch und Badelswämme, des Strohes und Waches z. Rach den neuesten Erschbrungen durchgängig praktisch bearbeitet von Victor Jociét. Mit 30 Abbito. und LAXXI. Hand. Die Fabrilation von Aunstbutter, Sparchutter und Autterius Sin Sorschaft der Western der Verstellung de

Butterine. Gine Darftellung ber Bereitung der Erfagmittel der echten Butter nach ben beften Methoben. Allgemein verständlich geichilbert von Victor Lang. Zweite bermehrte Aust. Mit 14 Abbild. 10 Bog. 8. Cleg. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Pf.

A. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

XXXII. Banb. Die Natur der Ziegelthone und die Ziegel-Fabristation der Gegenwart. Handluch für technische Chemiter, Ziegeltechniker, Baus und Maschinen-Ingenieure 2c. 2c. Bon Dr. Hermann Zwick. Mit 123 Abbild. und 2 Tafeln. 38 Bog. 8. Sleg. geh. 4 fl. 60 fr. = 8 M. 30 Pf.

XXXIII. Band. Die Fabrikation der Minerals und Lackfarben. Entschaftend: Die Ankeitung zur Darftellung aller künstlichen Malers und Anftreicherfarben,

ber Email: und Metaufarben. Gin Sandbuch für Fabrifanten, Farbwaarenhanbler, Maler und Anftreicher. Dem neuesten Stande der Wissenichaft entsprechend bargestellt bon Dr. Josef Berich. Mit 19 Abbild. 41 Bog. 8. Eleg. geh. 4 st. 20 fr. = 7 M. 60 Af.

XXXIV. Band. Die fünftlichen Düngemittel. Darftellung der Fabrifation bes Anochen=, horn=, Blut=, Fleisch=Mehle, ber Kalibunger, bes ichmefelfauren Ummoniats, ber verschiebenen Urien Superphosphate, ber Boubrette u. f. f., fowie Befchreibung bes naturlichen Borfommens ber concentrirten Dungemittel. Gin handden framen der Anticalen Abstrommens der konkentriten Aufgemittel. Im Handsbuch für Kabrikanten imfilier Düngemittel, Landwirthe, Juder-Fadsvikanten, Ves werbetreibende und Kaufleute. Bon Dr. S. Pick, Fabrikant chemischer Producte. Zweite verm. Auflage. Mit 25 Abbild. 18 Bog. S. Gieg. geh. 1 fl. 80 fr. — 3 W. 25 Pf. XXXV. Band. Die Finkogradure oder das Aeşen in Zink zur Herstellung don Druckplatten aller Att, nehn Auleitung zum Aeßen in Kupfer, Wessing, Stahl und

andere Metalle. Auf Grund eigener praftifcher, bieljähriger Erfahrungen bearbeitet und herausgegeben von Julius Rruger. Zweite Auflage. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 tr.

XXXVI. Banb. Medicinifche Specialitäten. Gine Cammlung aller bis jest befannten und untersuchten medicinifchen Geheimmittel mit Angabe ihrer Bufammenfegung nach ber bewährtesten Chemifern, Gruppenweise gujammengestellt bon C. F. Capaun-Karlowa, Apothefer. Zweite, vielfach vermehrte Auflage. 18 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
XXXVII. Band. Die Colorie der Baumwolle auf Garne und Ge-

webe mit besonderer Beruffichtigung der Türfischroth-Farberei. Gin Lehr: und Sandbuch für Interessenten biejer Branchen. Rach eigenen praftischen Erfahrungen gujammengeftellt von Carl Romen, Director ber Möllersborfer Farberei, Bleicherei und Uppreiur. Mit 6 Ubbilb. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 M. XXXVIII. Banb. Die Galvanoplaftit. Ausführliche praftifche Darftellung

bes galbanoplastischen Berfahrens in allen feinen Einzelheiten. In leichtfaßticher Weise bearbeitet von Julius Weiß. Dritte Aufl. Mit 48 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. gel. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. XXXIX. Band. Die Weinbereitung und Kellerwirthschaft. Populäres

Sandbuch für Beinproducenten, Beinhandler und Rellermeifter. Gemeinverftandlich bargeftellt auf Grundlage ber neueften miffenichaftlichen Forschungen ber berühm= teften Denologen und eigenen langjährigen praftischen Erfahrungen bon Untonio bal Bia 3. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 31 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.

XL. Banb. Die technische Verwerthung des Steinkohlentheers, nebft einem Unhange: Ueber die Darftellung des natürlichen Usphalttheers und Usphalts maftig aus den Asphaltsteinen und bituminofen Schiefern und Berwerthung ber Rebenproducte. Bon Dr. Georg Thenius, tednisder Chemiter. Mit 20 Ubbilb. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.
XLI. Band. Die Fabrikation der Erdfarben. Enthaltenb: Die Beschreibung

aller natürlich vortommenben Erbfarben, beren Gewinnung und Zubereitung. Sandbuch für Farben-Fabrifanten, Maler, Zimmermaler, Anstreicher und Farbwaaren-Händler. Bon Dr. Joj. Berjch. Mit 14 Abb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. XLII. Band. Desinfectionsmittel oder Anleitung zur Anwendung ber

praftifcheften und beften Deginfectionsmittel, um Bohnraume, Kranfenfale, Stallungen,

Transportmittel, Leichenfammern, Schlächstelber u. f. w. zu desinficiren. Bon Bilhelm Hedenast. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 10 fr. = 2 Mark. XLIII. Band. Die Heliographie, oder: Eine Anleitung zur herstellung brudbarer Metallplatten aller Urt, sowohl für Halbidone als auch für Stricks und Kormmanier, serner die neuesten Fortscriteritte im Rigmentbrud und Woodburp-Verfahren (ober Reliefdruck), nebst anderweitigen Borschriften. Bearbeitet von J. Hunit, f. f. Professor in Prag. Zweite, vollständig neu bearbeitete Austage. Mit 6 Russstrationen und 5 Eafelin. 14 Vog. 8. Eeg. geh. 2 fl. 50 fr. — 4 W. 50 Fl. ULIV. Band. Die Fabrikation der Anilinfarbstoffe und aller anderen

aus dem Theere darftellbaren Farbstoffe (Phenyl-, Naphthalin-, Unthracen- und Resorcin-Farbstoffe) u. deren Anwendung in der Industrie. Bearbeitet von Dr. Josef Bersch. Wit 15 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Af.
XLV. Band. Chemisch-technische Specialitäten und Geheimnisse, mit

Anoabe ihrer Busammenftell. nach b. bewährt. Chemifern. Alphab. zusammengeft. v. C. F. Capaun = Rarlowa, Apoth. 2. Aufl. 16 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 35 fr. = M. 2.50.

M. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

XLVI. Band. Die Woll- und Seidendruckerei in ihrem gangen Umfange. Gin praft. Sand= u. Lehrbuch für Drud-Fabritanten, Farber u. tedn. Chemifer. Enthaltend: bas Druden ber Bollen-, Salbwollen- u. Salbieidenftoffe, ber Wollengarne u. seibenen Zeuge. Unter Berückschigung d. neuesten Erstinde, gugrundelegung sangi, prakt. Erfahrung. Beard. v. Tict. Jocset, techn. Chemiker. Mit 54 Abbild. u. 4 Taf. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 kr. = 6 M. 50 Pf. XLVII. Ban d. Die Fabrikation des Rübenzuckers, enthaltend: Die Erzeu-

gung bes Brotzuders, des Rohzuders, die Berftellung von Raffinad= und Candiszuder nebft einem Unhange über die Berwerthung ber Nachproducte und Abfalle 2c. Bum Be-

nehft einem Anhange über die Verwerthung der Nachproducte und Abfälle 2c. Jum Gebrauche als Lehr: und Handbuch leichtfaßlich dargeftellt von Nichard "Kegner, Chemifer. Mit 21 erläuternden Abbild. 14 Vog. 8. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

LLVIII. Vand. Farbenkehre. Hür die praktische Amwendung in den derschiede. Gewerben und in der Kunstindustrie, beard. von Alwin d. Wouwermane. Mit 7 Abbild. und 6 Farbiafeln. 11 Vog. 8. Cleg. geb. 1 fl. 20 fr. = 3 M. 25 Pi.

IL. Band. Volkfändige Anleitung zum Formen und Gießen oder genaue Beschreibung aller in den Künsten und Gewerben dafür angewandten Materialien, als: Gyps, Bachs, Schwefel, Leim, Hazz, Guttapercha, Thon, Lehm, Sand und beren Behandlung behufs Darstellung von Ghpssiguren, Stuccature, Toons, Cemente und Steingute Waaren, sowie dem Gub von Eatnen, Clocken und den

sements und Steinguts Kaaren, iowie beim Guß von Statuen, Gloken und den in der Messings, Zinks, Bleis und Eisengießerei vorkommenden Gegenftänden. Bon Chard Uhlen hut h. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 17 übbitd. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 10 fr. = 2 Mark.

L. Band. Die Bereitung der Schauntweine. Mit besonderer Berückstätzung der französisischen schampagner-Harion. Genaue Anweitung und Erstätzurung der vollftändigen rationellen Fabrikationsweise aller moussirrenden Weine und Champagner. Mit Benüßung des Nobinerschen Wertes, auf Grund eigener praksischer Kreinburgen und wissellicher Konunsie deren kallender bestätzt.

und Syampagner. In Dernang des koontel igen Zeertes, an Stind eigent platstiffer Grefahrungen und wissendigher Kennnisse auf eine erlautert bon U. b. Regner. Mit 28 Abbild. 25 Bog. 8. Cleg. geh. 2 ft. 75 fr. = 5 Mark.
LI. Band. Kalk und Luftmortel. Auftreten und Natur des Kalffeines, das Brennen desselben und seine Amwendung zu Auftmortel. Nach gegenwärtigem Stande der Theorie und Praxis dargestellt von Dr. hermann Zwick. Mit

30 Abbitb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 65 tr. = 3 Mark.
LII. Banb. Die Legirungen. handbuch für Praktifer. Enthaltenb: Die Darftellung sammtlicher Legirungen, Amalgame und Lothe für die Zwede aller Metallarbeiter, insbesonbere für Erggießer, Glodengießer, Bronzearbeiter, Gürtler, Sporer, Klempner, Golb- und Silberarbeiter, Mechanifer, Technifer u. j. w. Bon A. Krupp.

Mit 11 Abbitd. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 75 fr. = 5 Mart. LUI. Band. Unfere Lebensmittel. Eine Anfeitung zur Kenninig der vor-züglichften Rahrungse und Genußmittel, deren Borfommen und Beschaffenheit in gutem und schlechtem Zustande, sowie ihre Berfälschungen und beren Erkennung. Bon

und schlechtem Zustande, sowie ihre Berfälschungen und beren Erkennung. Bon C. F. Capaun-Karlowa. 10 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 10 kr. = 2 Mark. LIV. Band. Te Photoferamit, das is die knusk, photogr. Bilder auf Borzellan, Email, Glas, Metall u. s. w. einzubrennen. Als Lehr-u. Handbuch nach eig. Erfahrungen u. mit Benützung der besten Quellen, bearbeitet u. herausz. don Jul. Krüger. Mit 19 Ubbild. 13 Bog. 8. Eleg. geb. 1 st. 35 kr. = 2 M. 50 Pt. LV. Band. Die Harze und ihre Producte. Deren Abstanmung, Gewinnung und technische Berwertspung. Kehst einem Anhang: Ueber die Producte der trockenen Bestillation des hazzes oder Colophoniums; das Eamphin, das schwere Harze soböl, u. die Bereitung v. Wagensetten, Machinenölen zc. aus den schweren Farzeilen, sowie die Verwerbung berselben zur Leuchtgas-Erzeugung. Ein Handb. für Kadrisanten Lechnischer. Phaaensteten Kadrisanten

ölen, sowie die Verwendung derselben zur Leuchigas-Erzeugung. Ein Handb. sür Fabrikanten, Technifer, Chemiker, Droguisten, Apotheker, Wagensett-Fabrikanten u. Brauer. Nach den neuest. Forschungen u. auf Grundt. kangl. Erfahr. zusammenget. d. The Arbeitas den neuest. Forschungen u. auf Grundt. kangl. Erfahr. zusammenget. d. Dr. E. The niu & M. 40 Löbild. 16 Bog. 8 Ckeg. geb. 1 fl. 80 fr. — M. 3.25.
LVI. Band. Die Mineralfäuren. Nehst einem Anhang: Der Chlorakt und die Ammoniak-Berbindungen. Darstellung der Fabrikation von ichwestiger Säure, Schwefet-, Salz-, Sacheter-, Kohlene. Arsen. Dors, Phoedhore, Pauläure, Chlorefalf und Ammoniakiazen, deren Untersuchung und Anwendung. Ein Habbuch für Apotheker, Oroguisten, Färber, Bleicher, Fabrikanten von Farben, Judert, Papier, Düngemitel, chemischen Kroducten, sir Eastechniker u. f., Bon Dr. S. Pick, Fabriksbirector. Mit 27 Abbild. 26 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 75 fr. — 5 Mark.
LVII. Band. Vägiser und Eis. Eine Darkellung der Eigenichasten, Anwendung und Keinigung der Abgister sint industrielle und häusliche Zweck und der Ausbewahrung, Benügung und kinstlichen Darkellung der Eigenichasten, Amsendurung, Benügung und kinstlichen Darkellung der Eigen, 2 fl. 20 fr. — 4 Mark.
LVIII. Band. h. Hohraulischer Kalf u. Kortland-Eement nach Kohmaterialten, physikalischen u. chemischer Kalf u. Kortland-Eement nach Kohmaterialten, physikalischen u. demischen Eigenschaften, Untersuchung, Kabrikation u. Werthstellung unter besonderer Rücksich zu den gegenwärtigen Stand der Gement-Industrie. Bearbeitet d. Dr. H. 20 mid. 28 Ubb. 22 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 fr. — 4 M. 50 Pi.

M. bartleben's Chemifd-tednische Bibliothet.

LIX. Banb. Die Glasägerei für Tafel: und Sohlglas, Bell: und Mattagerei in ihrem gangen Umfange. Alle bisher befannten und viele neue Berfahren enthaltend; mit besonderer Beruchichtigung ber Monumental-Glasäberei. Leichtfaglich bargeft. m. genauer Angabe aller erforberlichen hilfsmittel v. J. B. Diller, Glastech. Zweite Auft. . Mit 18 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.

LX. Band. Die explosiven Stoffe, ihre Geichichte, Fabritation, Gigenichaften, Brufung und prattifche Unwendung in der Sprengtechnit, Mit einem Unhange, enthaltend : Die hilfsmittel ber submarinen Sprengtechnit (Torpedos und Seeminen). Bearbeitet nach den neuesten wissenschaftlichen Ersahrungen von Dr. Fr. Böckmann, techn. Chemiter. Mit 31 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark. LXI. Band. Handbuch der rationellen Verwerthung, Wieder-

gewinnung und Berarbeitung bon Abfallftoffen jeder Art. Bon Dr. Theodor

Roller. Mit 22 Abbitb, 21 Bog. 8. Cieg, geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. LXII. Banb. Rauticut und Guttaperca. Gine Darftellung ber Gigenicaften und ber Berarbeitung bes Rautichuts und ber Guttapercha auf fabritemäßigem ber Fabrifation des bulcanifirten und geharteten Rautichufs, ber Rautichufund Guttaperca-Compositionen, ber wasserbichten Stoffe, elastischen Gewebe u. f. w. Fir die Brazis bearbeitet von Raimund hoffer. Mit 8 Ubbild. 17 Bog. 8.

Geg. geb. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

LXIII. Band. Die Kunft- und Feinwäscherei in ihrem gangen Umfange. Enthaltenb: Die chemiiche Baiche, Fledenreinigungskunft, Kunstwäscherei, Sausmafcherei, bie Strobhut-Bleicherei und Farberei, Sanbicuh-Bafcherei und Farberei 2c. Bon Bictor Joclet. Zweite Auflage. Dit 18 Abbild. 12 Bog. 8.

Eleg. geh. 1 fl. = 1 M. 80 Pf. LXIV. Band. Grundzüge der Chemie in ihrer Anwendung auf das prattifche Leben. Für Gewerbetreibenbe und Induftrielle im Allgemeinen, sowie für jeben Gebilbeten. Bearbeitet bon Dr. Willibalb Artus, Brofesjor in Jena.

Mit 24 Abbilb. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mark.

LXV. Band. Die Fabrikation der Emaille und das Emailliren. Unleitung gur Darftellung aller Urten Emaille für technische und fünftlerische Zwede und zur Vornahme des Emailirens auf praktischem Wege. Für Emaillefabrikanten, Golde und Metallarbeiter und Kunstindustrielle. Bon Kaul Randau, technischer Chemifer. 2. Ausl. Mit 14 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 65 kr. = 3 Mark. LXVI. Band. Die Glad-Fabrikation. Sine überschiliche Darstellung der

gefammten Glaginbuftrie mit bollftanbiger Unleitung gur Berftellung aller Gorten gesammten Glasindustrie mit bollstandiger Anteitung zur herstellung aller Sorien bom Glas und Glaswaaren. Zum Gebrauche für Elassabrikanten und Gewerbetreibende aller verwandten Branchen auf Grund praktischer Erfahrungen und der neuesten Fortschritte bearbeitet von Raimund Gerner, Glassabrikant. Mit 50 Ukbikd. 23 Bog. 8. Cleg. geb. 2 st. 50 ft. = 4 M. 50 Pf.
LXVII. Band. Das Holz und feine Deftillations-Producte. Ueber die Ukbsammung und das Borkommen der verschieden Hölzer. Ueber Dojz, Holzschleifen Galzellusge. Kalzimpräguirung u. Kalzenseinzung und Beiler u. Weigter u. Weiter u.

ftoff, Solzelluloie, Solzimprägnirung u. Solzconferbirung, Meilers u. Retorten Ber-toblung, Holzelfig u. feine techu. Berarbeitung, Solzibeer u. feine Deftillationsproducte, Solatheerpechu. Solatohlen nebft einem Unhange: Ueber Gaberzeugung aus Solg. Gin Holziverpecgii. Dolziopten neoff einem Lingange: uever Gaserzeugung aus Dolz. Ein Fandbuch f. Waldbesiter, Korstbeamte, Lehrer, Chem., Techn. u. Ingenieure, nach den neuesten Erfahrungen praktisch u. vissensch bearbeitet v. Dr. Georg Thenius, techn. Chemiker. Mit 32 Abbild. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 50 fr. = 4 W. 50 Pf. LXVIII. Band. Tie Marmoriefunst. Sin Lehre, Hand: u. Wusterbuch: Buch: bindereien, Buntpapierfabriken u. verwandte Geschäfte. Von J. Ph. Boer. Mit

30 Marmorpapier-Mustern u. 6 Abbitb. 6 Bog. 8. Elea. ach. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.
LXIX. Band. Die Fabrikation des Bachstuches, des amerikanischen Lebertuches, des Bachs-Caffets, der Maler- und Zeichen-Leinwand, sowie die Fabrikation b:8 Theertuches, ber Dachpappe und die Darftellung ber unverbrennlichen und gegerbten Gemebe. Den Beburfniffen ber Braftifer entfprechend. Bon Rubolf Gglinger, Fabrifant. Mit 11 Ubbild. 13 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

LXX. Band. Das Celluloid, feine Rohmaterialien, Fabrifation, Gigen-ichaften und technifche Berwendung. Für Celluloid: und Celluloidwaaren-Fabrifanten, für alle Celluloib berarbeitenben Gewerbe, Zahnärzte u. Zahntechnifer. Bon Dr. Kr. Bödmann, techn. Chem. Mit 8 Abbitd. 7 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Pf.

LXXI. Banb. Das Illtramarin und feine Bereitung nach bem jegigen Stanbe biefer Inbuftrie. Bon C. Fürftenau. Mit 25 Abbilb. 7 Bog. 8. Eleg. geb.

1 fl. = 1 M. 80 Bf.

LXXII. Band. Betroleum und Erdwache. Darftellung ber Gewinnung von Erdöl und Erdwachs (Cerefin), deren Berarbeitung auf Leuchtöle und Paraffin, jowie aller anderen aus denselben zu gewinnenden Producte, mit einem Anhang, betreffend die Fabrikation von Phorogen, Solaröl und Paraffin aus Braunkohlentheer. Mit besonderer Rudlichtnahme auf die aus Betroleum bargeftellten Leuchtöle, beren Aufbewahrung und technische Prüfung. Bon Arthur Burgmann, Chemiker. Mit 12 Abbild. 16 Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Pf.

A. hartleben's Chemifd-tednifge Bibliothet.

LXXIII. Banb. Das Löthen und die Bearbeitung der Metalle. Gine Darftellung aller Arten von Loth, Löthmitteln und Löthapparaten, fowie ber Behands lung ber Metalle während ber Bearbeitung. Sandbuch für Braftifer. Rach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Comund Schlosser. Mi:21 Abbild. 15 Bog. 8. **Eieg.** geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

LXXIV. Band. Die Gasbeleuchtung im Saus und die Selbsthilfe des Gas-Consumenten. Praftische Anleitung zur Herfellung zwedmäßiger Gasbeleuchtungen, mit Angabe der Mittel, eine möglichst große Gaserharniß zu erzielen. Bon A. Müsser. Mit 84 Abbitd. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mark.
LXXV. Band. Die Untersuchung der im Handel und Geweede

gebräuchlichften Stoffe (einichließlich ber Rahrungsmittel). Gemeinverftandlich bargetiest von Dr. S. Bick. Sin Handbuch für Handels und Gewerbetreibende jeder Art, für Apothefer, Photographen, Landwirthe, Medicinals und Jollbeamte. Mit 16 Abdild.

14 Bog. 8. Steg. ged. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf.
LXXVI. Band. Das Verzinnen, Verzinken, Vernicken, Verfähler

und bas Uebergiehen von Metallen mit anderen Metallen überhaupt. Gine Darftellung praftischer Methoben zur Anfertigung asser Metallüberzüge aus Zinn, Zint, **Blei,** Kupfer, Silber, Gold, Platin, Nidel, Kobalt und Stahl, jowie der Katina, der orydirten Metalle und der Bronzirungen. Bon Friedrich hartmann. Zweite berorphirten Metalle und ber Bronzirungen. Bon Friedrich hartmann. Zweite bers besserte Auslage. Mit 3 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. LXXVII. Banb. Kurzgefaßte Chemie der Rübenfast-Reinigung. Zum

Gebrauche für praftische Juder-Fabrifanien. Bon B. Shfora und F. Schiller. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
LXXVIII. Banb. Die Mineral-Waleret. Neues Berfahren gur her-

Renes Berfahren gur Gers

stellung witterungsbeständiger Wandgemälde. Technisch-wissenichaftliche Anleitung von A. Keim. 6 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. = 1 M. 80 Kf.

LXXIX. Band. Die Chocolade:Fabrikation. Eine Darstellung der verschiebenen Berfahren zur Ansertigung aller Sorten Chocoladen, der hierbei in Anwendung tommenden Materialien u. Maschinen. Rach b. neuesten Stande ber Techn. gefchilbert v. Ernft Salbau. Mit 34 Ubbilb. 16 Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 80 tr. = 3 M. 25 Pf. LXXX. Band. Die Briquette-Judustrie und die Brennmaterialien.

Mit einem Unhange: Die Unlage der Dampfteffel und Gasgeneratoren mit besonberer Wit einem Anhange: Die Anlage der Dampftessel und Gasgeneratoren mit besonderer Bertidflichtigung der tauchfreien Kerbrenmung. Bon Dr. Friedrich Jünemann, technischer Chemiker. Mit 48 Abbild. 26 Bog. 8. Sieg. geh. 2 st. 75 kr. = 5 Mark. LXXXI. Band. Die Darstellung des Sisens und der Sienskarftate. Darben dir Hierenselmanerei, sür Gewerdes und Fachsselter, sür Echnisch, Jändler mit Gien und Metalmaarei, sür Gewerdes und Fachsselter, dür Echnisch Javing. Mit 73 Mbild. 17 Bog. 8. Sieg. geh. 1 st. 80 kr. = 3 M. 25 H... LXXXII. Band. Die Kedersselter und die Fabrikation des Lackselters. Ein Handbuch sir Ledersselter und Lackselter und Ergebersselter und Ergeberselter und Ergebers

arten den färdigem Glaceleder nach dem Anfreiche und Tauchverfahren, sowie mit Silfe der Theerfarben, zum Färben von schwedischen, samigaren und lohgarem geder, zur Selfiant, Corduant, Chagrinsärberei ze. und zur Fadrisation von schwarzem und färbigem Lackleder. Bon Ferdinand Wiener, Leder-Fabrisant. Mit 15 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 65 fr. = 3 Mark.
LXXXIII. Band. Die Fette und Cele. Tarieslung der Cigenschaften und

Fette und Dele, der Jette und Defraffinerie und der verzensabriation. Nach dem neuesten Stande der Technit leichtfaglich geschildert von Friedrich Thalmann. Mit 31 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

LXXIV. Band. Die Fadvikation der moussirenden Getränke. Brat-

tifche Anleitung gur Fabritation aller mouffirenden Baffer, Limonaden, Beine 2c, und grundliche Beschreibung ber hierzu nöthigen Apparate. Bon Defar Meth Reu bearbeitet von Dr. E. Luhmann, Chemifer und Habrifsdirector. Zweite Auff. Mit 24 Abbild. 12 Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mark. LXXXV. Band. Gold, Silver und Edelsteine. Handbuch für Golds, Silber.

Brengearbeiter und Juweliere. Bollftändige Unleitung gur technischen Bearbeitung ber Ebelmetalle, enthaltend das Legiren, Cießen, Bearbeiten, Emaistiren, Fürben und Orbbiren, das Bergolben, Incrustiren und Schnücken der Golds und Silberwaaren mit Ebelsteinen und die Habrisation des Imitationsschwackes. Bon Alexanber Wagner. Mit 14 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. gch. Preis I fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

LXXXVI. Band. Die Fabrifation ber Alether und Grundessen. Die Arthur und Kründessen. Die Arthur der Arthur der Arthur der Arthur und Grundessen. Die Arthur und Kläuungsmittel. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von Dr. Th. Horatius. Mit 14 Abhild. 18 Bog. 8. Eseg. ged. 1 fl. 80 fr. = 3 W. 25 Pf. LXXXVII. Band. Die technischen Vollendungs-Arbeiten der Hofz-Arthur LXXXVII.

duftrie, bas Schleifen, Beigen, Boliren, Ladiren, Unftreichen und Bergolben bes Solges, nebft ber Darftellung ber hierzu verwendbaren Materialien in ihren Sauptgrundzugen. Bon L. E. Anbes. Zweite vollständig umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 33 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

M. Sartleben's Chemifch-tednische Bibliothet.

LXXXVIII. Band. Die Fabrifation von Albumin und Gierconferben. Gine Darftellung ber Eigenschaften ber Giweifförper und ber Fabritation von Giers und Blutalbumin, bes Patents und Naturalbumins, der Giers und Dotter-Conferben und ber gur Confervirung frifcher Gier bienenben Berfahren. Bon Rarl Ruprecht.

Mit 13 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 M. 25 Kf.

LXXXIX. Band. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude, der Mauerfraß und Holzschwanm, nach Ursache, Weien und Wirkung betrachtet und die Mittel zur Berhütung fowie gur sicheren und nachhaltigen Beseitigung diefer Uebel unter besonberer Berporhebung eines neuen und praftijch bewährten Berfahrens gur Trodenlegung feuchter Bärbe und Kohnungen. Hür Baumeister, Bautechnifer, Gutsberwafter, Tüncher, Maser und Hausbeisser. Bon A. Keim, technicher Director i München. Mit 14 Abbitd. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

RO. Band. Die Verzierung der Gläfer durch den Sandstrahl.

Bollfandige Unterweisung gur Mativerzierung von Tafel- und Soblglas mit vefon-berer Berudfichtigung ber Beleuchtungsartikel. Biele neue Berfahren: Das Lafiren ber Glajer. Die Matibecoration von Borzellan und Steingut. Das Mattiren und der Iglet. Le Achteretation den Vollstatt inne Eengelt. Der Ausgeben der Meiale. Nebst einem Anhange: Die SandblaseMaschinen. Bon K. B. Miller, Glastechn. Mit 8 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. ged. 1 ft. 35 ft. = 2 M. 50 Pf. XCI. Vand. Die Fabrikation des Alauns, der schwefelsauren und efflgsauren Thonerde, des Beiweißes und Beiguakers. Bon Friedrich zin em ann, technischer Chemiker. Mit 9 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. ged. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

XCII. Band. Die Tabete, ihre afthetifche Bedeutung und technifche Darftellung,

sowie furze Beigreibung der Buntpapier-Fabrikation. Zum Eerauche für Musterzeichner, Tapetene und Buntpapier-Fabrikation. Zum Eerauche für Musterzeichner, Tapetene und Buntpapier-Fabrikation. Bon Th. Seemann. Mit 42 Ubbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mark.

XCIII. Band. Die Glasz. Porgellanz und Email-Malerei in ihrem ganzen Umfange. Ausführliche Anleitung zur Ansertigung lämmtlicher die jezt sur Glas-, Porzellan-, Smail-, Fapence- und Steingut-Malerei gebräuchlichen Farben und Flüsse, nebst vollständiger Darstellung des Brennens dieser verschiedenen Stoffe. Unter Zugrundelegung der neuesten Erfindungen und auf Grund eigener in Sebres und anderen großen Malereien und Fabrifen erworbenen Renntniffe bearb, und herausg. bon Relig Bermann. Mit 10 Abbilb. 19 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XCIV. Banb. Die Conferbirungemittel. Ihre Unwendung in ben Bahrungsgewerben und gur Aufbewahrung bon Nahrungsftoffen. Gine Darftellung ber Gigenichaften ber Confervirungsmittel und beren Unwendung in ber Bierbrauerei Weinbereining, Essig= und Breghese-Fabritation 2c. Lon Dr. Josef Bersch. Mit 8 Abbilb. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Kf.

XCV. Band. Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung in der Praxis. Berfast von Dr Alfred v. Urbanisty, Zweite Auft. Mit 169 Abbild. 20 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 ft. — 4 Mart.
XCVI. Band. Prefthefe, Aunsthefe und Bachpulver. Ausführliche Uns

leitung gur Darftellung von Breghefe nach allen benannten Methoben, gur Bereitung ber Aunsthese und ber verichiedenen Arten von Bachulber. Praftisch geschilbert von Abolf Bilsert. 2. Aust. Mit 18 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 tr. = 2 Mart. XCVII. Band. Der praftische Eisen- und Eisenwaarenkenner. Kauf-

männischedmische Gisenwaarenkunde. Ein Handbuch für Sändler mit Eisen- und Stahlmaaren, Fabrikanten, Ex- und Importeure, Agenten für Eisenbahn- und Baus behörden, Handels- und Gewerbeschulen 2c. Bon Chuard Japing, dipl. Insgenieur und Nedacteur, früher Eisenwerks-Director. Mit 98 Abbitd. 37 Bog. 8, Eiseg. geh. 3 ft. 30 fr. = 6 Mark.

**XCVIII. Band. Die Keramik ober Die Fabrikation von Töpfer-Geschirt,

Steingut, Fanence, Steinzeug, Terralith, sowie bon frangofischem, englischem und Sartporzellan. Anleitung für Braftiter zur Darftellung aller Arten feramischer Baaren nach beutschem, frangofischem u. englischem Berfahren. Bon Ludwig Bipplinger.

Mit 45 Abbild. 24 Bogen. 8. Sleg. geh. 2 ft. 50 fr. = 4 W. 50 Pi. 1.

1C. Band. **Das Glycerin**. Seine Darft, seine Berbind. Autwendung in den Sewerben, in der Seisen-Fadrif, Parfümerte u. Sprengtechnif. Für Chem., Parfumeure, Seisen-Fadrif, Noothefer, Sprengtech. u. Industrieste geschiebert von S. A. Poppe. Mit 20 Abbild. 13 Bogen. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 W. 50 Pf.

C. Band. Sandbuch ber Chemigraphie, Sochägung in Bint für Buchbrud mittelft Umbrud bon Autographien und Photogrammen und birecter Copirung ob. Radirung d. Bilbes a. d. Platte (Photo-Chemigraphie u. Chalco-Chemigraphie). Bon B. F. Toifes. Mit 14 Abbild. 17 Bg. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CI. Band. Die Smitationen. Gine Unleitung gur Rachahmung von Natur= und Runftproducten, ale: Elfenbein, Schildpatt, Berlen und Berlmutter, Rorallen, Bernftein, Dorn, hirichorn, Fiichbein, Alabafter ce, fowie gur Anfettigung bon Runft-Cteinmaffen, Rachtlbungen von holsichniereien, Bilbauer-Arbeiten, Mofatten, Intarsien u. j. w. Für Gemerbetreibende und Künstler. Bon Sigmund Lehner. Mit 10 Abbilb. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

A. Sartleben's Chemifd-tednische Bibliothet.

CII. Banb. Die Fabritation der Copale, Terpentinöle und Spiritus. Lade. Bon L. E. Andes. Mit 38 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. = 5 M. 40 Pf. CIII. Band. Rubfer und Meffing, fowie alle technisch wichtigen Rupfer-

legierungen, ihre Darfeilungsmeih., Eigenschaften und Weiterberarbeitz, zu Handelswaaren. Bon Ed. Javing. Mit 41 Abbild. 14 Bg. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. CIV. Band. Die Bereitung der Brennerei-Kunsthefe. Auf Grundlage vielsäbriger Erschrungen geschiltert von Josef Reis, Prennerei-Director. 4 Bog. 8. Eleg. geh. 80 fr. = 1 M. 50 Bf.

CV. Band. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege. Eine Darkslung der Petissung der Petissung der Bereitung der

Ov. Sund. Die Verwerrning des Holges auf gentligen Weges. Eme Varstellung der Verschaften zur Egischen zur Gewinnung der Destisationsproducte des Holges, der Essissifative, des Oolzgessies, des Abetres und der Theeröle, des Creosotes, des Außes, des Köstholges und der Kohlen. Die Fabritation von Oralsäure, Alsohol und Cellusofe, der Gerde und Farbstoff-Ertracte aus Kinden und Hölzern, der ährerischen Dete und Honges, Für Prassississischen Dete und Honges, der Auftrick der Gerde und Honges, der Gerfen und der Ausgricken der VI. Band. Die Fabristation der Dachbappe und der Ausstrickung alle Konnhöder in Kerkindung mit der Theer Gestüssissischen Abstractions alle

für Pappbächer in Berbindung mit der Theer-Deftillation nebft Unfertigung aller Arten von Pappbedachungen und Asphaltirungen. Gin Sandbuch für Dachpappe-Fabrifanten, Baubeamte, Bau-Technifer, Dachbeder und Chemifer. Bon Dr. E. Luhmann, techn. Chemifer. Mit 47 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CVII. Band. Unleitung gur chemischen Untersuchung und rationellen Beurtheilung der landwirthicaftlich wichtigften Stoffe. Gin ben praftifchen Bedürfniffen angepagtes analytisches Sandbuch fur Landwirthe, Fabrikanten tunft-licher Dungemittel, Chemiker, Lehrer ber Agriculturchemie und Studirenbe höherer landwirthichaftlicher Lehranfialten. Nach bem neuesten Stanbe ber Pragie berfatt von Robert Beinge. Mit 15 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CVIII. Band. Das Lichtpausverfahren in theoretifcher u. praftifcher Be-

ziehung. Bon S. Schuberth, Mit 4Mbilb. 8 Bg. 8. Cleg. geh. 80 fr. = 1 M. 50 Bf. CIX. Banb. Bint, Binn und Blei. Gine ausführliche Darftellung ber Eigenschaften biefer Metalle, ihrer Legirungen unter einander und mit anderen Mes tallen, sowie ihrer Berarbeitung auf physifalischem Bege. Für Metallarbeiter und Runft-Industrielle geichilbert von Karl Richter. Mit 8 Abbilb. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 Dt. 25 Pf.

CX. Band. Die Verwerthung der Anochen auf chemifchem Wege. Gine Darftellung ber Berarbeitung von Anochen auf alle aus benfelben gewinnbaren

Aroducte, insbesondere von Hert, Leim, Dingemitteln und Phosphor. Bon Wilhelm Friedberg. Mit 20 Abbild. 20 Bog. 8. Sieg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Marf. CXI. Band. Die Fabrifation der wichtigsten Antimon-Präharate. Mit besonderer Berücksichung des Brechweinsteines und Goldichweiels. Bon Julius Dehme. Mit 27 Abbild. 9 Bog. 8. Sieg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Marf. CXII. Band. Handbuch der Photographie der Reugeit. Mit besonderer

Berückschitigung bes Bromfilber-Gelatine-Emufsions-Verfahrens. Bon Julius Krüger. Mit 61 Abbild. 21 Bog. 8. Steg. geb. 2 st. 20 fr. = 4 Marf.
CXIII. Band. Draft und Draftwaaren. Profitiges hisse und hands buch für die gesammte Draftindustrie, Eisen- und Metallwaarenhändler, Gewerbe- und Fachichulen. Wit besonderer Rücklich auf die Anforderungen der Eletrotechnik. Bon Gduard Japing, Ingenieur und Redacteur. Dit 119 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 60 fr. = 6 Mt. 50 Pf.

CXIV. Band. Die Fadvikation der Toilette-Seifen. Praktische Anleistung zur Darftellung aller Arten don Toilette-Seifen auf kaltem und warmem Wege,

ber Blycerin-Seife, ber Seifenfugeln, ber Schaumfeifen und ber Seifen-Specialitäten. Mit Rücksich auf die hierbei in Verwendung kommenden Malchinen und Apparate geschildert von Friedrich Wiltner, Seisenfabrikant. Mit 39 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. CXV. Band. Praktisches Handbuch für Anstreicher und Lackierer.

Anleitung jur Ausführung aller Ansireicher=, Ladirer=, Bergolber= und Schriften-maler-Arbeiten, nehst eingehender Darftell. aller verwend. Rohstoffe u. Utensilien von L. G. And 14 Abbild. 18 Bog. 8. Gieg. geh. 1 st. 80 fr. = 3 W. 25 Bf. CXVI. Band. Die praktische Anwendung der Theerfarben in der

CXVI. Band. Die prattigie Antbendung der Theergroen in der Industrie. Prattische Anleitung zur rationellen Darstellung der Antlins, Phenhls, Kaphthalins und Anthracen-Harben in der Färberei, Druderei, Buntpapiers, Tintens und Jündwaaren-Fabritation. Prattisch dargestellt von E. J. Höbell. Mit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Eteg. geh. 1 st. 35 fr. = 2 M. 50 Vf. CXVII. Band. Die Verarbeitung des Hornes, Elsenbeins, Schilds patts, der Anochen und der Perlmutter. Abstammung und Eigenschaften bleter Robstoffe, ihre Zubereitung, Färbung u. Berwendung in der Drechelerei, Kamm. und Knonkfabrikation, sowie in anderen Gewerben. Ein Handbuch für konns u. Beins

und Anopffabrifation, fowie in anderen Gewerben. Gin Sandbuch für Sorn= u. Bein= Arbeiter, Rammmacher, Anopffabrifanten, Drecholer, Spielwaarenfabrifanten 2c. 2c. Bon Louis Chgar Andes. Mit 32 Abbilb. 15 Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mari

A. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CXVIII. Die Kartoffel- und Getreidebrennerei. Handbuch für Spiritusfabrifanten, Brennereileiter, Landwirthe und Technifer. Enthaltend: Die praftifche Anleitung zur Darftellung von Spiritus aus Kartoffeln, Getreibe, Mais und Reis, nach ben alteren Methoden und nach dem Sochbrudverfahren. Dem neueften Stands puntte ber Wissenschaft und Praxis gemäß populär geschilbert von Abolf Wilfert. Mit 88 Abbild. 29 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. = 5 M. 40 Pf.

CXIX, Band. Die Reproduction8-Photographie fowohl für halbton als Strichmanier nebst den bewährtesten Copirprocessen zur Uebertragung photographischer Glasbilder aller Art auf Zink und Stein. Bon J. Husnif, t. f. Krof. am I. Staats-Realgymu, in Prag. Chremitigssed ber Photogra Bereine zu Berlin und Brag 2c. Wit 34 Abbild. u. 7 Tafeln. 13 Bogen. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CXX. Band. Die Beigen, ihre Darftellung, Priifung und Unwendung. Für ben praft. Färber und Zeugdrucker bearb. von S. Wolff, Lehrer ber Chemie am Zürcherisch. Technikum in Winterthur. 13 Bog. 8. Cleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mark. CXXI. Band. Die Fabrikation des Alluminiums und der Alkali-

metalle. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti, Mit 27 Ubbilb. 9 Bog. 8. Gleg.

geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

CXXII. Banb. Die Technif der Reproduction bon Militar : Rarten und Blanen nebft ihrer Bervielfältigung, mit besonderer Berücksichtigung jener Bersahren, welche im f. f. militär-geographichen Institute zu Wien ausgeübt werden. Bon Ottomar Bolkmer, f. f. Oberstlieutenant der Artillerie und Borstand der

von Derbamat Voltmert, t. 1. Derstittettendnit der Artillette und Vorstand der technischen Gruppe im k. t. militärzegographischen Anfitinte. Mit 57 Abbild. im Texte und einer Tafel. 21 Bog. 8. Cleg. geh. 2 fl. 50 kr. = 4 M. 50 Kf.

CXXIII. Band. Die Kohsenfäure. Sine ausführliche Darstellung der Sigenschaften, des Vorstamens, der Herftellung und technischen Verrwendung diese Subkanz. Sin Handbuch für Chemiker, Apotheker, Fadrikanten künstlicher Mineralwährer, Pierbrauer und Saskwirche. Bon Dr. E. Luhmann, Chemiker. Mit 47 Abstite 14 Mag. 8. Chapter 28 Volken.

bilb. 16 Bog. 8. Cleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. CXXIV. Banb. Die Fabrifation ber Siegel- und Flaichenlade. Enthaltend die Anleitung zur Erzeugung von Siegel- und Flaschenladen, die eingehende Darstellung der Kohmaterialien, Utenfilien und maschinellen Borrichtungen. Wit einem Anhange: Die Fabrifat. b. Brauer-, Bache-, Schuhmacher- u. Burftenpeches. Bon Bouis Edgar Andes. Mit 21 Abbilb. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CXXV. Band. Die Teigwaaren-Fabrifation. Mit einem Unhange: Die Banier= und Mutichelmehl-Fabrifation. Gine auf praftische Erfahrung begründete, gemeinverständliche Darsiellung ber Fabrifation aller Arten Teigwaaren, sowie bes Banier- und Mutichelmehles mittelft Maschinenbetriebes, nebft einer Schilberung fämmtlicher Maschinen und ber berschiebenen Robprobucte. Mit Beschreibung und Blan einer Teigwaaren-Fabrif. Leichtfahlich geschildbert von Friedrich Dertel, Teigwaaren-Fabrikant (Jury-Mitglied ber bahrischen Landesausstellung 1882, Gruppe Nahrungsmittel), Mitarbeiter ber allgemeinen Bäcker- und Conbitor-Zeitung in Stuttgart. Mit 43 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

CXXVI. Band. Praftische Anleitung zur Schriften für besindere mit besonderer Berücksichtigung der Construction und Berechnung von Schriften für bestimmte Klächen, sowie der Herstellung von Glas-Glanzvergoldung und Berfilberung für Glassirmentaseln ze. Kach eigenen praftischen Erfahrungen bearbeitet von Robert

Sagen. Mit 18 Abbild. 7 Bog. 8. Eleg. ged. 1 ft. = 1 M. 80 Bf.
CXXVII. Band. Die Meiler= und Netorten=Verfohlung. Die liegenden
und sehenden Meiler. Die gemanerten Holzverschlungs-Oesen und die Netorten=
Verfohlung. Ueber Kiefer=, Kien= und Bucdenhofzischer=Stzeugung, jowie Birkentheers Bewinnung. Die technisch =chemische Bearbeitung der Nebenproducte ber Solzber= tohlung, wie Solzeffig, Solzgeift und Polztheer. Die Nothialz-Fabrifation, bas ichwarze und graue Nothialz. Die Solzgeift-Erzeugung und die Berarbeitung des Hotztheers auf leichte und ichwere Holziheeride, fowie die Erzeugung des Hotztheerparaffins und Berwerthung des Golztheerpeches. Nebst einem Anhang: Ueber die Ruhfabrifation aus harz. Hölzern, harzen, barz. Abfällen und Holztheerblen. Ein Hanbbuch f. herr-schaftsbeilher, Forstbeamte, Fabrikanten, Chemifer, Techniker u. Araktikanten. Nach ben neuest. Erschrung, prakt u. wissenschaftl, bearb. von Or. Georg Rensus, Chemik, u. Technik. Mit 80 Abbild. 22 Bog. 8. Sleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Af.

CXXVIII. Band. Die Schleif-, Bolir- und Bugmittel für Detalle aller Urt, Glas, Holz, Ebelfteine, Horn, Schildpatt, Perlmutter, Steine zc., ihr Porfommen, ihre Eigenichaften, Herliell. u. Berwend., nebst Darstell. b. gebräuchlichsten Schleif-borrichtung. Ein Handbuch für techn. u. gewerbl. Schulen, Eisenwerke, Maschinenfabrifen, Glas, Metalle u. Solz-Industrielle, Gewerbetreibende u. Rauffente. Bon Bict. Wahlburg. Mit 66 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

CXXIX. Band. Lehrbuch der Verarbeitung der Naphtha oder des Erd. öles auf Leucht= und Schmierole. Bon F. M. Rogmägler. Mit 25 Abbilb. 8 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 Mart.

A. Partleben's Chemisch=tednische Bibliothet.

CXXX. Banb. Die Zinfägung (Chemigraphie, Zinfothpie). Gine faßliche -Anlett. nach b. neuesten Fortichritten alle in b. befannten Manieren auf Zinf o. ein anderes Metall übrtrag. Bilber hoch zu ägen u. f. b. thpograph. Presse geeig. Druckplatten

anderes Metall ubstrag. Suloer god zu agen u. 7.0. 139vigupd. vielte geng, seinarpinten herzuftellen. Bon I. Hus vielt, k. k. Brof. am I. Staats-Kealghman, imm in Brag. Mit 16 Abbild. und bier Tafeln. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. CXXXI. Band. Die Fabrikation der Kautschilduk- und Leinmasses Thepen, Stempel und Druckplatten, sowie die Verarbeitung des Korkes und der Korkabsaus von Kautschilduk- und Leinmasses und der Korkabsaus von Kautschilduk- und Leinmasses Ehpen und Siempel, der Celluloide-Stampiglien, der dieutignei und Leimmalze-Ehpen und Siempel, der Celluloide-Stampiglien, der diegehörigen Apracte, Bor-richtungen, der erforderlichen Stempelfarben, der Buch- und Steinbruckvalzen, Fladerbruckplatten, elastischen Formen für Stein- und Ghydsguß; ferner der Ge-winnung, Gigenschaften und Berarbeitung des Korfes zu Afropfen, der hierbei reful-tirenden Abfälde zu künstlichen Afropfen, Korfseinen, zo. Bon August Stefan. Mit 65 abbildo. 21 Bog. 8. Geg. geh. 2 fl. 20 fr. — 4 Vacrf. CXXXII. Band. Das Wachs und feine technische Verendung, Darktel-

lung ber natürlichen animalischen und begetabilischen Bachgarten, bes Mineralmachfes (Cerefin), ihrer Gewinnung, Reinigung, Berfälschung und Unwendung in ber Rergen= fabritation, zu Bachsblumen u. Wachsfiguren, Bachspapier, Salben u. Baften, Boma-

en, Farben, Lederichmieren, Kygbodenmichjen u. vielen anberen techn. Zwecken. Bondeben, Farben, Ederichmieren, Kygbodenmichjen u. vielen anberen techn. Zwecken. Bon Ludwig Schna. Mit 33 Abbild. 10 Bog 8. Cleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Af. CXXXIII. Band. Alsbeft und Feuerschus. Enthaltend: Bortommen, Berarbeitung und Anwendung des Asbeites, sowie dem Feuerschus in Theatern, öffentlichen Gebäuden u. j. w., durch Anwendung von Asbestpräparaten, Imprägnischen Ausgeschussen. rungen und sonstigen bewährten Borfehrungen. Bon Wolfgang Benerand. Mit 47 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. CXXXIV. Band. Die Appreturmittel und ihre Verwendung. Dars

stellung aller in ber Uppretur bermenbeten Silfsftoffe, threr ipec. Gigenichaften. b. Rubereitung zu Appreturmaffen u. ihrer Berwend. 3. Appretiren b. leinenen, baumwollenen, feibenen u. wollenen Geweben; feuerfichere u. mafferbichte Appreturen u. b. hauptfacht. majdinellen Borrichtung. Gin Sand- u. Silfeb. f. Appreteure, Druder, Farber, Bleicher, Bajdereien. Bon F. Bollenn. Mit 38 Abb. 25 Bg. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 W. 50 Bf. CXXXV. Banb. Die Fabrifation von Rum, Arraf und Cognac und

allen Arten von Obst= und Früchtenbranntweinen, sowie die Darftellung der beften Nach= ahmungen von Rum, Arraf, Cognac, Pflaumenbranntwein (Stibowit), Kirichwasser u. f. w. Nach eigenen Erfahrungen geschild. von August & aber, gepr. Chemifer und prakt. Dessinater. Witt 45 Ubbis (d. 25 Vog. 8. Sieg, geh. 2 st. 50 kr. = 4 W. 50 Vf. CXXXVI. Band. Handb. d. prakt. Seifen-Fabrikat. Von Albuin Engel-

hardt. I. Band. Die in der Seifen-Fabrikat. angewend. Kohmaterialien, Majchinen und Geräthichaften. Mit 66 Abbild. 27 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mark. CXXXVII. Band. Handb. d. prakt. Seifen-Fabrikat. Bon Alwin Engel-

hardt. II. Band. Die gesammte Seifen-Fabritation nach dem neuesten Standpuntte ber Praxis u. Wiffenichaft. Mit 20 Abbild. 33 Bog. 8. Geh. 3 fl. 30 fr. - 6 Mart.

CXXXVIII. Band. Sandbuch der praftifchen Papier=Fabrifation. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti. Erfter Band: Die Berftellung bes Bapiers aus Sabern auf ber Papiermaschine. Dit 166 Abbild. u. mehr. Tafeln. 30 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. (Siehe auch die Bande 141, 142.)

CXXXIX. Band. Die Filter für Saus und Gewerbe. Gine Befchreibung der wichtigsten Sand-, Gewebes, Appiers, Kohles, Gien-, Steins, Schwamms u. f. w. Filter u. der Filterpressen. Mit besond. Berücksichung d. verschied. Berfahren zur Untersuchung, klärung u. Neinigung d. Wassers u. d. Wasserversorgung von Städten. Für Behörden, Fabrikanten, Chemiter, Techniker, Jaushaltungen u. f. w. bearbeitet don Richard Krüger. Ingenieur, Lehrer an den techn. Fachschulen der Stadt Burtehude bei Hamburg. Mit 72 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CXL. Banb. Blech und Blechwaaren. Braft. Sandbuch f. bie gefammte CXL. Band. **Blech und Vsiechwaren**, Kraft, Handoug 1. die gelamme Wechindirtie, f. Düttenwerfe, Conftructions-Werflätten, Maschinen-u. Metallwaaren: Fabriken, sowie f. d. Unterricht an technischen u. Fachschulen. Von Sdu ard Raping. Ingenieur u. Redacteur. Mit 125 Ubbild. 28 Bog. 8. Ckg. geb. 3 fl. = 5 M. 40 Kf. CXLI. Band. Handduch der praktischen Vapier-Fabrikation. Bon Dr. Stanislaus Mierzinstt. In drei Bänden.
Ineiter Band. Die Ersatzmittel der Habern. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Ckg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark. (Siehe auch Band 138 und 142.)
CXLII. Band. Dritter Band. Anleitung zur Unterschung der net der Anderschusse Mit 20 fr. 20 fr

Papier-Fabrifation bortommenden Rohproducte. Mit 28 Abbild. 15 Bog. 8. Gleg. geh.

1 fl. 80 fr. — 3 M. 25 Bf. (Siehe auch Banb 138 und 141.) CXLIII. Band. Wasjerglas und Jufusprienerde, deren Natur und Bedeutung für Indufrie. Technif und die Gewerbe. Bon Hermann Kräher. Mit 32 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. I fl. 65 fr. — 3 Mark.

M. Sartleben's Chemiich-tedniiche Bibliothet.

CXLIV. Band. Die Berwerthung ber Holzabfalle. Eingehenbe Dar-fiellung ber rationellen Berarbeitung aller Holzabfalle, namentlich ber Sägefpane, ausgenütten Farbhölzer und Gerberrinden als heizungsmaterialien, zu chemischen Brobucten, gu funftlichen Golgmaffen, Explofibstoffen, in ber Landwirthschaft als Dungemittel und zu vielen anberen technischen Zweden. Gin Sanbbuch fur Balb-

besiger, Holzindustrielle Landwirthe 2c. 2c. Bon Ernst Hubbard. Mit 35 Abbild. 14 Bog. 8. Escg. geh. 1 st. 65 fr. = 3 Mart. CXLV. Band. Die Malz. Fabrifacion. Gine Darstellung der Bereitung von Grünz, Lustz und Darrmalz nach den gewöhnlichen und den verschiedenen mechanis ichen Berfahren. Bon Rarl Beber. Mit 77 Abbild. 22 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr.

CXLVI. Band. Chemifchetechnisches Receptbuch für die gesammte Metall-Industrie. Gine Cammlung ausgewählter Borfdriften für bie Bearbeitung aller Metalle, Decoration u. Berfchonerung baraus gefertigter Arbeiten, fowie beren Confervirung. Gin unentbehrl. Silfa= u. Sanbbud für alle Metall verarbeitenben Gemerbe. Bon Seinrid Bergmann. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CXLVII. Band. Die Gerb: und Farbitoff: Extracte. Bon Dr. Stanislaus Mierginsti. Mit 59 Abbild. 15 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. CXLVIII. Band. Die Dampf-Brauerei. Gine Darftellung bes gefammten

Braumefens nach bem neuesten Stanbe bes Gewerbes. Mit beionb. Berudfichtigung ber Didmaifch- (Decoctions-) Brauerei nach baprifcher, Wiener und böhmischer Brau-

methode und des Tampsbetriebes. Kit Praktifer geschildert von Franz Cassian, Brauereileiter. Mit 55 Abbild. 24 Vog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. — 5 Mark.

CXLIX. Band. Praktische Handbuch für Korbstechter. Enthaltend bie Jurichung der Flechmeiden und Verarbeitung derselben zu Kiechtendung der Flechmeiden und Verarbeitung derselben zu Kiechtendung der Abendung der Elektendung von Sparteries waaren, Strohmatten und Nohrbeken, das Verdeiden, Kärben, Lackiren und Verzolden der Kechtagkiren has Neichten und Verzolden der Kechtagkiren der Abendung der Verzolden der Kechtagkiren der Abendung der Verzolden der Kechtagkiren der Abendung der Verzolden golden der Flechtarbeiten, das Bleichen und Färben des Strohes u. s. w. Bon Louis Cbgar Undés. Mit 82 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg, geh. 1 st. 80 fr. = 3 M. 25 Af.
CL. Band. Sandbuch der praktischen Kerzen-Fabrikation. Bon Ul-

win Engelharbt. Mit 58 Abbitd. 27 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. CLI. Banb. Die Fabrifation fünftlicher plastifcher Maffen, sowie CLI. Band. Die Jabrikation funstinger punstige. Gine aussihrliche Ansteinstlichen Steine, Kunisteine, Sein- und Cementguisse. Gine aus führliche Ansteilung zur Verteilung aller Arten tünftlicher plasitischer Masien aus Papier, Papiersteilung zur Verteilung aller Arten Genesiele. Leine Schwefel, Chlorzink

und Holzstoff, Cefulose, Solzabfällen, Ghps, Kreibe, Leim, Schwefel, Chlorzink und vielen anderen, dis nun wenig verwendeten Stoffe, sowie des Steins und Eementgusse unter Berücklöstigung der Kortschrikte dis auf die süngste Zeit. Bon Johannes Höfer. Mit 44 Ubbild. 19 Vog. 8. Etg. geb. 2 fl. 20 kr. = 4 Mark. CLU. Band. Tie Färderei & Ressort und das Färben der Schmuckschrung, gewebte Stoffe aller Urt neu zu färben oder umsprückler.

aufärben und Schmuckfebern zu appretiren und zu färben. Bon Alfred Brauner. Mit 13 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

CLIII. Band. Die Brillen, das bioptrifche Ferurohr und Mifroftop. Gin handbuch für prattiiche Optifer von Dr. Carl Neumann. Nebst einem Anhange, enthaltend die Burow'iche Brillen=Scala und das Wichtigste aus dem Broductions= und Preisbergeichniffe ber Glasschmelzeret für optische 3mede bon

Schott & Gen in Jena. Mit 95 Abbild. 17 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. CLIV. Band. Die Fabrifation der Silber: und Quedfilber: Spiegel ober das Belegen der Spiegel auf chemischem und mechanischem Wege. Bon Ferdin an d

Tremer. Mit 37 Abbitd. 12 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Karf. CLV. Band. Die Technif der Radirung. Eine Anleitung zum Kadiren und Netzen auf Aupfer. Bon J. Koller, ft. ft. Professor. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Marf.

CLVI. Band. Die Serstellung der Abziehbilder (Metadromathyte,

Decalcomanie) ber Blech= und Transparentbrucke nebft ber Lehre ber Uebertragungs=,

Um- u. Ueberdruchversahren. Bon Wilhelm Langer. Mit 8 Abbitd. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. CLVII. Band. Das Trodnen, Bleichen, Färben, Bronziren und Bergolden natürlicher Blumen und Gräfer sowie soniftiger Rhanzentheise und ihre Berwendung gu Bouquets, Rrangen und Decorationen. Gin Sandbuch für prattische Cartner, Industrielle, Blumen= und Bouquetsfabrikanten. Auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen zusammengestellt von B. Braunsborf. Mit

langigistiger prattigger erstautunger kalanmeingesettt von 25. ortuntsvorten. 4 Abbild. 12 Bog. 8. Eig., geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.
CLVIII. Band. Die Fabrikation der deutschen, französischen und englischen Wagen-Fette. Leichtsaklich geschildert für Wagenfett-Fabrikanten, Seifen-Fabrikanten, für Interessenten der Fette und Oelbrauche. Von Hermann Kräger. Mit 24 Abbild. 13 Bog. 8. Eig., geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.
CLLV Band. Sand. Streeglistigten Man Whalf Kamidela, Mit 12 Mes

CLIX. Banb. Saus-Specialitäten, Bon Abolf Bomácfa. Mit 12 Absbilb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.

A. Sartleben's Chemifd:tednifde Bibliothet.

CLX. Band. Betrieb ber Galvanoplaftif mit binamo-eleftrifden Mafchinen gu Zweden der graphischen Runfte von Ottomar Boltmer. Mit 47 Mb-

bilb. 16 Bog. 8. Sieg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. CLXI. Band. Die Rübenbrennerei. Dargestellt nach ben praktischen Ersfahrungen ber Neuzeit von hermann Briem. Mit 14 Abbild. und einem Situations-

plane. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. CLXII. Band. Das Alegen der Metalle für kunftgewerbliche Zwecke. Rebft einer Bufammenftellung ber wichtigften Berfahren gur Berfconerung geatter Gegenftanbe. Nach eigenen Erfahrungen unter Benugung ber beften hilfsmittel bearbeitet bon S. Schuberth. Mit 24 Ubbilb. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CLXIII. Band. Sandbuch der praftifchen Toilettefeifen : Fabris fation. Braftifche Anleitung zur Darstellung aller Sorten bon beutichen, englischen unb frangofischen Toiletteseifen, sowie ber mebicinischen Seifen, Glycerinfeifen unb ber Seifenspecialitäten. Unter Berüdfichtigung ber hierzu in Berwendung tommenden

Rohmaterialien, Majchinen und Apparate. Bon Alwin Engelharbt. Mit 107 Abbilbungen. 31 Bog. 8. Sieg. geb. 3 ft. 30 ft. = 6 Mark. CLXIV. Band. Praktighe Serftellung von Böfungen. Gin Hanbuch zum raschen und sicheren Aufsinden der Löjungsmittel aller technisch und industrien wichtigen festen Körper, sowie gur Serstellung von Lojungen folder Stoffe für Techeniter und Industrielle. Bon Dr. Theodor Koller. Mit 16 ubbilb. 23 Bog. 8.

Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf. CLXV. Band. Der Gold: und Farbendruck auf Califo, Leber, Leinzwand, Papier, Cammet, Seibe und andere Stoffe. Ein Lehrbuch des Hand: und Pregbergolbens, sowie bes Farben- und Bronzedruckes. Nebst Unhang: Grundrif verspergoliere, sowie des Farbeits und Verlauche für Auchführer, Sande und Bergvergolder, Lederarbeiter und Buntpapierdrucker mit Berücksichtigung der neueisen Fortschritte und Erfahrungen bearbeitet von Eduard Erosse. Mit 102 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.

CLXVI. Band. Die künftlerische Photographie. Reblt einem Anhange

über die Beurtheilung und technische Behanblung der Negative photographischer Borträte und Landschaften, sowie über die chemische und artiftische Retouche, Momentaufnahmen und Magnesiumblishilber. Bon C. Schien di. Mit 38 Abbild. und einer Lichtruckafel. 22 Bog. 8. Geh. 2 sic. 50 fr. = 4 M. 50 Af.
CLXVII. Band. Die Fabrikation der nichttrübenden atherischen

Effenzen und Extracte. Zollfiandige Anleitung zur Darstellung der logenannten extraftarten, in 50% igen Sprit löstlichen ätherlichen Dele, sowie der Mischungs-Effenzen, Extract-Effenzen, Erucht-Effenzen und der Fruchtäther. Nehl einem Anshange: Die Erzeugung der in der Liqueur-Fabrikation zur Anwendung kommenden Farbtincturen. Gin Sandbuch für Fabrifanten, Materialmaarenhandler und Raufleute. Auf Grunblage eigener Erfahrungen prattisch bearbeitet von Heinrich Popper. Mit 15 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.
CLXVIII. Band. Das Photographiren. Gin Nathgeber für Amateure und

Fachphotographen bei Erlernung und Ausibung biefer Runft. Dit Berüchtigung ber neuesten Erfindungen und Berbefferungen auf diejem Bebiete. Berausgegeben bon 3. F. Schmib. Mit 54 Abbild. und einer Farbendrud-Beilage, 19 Bog. 8. Gef. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXIX. Band. Del: und Buchdrudfarben. Braftifches Sandbuch für Firniß: und Farbenfabritanten enthaltend bas Reinigen und Bleichen bes Leinbles nach verschiedenen Methoden, Rachweisung ber Berfalfchungen besselben sowie ber Leinölstniffe und der zu Fachen verwendeten Körper; ferner die Fabrifation der Leinölstruiffe, der Dels und Firniffarben für Anstricke jeder Art, der Kunstölsarben (Maserfarben), der Buchdruckstruiffe, der Flamms und Lampenruße, der Buchdruckstruiffe, der Flamms und Lampenruße, der Buchdruckstruiffe, der Flamms und Lampenruße, der Buchdruckstruiffen der Flamms und Lampenruße, der Buchdruckstruiffen der Flamms und Lampenruße, der Buchdruckstruikst ichmargen und bunten Drudfarben, nebft eingehender Beschreibung aller maschinellen Borrichtungen. Unter Bugrunbelegung langfähriger eigener Erfahrungen und mit Benühung aller feitherigen Reuerungen und Erfindungen leichtfaglich bargeftellt bon Louis Ebgar Undes, Lad- und Firnigfabritant. Mit 56 Ubbilb. 19 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = .4. Mart.

CLXX. Band. Chemie- für Gewerbeireibende: Gine Durstellung ber Grundlehren ber demischen Rissenläugt, ind beren Anwendung, in den Gesterben. Bon Dr. Friedrich Rothner. Mit 70 Abbild. 39Bog. & Geh. 3 ff. 36 fr. - 6 Mark.

CLXXI. Band. Theoretifch-praftifches Sandbuch der Gas-Inftalla-Bon D. Coglievina, Jugedian. Mif. 70 Albub. 23. Bog. 8. Gen. tion.

2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf. Glavisation und Rafflurung bes Glafes.
Genane, überschilde Beschreibung ber gesammten Glasindonfrie, wichtig für ben Fabritanten, Raffineur, als auch für das Betriebsanfsichtspersonal, mit Beriidfichtigung ber neueften Errungenschaften auf biefem Bebiete und auf Grund eigener, vielseitiger, praftischer Erfahrungen bearbeitet von Wilhelm Mertens. 86 Abbild. 27 Bog. 8. Geb. 3 fl. = 5 M. 40 Bf.

A. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CLXXIII. Banb. Die internationale Burft: und Fleifdymaaren: Fabritation. Nach ben neuesten Erfahrungen bearbeitet von Nicolaus Merges. Mit 29 Abbild. 13 Bog. 8. Geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

CLXXIV. Band. Die natiirlichen Gesteine, ihre chemischemineralogische Zusammensehung, Gewinnung, Brüfung, Bearbeitung und Conservirung. Für Architecten, Baus und Bergingenieure, Baugewerks und Seteinmehmeister, sowie sin Sienbruchbesser, Baubehörben u. s. w. Bon Richard Arüger, Pauingenieur. Erster Band. Wit 7 Abbild. 18 Bog. 8. Geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mart.

CLXXV. Banb. Die natürlichen Gefteine u. f. w. Bon Richarb Rruger. Zweiter Banb. Mit 109 Ubbilb. 20 Bog. 8. Geb. 2 fl. 20 fr. = 4 M.

CLXXVI. Banb. Das Buch bes Conditore ober Anleitung gur praf-tifden Erzeugung ber verid iebenften Artifel aus bem Conditorei-Fache. Buch für Conditore, Botels, große Richen und für bas Saus, enthält 589 ber borguglichften Recepte von allen in das Conditoreifach einschlagenden Artifeln. Bon Frans Urban, Conditor. Mit 37 Tafeln. 30 Bog. 8. Geb. 3 fl. 30 fr. = 6 Mark. CLXXVII. Band. Die Blumenbinderei in ihrem ganzen Umfange.

Die Herstellung fammtlicher Bindereiartitel und Decorationen, wie Kranze, Bouquets, Guirlanden 2c. Gin Sandbuch für praftische Gärtner, Industrielle, Blumen: und Bouquetefabritanten. Auf wissenichaftlichen und praftischen Grundlagen bearbeitet bon B. Braunsborf. Dit 61 Ubbilb. 20 Bog. 8. Geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

CLXXVIII. Band. Chemifche Braparatenfunde. Sanbbuch ber Dar=

CLXXVII. Gand. Ehemische Präparatenkunde. handbuch der Darftellung und Gewinnung ber am häufigsten vorsommenden chemischen Körper. Kür Techniter, Gewerbetreibende und Industriesse. Bon Dr. Theodor Koller. Mit 20 Abbild. 25 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.
CLXIX. Band. Das Gesammtgebiet der Vergolderei, nach den neuesten Fortschritten und Berbesserungen. Die hersfellung von Decorationsgegenständen aus Holz, Steinpappe, Gußmasse; ferner die Ankeitung zur echten und unsechten Claus und Mattvergoldung von Holz, sien, Marmor, Sandstein, Clas u. s. w., sowie zum Kersisdern, Bronziren und Fasmalen und der Hertistung von Holz, Cuivre poli-, Borzellans und Majolita-Zmitationen. Die Fadristation und Berarbeitung der Leisen. Bon Otto Kenksch, Bergolder. Mit 70 Abbild.
15 Bog. 8. Geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mark.
CLXXX. Band. Parktischer Unterricht in der heutigen Putsselernsfärberei, Lappenkärderei mit Küpenführung und Themische und Nahmäsischer. Bon

färberei, Lappenfarberei mit Kupenfuhrung und Chemijde und Nahmäscherei. Bon Louis Lau, praftischer Färbermeister. 12 Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. CLXXXI. Banb. Taschenbuch bestbetwährter Borichriften für bie

gangdarften Handberkaufsartifel der Ahotheken und Drogenhaudlungen. Unter Mutarbeiterichaft Th. Kindermann's verfaßt von 18h. Mr. Udolf Vo-maska. 8 Jog. 8. Geh. 80 Kreuzer = 1 M. 50 Af. CLXXXII. Pand. Die Herfellung fünftlicher Vlumen und Pflanzen aus Stoff und Vapier. 1. Band: Die gersteuung der einzelnen Pflanzenschiele, wie Laude, Plumenen und Kelchlätter, Staubfähren Plumenschifteringen. Modifikumen Alumens und Papianischriftigten. Unter Neu-Blumenarbeiterinnen, Mobistinnen, Blumen= und Bouquetfabrifanten. Unter Berudfichtigung der neueften Fortichritte auf biefem Gebiete bearbeitet bon 2B. Braun 3=


dorf. Mit 110 Abolind. 1909. 8. Eel. 2 st. 20 ft. 20 ft. auf Mark.

CLXXXII. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen und Pflanzen and Stoff und Bapier. 2. Band. Die Herstellung künstlicher Blumen, Graser, Palmen, Farrentrauer, Blattpflanzen und Frückte. Ein Handbuch sir Blumenabeiterinnen, Modistinnen, Blumen: und Bouqueisadrichen. Unter Berückschigung ber menken Farischieten auf istem Artiste Merkelte Landschift und ber neueften Forifchritte auf biefem Gebiete bearbeitet von B. Braunsborf. Dit

50 Abbild. 19 Bog. 8. Geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mark.
CLXXXIV. Band. Die Pragis der Anilin-Färberei und Druckerei auf Baumwoll-Baaren. Enthaltend die in neuerer und neuefter Beit in der Pragis in Aufnahme gefommenen Berftellungsmethoben: Echtfarberei mit Unilinfarben, bas im Aufriadine gekommenen Derfiellungsmethoden: Estifarberei mit Antlinfarben, das Amilinfamorz und andere auf der Faier ielbst zu entwidelnde Farben. Amwendung der Antlinfarben. zum Zeugdruck. Bon B. D. Sorblet. Färderei-Hohenischen Erik Bergege. Bei Bergingung von Frurungs-Anlagen. Eine Antleitung zur Antlestung bon Heizverlichen von Haus Freiherr Jühr ner d. Bon forff. Correlvondent der k. geologischen Verlässnifalt, Themier der öberralbiten Modicagesichigat re. Mit 49 Abbiblio. 34 Ag. C. Geb. 3 fl. 30 fr. — 6 W. C. DENREYL. Badd. Wit der Bediebilden Verlässnifalt, Themier der öberralbiten Modicagesichigat re. Mit 49 Abbiblio. 34 Ag. C. Geb. 3 fl. 30 fr. — 6 W. C. DENREYL. Badd. B. Geb. 3 fl. 30 fr. — 6 W. C. DENREYL. Badd. C. Geb. 3 fl. 30 fr. — 6 W. C. DENREYL. Badd. Bedeinspritz-Faderitation, sowie Beitreftere und Desebrunnivecke Beitreftere. Bad Anfonio dal Piaz. Mit 37 Abbiddungen. L2. Boa. 8. Geb. 1 fl. 65 fr. — 3 W.

bilbungen. 12. Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 M.

Jeber Band ift einzeln zu haben. In eleganten Gangleinwandbanden, Bufchlag pro Band 45 Rr. = 80 Bf. gu ben oben bemertten Preifen.







Date Due					
	•				
		*.			
	*.				
	,				
•			40.0		





